



XR68C192IV-F

fabbricante Numero di parte:	XR68C192IV-F
Produttore / Marca	Exar Corporation
Parte della descrizione:	IC UART FIFI DUAL 44LQFP
Schede tecniche:	XR68C192IV-F.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2857 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

XR68C192IV-F 100% nuovi pezzi originali 2857 disponibili, trova prezzi XR68C192IV-F, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista XR68C192IV-F Exar Corporation con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ XR68C192IV-F: Info@IC-Components.com

Le specifiche di XR68C192IV-F

Numero di parte	XR68C192IV-F	Produttore / Marca	Exar Corporation
Con il controllo del modem	-	Con codificatore / decodificatore IrDA	-
Con rilevazione bit di falso avvio	-	Con controllo automatico del flusso	Yes
Tensione di alimentazione -	2.97 V ~ 5.5 V	Contenitore dispositivo fornitore	44-LQFP (10x10)
Serie	-	Protocollo	-
imballaggio	Tray	Contenitore / involucro	44-LQFP
Altri nomi	1016-1903-5 XR68C192IV-F-ND XR68C192IVF	Numero di canali	2, DUART
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Caratteristiche	Configurable GPIO, Internal Oscillator, Timer/Counter	FIFO di	16 Byte
Tasso di dati (massimo)	230.4Kbps	Quantità di magazzino	2857 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Interfaccia-UARTs (trasmettitore universale di ric	Descrizione	IC UART FIFI DUAL 44LQFP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con XR68C192IV-F

Exar Corporation XR68C192IV-F	XR68C192IV-F parte	XR68C192IV-F Prezzo	Distributore XR68C192IV-F
XR68C192IV-F tecnico	Stock XR68C192IV-F	Inventario XR68C192IV-F	XR68C192IV-F Fornitore
Ordine online XR68C192IV-F	XR68C192IV-F Richiesta	Immagine XR68C192IV-F	Immagine XR68C192IV-F
XR68C192IV-F pdf	Scheda tecnica XR68C192IV-F	Scheda tecnica XR68C192IV-F	XR68C192IV-F pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica XR68C192IV-F	Exar Corporation Produttore	Exar Corporation XR68C192IV-F	

Potresti essere anche interessato:

<p>XR68C92CJ-F Descrizione: EXAR PLCC44 Produttori: EXAR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2778 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR68C681P-F Descrizione: IC UART CMOS DUAL 40DIP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>XR6118 Descrizione: XR DIP Produttori: XR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2652 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TL16C552FNR Descrizione: IC ASYNC COMM ELEMENT DUAL68PLCC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2718 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR68C681ML-SO13 Descrizione: EXAR BGA Produttori: EXAR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2831 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR68C92IJ-F Descrizione: IC DUART CMOS 44PLCC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR68C92CJTR-F Descrizione: EXAR PLCC44 Produttori: EXAR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2798 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR68C92CV-F Descrizione: IC DUART CMOS 44LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2609 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR649384-2 Descrizione: EXAR DIP Produttori: EXAR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2783 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR68M752IL32-F Descrizione: IC UART FIFO 64B DUAL 32QFN Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2717 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>XR68C681CJ Descrizione: XR68C681CJ XR PLCC Produttori: XR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2884 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR68C681J-F Descrizione: IC UART CMOS DUAL 44PLCC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2610 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR16V598IQ100-F Descrizione: IC UART FIFO 16B OCTAL 100QFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2783 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>XR6501 Descrizione: XYS QFN Produttori: XYS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2603 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR68C192CJ-F Descrizione: IC UART FIFI DUAL 44PLCC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2665 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR68C92CVTR-F Descrizione: IC DUART CMOS 44LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2753 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR68C681CP-F Descrizione: IC UART CMOS DUAL 40DIP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2648 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SC16C2550BIB48,151 Descrizione: IC UART DUAL W/FIFO 48-LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2682 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR68M752IM48-F Descrizione: IC UART FIFO 64B DUAL 48TQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2799 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR16L784IV-F Descrizione: IC UART 8B 3.3V QUAD 64LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2618 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR620AIS08MTR Descrizione: XR620AIS08MTR EXAR SOP8 Produttori: EXAR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2672 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR6232SMD Descrizione: EXAR SOP-16 Produttori: EXAR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2704 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR68C192CJTR-F Descrizione: IC UART FIFI DUAL 44PLCC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2643 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>XR6118P Descrizione: XR DIP18 Produttori: XR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2712 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XR68C681CP Descrizione: IC UART CMOS DUAL 40DIP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2684 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>XR6502 Descrizione: N/A QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2667 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR68C681J Descrizione: XR68C681J EXAR PLCC-44 Produttori: EXAR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2602 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>XR6504 Descrizione: XYSEMI QFN33-15 Produttori: XYSEMI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>XR68C681CJ-TRF Descrizione: XR PLCC44 Produttori: XR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2626 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XR620AIDP8 Descrizione: IC OPAMP GP 700KHZ 8-DIP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited

WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong