



CY2309NZSC-1H

fabricante Numero di parte:	CY2309NZSC-1H
Produttore / Marca	Cypress Semiconductor
Parte della descrizione:	IC CLK BUF 1:9 133.3MHZ 16SOIC
Schede tecniche:	CY2309NZSC-1H.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CY2309NZSC-1H 100% nuovi pezzi originali 200 in magazzino, trova il prezzo CY2309NZSC-1H, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista CY2309NZSC-1H Cypress Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ CY2309NZSC-1H: Info@IC-Components.com

Le specifiche di CY2309NZSC-1H

Numero di parte	CY2309NZSC-1H	Produttore / Marca	Cypress Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	CY2309	Contenitore / involucro	16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	16-SOIC	temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C
Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:9 133.3MHZ 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Digitare	Fanout Buffer (Distribution)
Frequenza - Max	133.3MHz	Numero di circuiti	1
Tensione di alimentazione -	3 V ~ 3.6 V	Produzione	Clock
Ingresso	Clock	Rapporto - Ingresso: Uscita	1:9
Differenziale - Ingresso: Uscita	No/No	Quantità di magazzino	200 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICs) > Buffer orologio/temporizzatore, driver	Descrizione	IC CLK BUF 1:9 133.3MHZ 16SOIC
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con CY2309NZSC-1H

Cypress Semiconductor CY2309NZSC-1H	Parte CY2309NZSC-1H	Prezzo CY2309NZSC-1H	Distributore CY2309NZSC-1H
CY2309NZSC-1H tecnico	Azione CY2309NZSC-1H	Inventario CY2309NZSC-1H	Fornitore CY2309NZSC-1H
Ordine online CY2309NZSC-1H	Richiesta CY2309NZSC-1H	Immagine CY2309NZSC-1H	Immagine CY2309NZSC-1H
CY2309NZSC-1H pdf	Datasheet CY2309NZSC-1H	Scheda tecnica CY2309NZSC-1H	Scheda tecnica CY2309NZSC-1H pdf
Scarica la scheda tecnica CY2309NZSC-1H	Produttore Cypress Semiconductor	Cypress Semiconductor CY2309NZSC-1H	Cypress Semiconductor Corp CY2309NZSC-1H

Potresti essere anche interessato:

<p>CY2309SC-1 Descrizione: IC CLK ZDB 9OUT 133MHZ 16SOIC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2309CSXI-1H Descrizione: IC CLK ZDB 9OUT 133MHZ 16SOIC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2308ZXC-1HT Descrizione: IC CLK ZDB 8OUT 133MHZ 16TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2309SC-1T Descrizione: CY2309SC-1T CYPRESS SOP16 Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2309NZSXI-1HT Descrizione: IC CLK BUF 1:9 133.3MHZ 16SOIC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2309SI-1HT Descrizione: CY2309SI-1HT CYPRESS SMD16 Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2308ZXC-1H Descrizione: IC CLK ZDB 8OUT 133MHZ 16TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2309SI-1H Descrizione: IC CLK ZDB 9OUT 133MHZ 16SOIC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2309SC-1H Descrizione: IC CLK ZDB 9OUT 133MHZ 16SOIC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CY2309CSXC Descrizione: CY2309CSXC CY SOP16 Produttori: CY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2309CSXC-1HT Descrizione: IC CLK ZDB 9OUT 133MHZ 16SOIC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2308SXI-5H Descrizione: IC CLK ZDB 8OUT 133MHZ 16SOIC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2308ZXI-1H Descrizione: IC CLK ZDB 8OUT 133MHZ 16TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CY2309NZXC-1H Descrizione: CY2309NZXC-1H CY NA Produttori: CY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2309NZSI-1H Descrizione: CY2309NZSI-1H CYPRESS SOP-16 Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CY2309SI-1T Descrizione: CY2309SI-1T CY SOP16 Produttori: CY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2309NZSXC-1HT Descrizione: IC CLK BUF 1:9 133.3MHZ 16SOIC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CY2309NZSC-1HT Descrizione: CY2309NZSC-1HT CY SOP16 Produttori: CY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2308ZXI-1HT Descrizione: IC CLK ZDB 8OUT 133MHZ 16TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2308ZC-1H Descrizione: IC CLK ZDB 8OUT 133MHZ 16TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2308ZC-1HT Descrizione: CY2308ZC-1HT CYPRESS TSSOP16 Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2309SI-1 Descrizione: IC CLK ZDB 9OUT 133MHZ 16SOIC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2309NZSXI-1H Descrizione: IC CLK BUF 1:9 133.3MHZ 16SOIC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2308ZC-1H TSSOP16 Descrizione: CY2308ZC-1H TSSOP16 CYPRESS TSSOP16 Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2309CSXC-1T Descrizione: IC CLK ZDB 9OUT 133MHZ 16SOIC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CY2308ZI-1HT Descrizione: CY2308ZI-1HT CY TSSOP Produttori: CY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2309SC-1HT Descrizione: CY2309SC-1HT CYPRESS SOP-16 Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2308ZC-5HT Descrizione: CY2308ZC-5HT CYPRESS TSSOP-16 Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2309NZSXC-1H Descrizione: IC CLK BUF 1:9 133.3MHZ 16SOIC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CY2308ZSI-41H Descrizione: CY2308ZSI-41H CY NA Produttori: CY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong