



X9015UM8I-2.7T1

fabricante Numero di parte:	X9015UM8I-2.7T1
Produttore / Marca	Intersil
Parte della descrizione:	IC XDCP SGL 32-TAP 50K 8-MSOP
Schede tecniche:	X9015UM8I-2.7T1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

X9015UM8I-2.7T1 100% nuovi pezzi originali 1200 in magazzino, trova il prezzo X9015UM8I-2.7T1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista X9015UM8I-2.7T1 Intersil con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ X9015UM8I-2.7T1: Info@IC-Components.com

Le specifiche di X9015UM8I-2.7T1

Numero di parte	X9015UM8I-2.7T1	Produttore / Marca	Intersil
Serie	XDCP™	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	X9015	Contenitore / involucro	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Contenitore dispositivo fornitore	8-MSOP
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Descrizione dettagliata	Digital Potentiometer 50k Ohm 1 Circuit 32 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-MSOP
Caratteristiche	-	Interfaccia	Up/Down (U/D, INC, CS)
Configurazione	Potentiometer	Tolleranza	±20%
Numero di circuiti	1	Tensione di alimentazione -	2.7 V ~ 5.5 V
Tipo di memoria	Volatile	Resistenza (ohm)	50k
rastremazione	Linear	Numero di rubinetti	32
Coefficiente di temperatura (Typ)	±300 ppm/°C	Resistenza - Spazzola (Ohm) (Typ)	400
Quantità di magazzino	1200 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Acquisizione dati-potenzimetri digitali
Descrizione	IC XDCP SGL 32-TAP 50K 8-MSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con X9015UM8I-2.7T1

Intersil X9015UM8I-2.7T1	Parte X9015UM8I-2.7T1	Prezzo X9015UM8I-2.7T1	Distributore X9015UM8I-2.7T1
X9015UM8I-2.7T1 tecnico	Azione X9015UM8I-2.7T1	Inventario X9015UM8I-2.7T1	Fornitore X9015UM8I-2.7T1
Ordine online X9015UM8I-2.7T1	Richiesta X9015UM8I-2.7T1	Immagine X9015UM8I-2.7T1	Immagine X9015UM8I-2.7T1
X9015UM8I-2.7T1 pdf	Datasheet X9015UM8I-2.7T1	Scheda tecnica X9015UM8I-2.7T1	Scheda tecnica X9015UM8I-2.7T1 pdf
Scarica la scheda tecnica X9015UM8I-2.7T1	Produttore Intersil	Intersil X9015UM8I-2.7T1	

Potresti essere anche interessato:

<p>X9015UZF Descrizione: X9015UZF XICOR SOP8 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9315UMI-2.7T1 Descrizione: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6900 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9015US8I Descrizione: IC DIGITAL POT 50K 32TP 8SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>CAT5111VI-10-GT3 Descrizione: IC POT DCTL 10K 100TAP 8SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8800 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9015UM8I-2.7 Descrizione: IC XDCP SGL 32-TAP 50K 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9015WS8Z Descrizione: IC XDCP 32-TAP 10K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X90100P Descrizione: X90100P INTERSIL DIP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9015UM8-2.7T1 Descrizione: IC XDCP SGL 32-TAP 50K 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9015WS8Z-2.7 Descrizione: IC XDCP SGL 32-TAP 10K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9015US8Z-2.7T1 Descrizione: IC XDCP SGL 32-TAP 50K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9015UM8Z-2.7 Descrizione: IC XDCP SGL 32-TAP 50K 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9015U Descrizione: X9015U XIC SOP8 Produttori: XIC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>ISL90461TIH627Z-TK Descrizione: IC XDCP 32-TAP 100KOHM SOT23-6 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9241AWSZ Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9015US8IZ Descrizione: IC XDCP SGL 32-TAP 50K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9015UM8-2.7 Descrizione: IC XDCP SGL 32-TAP 50K 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9015US8IZ-2.7 Descrizione: IC XDCP SGL 32-TAP 50K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9015US8 Descrizione: IC DIGITAL POT 50K 32TP 8SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9015US8Z Descrizione: IC XDCP SGL 32-TAP 50K 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>DS1801S Descrizione: IC POT DUAL AUDIO TAPER 16-SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9015US8Z-2.7 Descrizione: X9015US8Z-2.7 INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>DS1859E-050/T&R Descrizione: IC RES TEMP 50/50K 3MON 16-TSSOP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9015UM8 Descrizione: IC DIGITAL POT 50K 32TP 8MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9409WV24I-2.7T1 Descrizione: IC POT QUAD 64-TAP 10K 24-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9015US8I-5 Descrizione: X9015US8I-5 XICOR SOP Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9015UPI Descrizione: X9015UPI XICOR DIP-8 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9015UM8Z-2.7T1 Descrizione: IC XDCP SGL 32-TAP 50K 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9409WV24IZ-2.7T1 Descrizione: IC XDCP QUAD 64-TAP 10K 24-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9015UM8IZ Descrizione: IC XDCP SGL 32-TAP 50K 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>ISL22323TFR16Z Descrizione: IC POT DCTL 256TP LN LP 16-QFN Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong