



PE43704MLCA-Z

fabricante Numero di parte:	PE43704MLCA-Z
Produttore / Marca	Peregrine Semiconductor
Parte della descrizione:	RF ATTENUATOR 31.75DB 32VFQFN
Schede tecniche:	PE43704MLCA-Z.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 6200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

PE43704MLCA-Z 100% nuovi pezzi originali 6200 in magazzino, trova il prezzo PE43704MLCA-Z, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista PE43704MLCA-Z Peregrine Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ PE43704MLCA-Z: Info@IC-Components.com

Le specifiche di PE43704MLCA-Z

Numero di parte	PE43704MLCA-Z	Produttore / Marca	Peregrine Semiconductor
Serie	UltraCMOS®, HaRP™	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	32-VFQFN Exposed Pad	imballaggio	Cut Tape (CT)
Descrizione dettagliata	RF Attenuator 31.75dB ±0.25dB 9kHz ~ 8GHz 50 Ohms 32-VFQFN Exposed Pad	Impedenza	50 Ohms
Intervallo di frequenze	9kHz ~ 8GHz	Potenza (W)	-
Valore di attenuazione	31.75dB	Altri nomi	1046-1106-1
Quantità di magazzino	6200 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Attenuatori
Descrizione	RF ATTENUATOR 31.75DB 32VFQFN	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con PE43704MLCA-Z

Peregrine Semiconductor PE43704MLCA-Z	Parte PE43704MLCA-Z	Prezzo PE43704MLCA-Z	Distributore PE43704MLCA-Z
PE43704MLCA-Z tecnico	Azione PE43704MLCA-Z	Inventario PE43704MLCA-Z	Fornitore PE43704MLCA-Z
Ordine online PE43704MLCA-Z	Richiesta PE43704MLCA-Z	Immagine PE43704MLCA-Z	Immagine PE43704MLCA-Z
PE43704MLCA-Z pdf	Datasheet PE43704MLCA-Z	Scheda tecnica PE43704MLCA-Z	Scheda tecnica PE43704MLCA-Z pdf
Scarica la scheda tecnica PE43704MLCA-Z	Produttore Peregrine Semiconductor	Peregrine Semiconductor PE43704MLCA-Z	pSemi PE43704MLCA-Z

Potresti essere anche interessato:

<p>PE43503MLI-Z Descrizione: RF ATTENUATOR 0DB-31DB 24VFQFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE43703MLI-Z Descrizione: RF ATTENUATOR 31.75DB 32VFQFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE4351 Descrizione: PE4351 PEREGRIN QFN Produttori: PEREGRIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PE4352 Descrizione: PE4352 PEREGRIN QFN Produttori: PEREGRIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE43703 Descrizione: PE43703 PEREGRIN QFN Produttori: PEREGRIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE43701MLI-Z Descrizione: RF ATTEN 0-31.75DB 50OHM 32VFQFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PE43404MLI-Z Descrizione: RF ATTENUATOR 15DB 75OHM 20WFQFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE43702MLI-Z Descrizione: RF ATTENUATOR 31.75DB 24VFQFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE43601MLI-Z Descrizione: RF ATTEN 0-15.75DB 50OHM 32VFQFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PE4280MLIAA-Z Descrizione: IC RF SWITCH SPDT 75OHM 20-QFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE43404 Descrizione: PE43404 PEREGRIN QFN Produttori: PEREGRIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE43204 Descrizione: PE43204 PEREGRIN QFN Produttori: PEREGRIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PE43503MLI Descrizione: RF ATTENUATOR 0DB-31DB 24VFQFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE42802 Descrizione: PE42802 PEREGRIN QFN Produttori: PEREGRIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE43602MLI-Z Descrizione: RF ATTENUATOR 31.5DB 50OHM 24QFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PE43503 Descrizione: PE43503 PEREGRIN QFN Produttori: PEREGRIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE4321 Descrizione: PE4321 PEREGRIN MSOP8 Produttori: PEREGRIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE43204MLI Descrizione: PE43204MLI PEREGRIN QFN Produttori: PEREGRIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PE4283-52 Descrizione: PE4283-52 PEREGRIN SOT363 Produttori: PEREGRIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 40600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE42850MLBA-X Descrizione: IC RF SWITCH SP5T 32QFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE42820MLBA-X Descrizione: IC RF SWITCH SPDT 50 OHM 32QFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PE43204MLIBA-Z Descrizione: RF ATTENUATOR 18DB 50OHM 12VFQFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE43501MLI-Z Descrizione: RF ATTENUATOR 0-7.75DB 32VFQFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE43602 Descrizione: PE43602 PEREGRIN QFN Produttori: PEREGRIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PE43705A-Z Descrizione: RF ATTENUATOR 31.75DB 32VFQFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE42822A-Z Descrizione: IC RF SWITCH SPDT Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE4283 Descrizione: PE4283 PEREGRIN SC70-6 Produttori: PEREGRIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PE43502MLI-Z Descrizione: RF ATTENUATOR 15.5DB 50OHM 24QFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE43702 Descrizione: PE43702 PEREGRIN QFN Produttori: PEREGRIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PE43502 Descrizione: PE43502 PEREGRIN QFN Produttori: PEREGRIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong