



98ULPA877AKILF

fabbricante Numero di parte:	98ULPA877AKILF
Produttore / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Parte della descrizione:	IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VQFPN
Schede tecniche:	98ULPA877AKILF.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2697 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

98ULPA877AKILF 100% nuovi pezzi originali 2697 disponibili, trova prezzi 98ULPA877AKILF, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista 98ULPA877AKILF IDT (Integrated Device Technology) con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ 98ULPA877AKILF: Info@IC-Components.com

Le specifiche di 98ULPA877AKILF

Numero di parte	98ULPA877AKILF	Produttore / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Tensione di alimentazione -	1.7 V ~ 1.9 V	Contenitore dispositivo fornitore	40-VFQFPN (6x6)
Serie	-	Rapporto - Ingresso: Uscita	1:10
imballaggio	Tray	Contenitore / involucro	40-VFQFN Exposed Pad
PLL	Yes	Produzione	SSTL-18
Altri nomi	800-1916 ICS98ULPA877AKILF	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Numero di circuiti	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)	Scopo principale	Memory, DDR2
Ingresso	Clock	Frequenza - Max	410MHz
Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes	Numero di parte base	ICS98ULPA877
Quantità di magazzino	2697 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Orologio/Timing-specifica dell'applicazione
Descrizione	IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VQFPN	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con 98ULPA877AKILF

IDT (Integrated Device Technology) 98ULPA877AKILF	98ULPA877AKILF parte	98ULPA877AKILF Prezzo	Distributore 98ULPA877AKILF
98ULPA877AKILF tecnico	Stock 98ULPA877AKILF	Inventario 98ULPA877AKILF	98ULPA877AKILF Fornitore
Ordine online 98ULPA877AKILF	98ULPA877AKILF Richiesta	Immagine 98ULPA877AKILF	Immagine 98ULPA877AKILF
98ULPA877AKILF pdf	Scheda tecnica 98ULPA877AKILF	Scheda tecnica 98ULPA877AKILF	98ULPA877AKILF pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica 98ULPA877AKILF	IDT (Integrated Device Technology) Produttore	IDT (Integrated Device Technology) 98ULPA877AKILF	IDT 98ULPA877AKILF
IDT (Integrated Device Technology) 98ULPA877AKILF	IDT, Integrated Device Technology Inc	Integrated Device Technology (IDT) 98ULPA877AKILF	

Potresti essere anche interessato:

<p>9LRS3197AKLFT Descrizione: IC PC MAIN CLOCK 32VFQFPN Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>98ULPA877AKILF Descrizione: IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2757 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD9553BCPZ Descrizione: IC INTEGER-N CLK GEN 32LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2632 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CYW3110XCT Descrizione: IC CLOCK DDR266 PRO VIA 48SSOP Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2618 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC88916DW70 Descrizione: IC CLK BUF CISC 70MHZ 1CIRC Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2766 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>ZL30152GGG2 Descrizione: IC CLK TRANSLATOR UNIV 64FBGA Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2648 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CY28RS480ZXC Descrizione: IC CLK GEN CPU 200MHZ 2CIRC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5338A-B02220-GM Descrizione: I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2733 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MK3732-22RLFTR Descrizione: IC VCXO BLUE-RAY DISC 20-QSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2678 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>ICS95V857AK Descrizione: IC CLK BUF DDR 233MHZ 1CIRC Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2696 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>98ULPA877AHLFT Descrizione: IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CY242420XCT Descrizione: IC CLOCK MEDIACLOCK 28SSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2842 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>SY87700LHG Descrizione: IC CLK DATA REC SDH 175MBPS Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MK1493-05GLF Descrizione: IC CLK DVR SPRD SPECTRUM 16TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2686 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CDCD5704PW Descrizione: IC CLOCK GEN FOR XDR MEM 28TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2821 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>ZL30321GGG Descrizione: IC NETWORK SYNCHRONIZE 100LFBGA Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2752 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC88LV926EGR2 Descrizione: IC CLK BUF CISC 66MHZ 1CIRC Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2642 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SY87700LZG Descrizione: IC CLK DATA REC SDH 175MBPS Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2756 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>SI52112-B6-GTR Descrizione: IC OSC PCI EXPRESS 20UT 8TSSOP Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CY2SSTV855ZXT Descrizione: IC CLK BUF DDR 170MHZ 1CIRC Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2879 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>GN2010D-INE3 Descrizione: DUAL 10G CDR + DML DRIVER Produttori: Semtech Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2673 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MK1493-05GTR Descrizione: IC CLK DVR SPRD SPECTRUM 16TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2746 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>9UMS9633BKLF Descrizione: IC MOBILE PC CLK EMBED 48VFQFPN Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2680 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>GN2014ACNE3 Descrizione: 10G CDR + VCSEL DRIVER Produttori: Semtech Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2808 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>GN2012AINE3 Descrizione: DUAL 10G CDR Produttori: Semtech Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2759 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>ICS9248BF-81LFT Descrizione: IC FREQ GENERATOR/BUFFER 48-SSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2662 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>ZL30142GGG2 Descrizione: IC SONET/SDH SYNCH 64CABGA Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2762 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>932S890CKLFT Descrizione: IC CLK CHIP EXPRESS 72MLF Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2870 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>98ULPA877AKILF Descrizione: IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VQFPN Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2854 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>ZL30310GKG Descrizione: IC TIMING-OVER-PACKET 256TEBGA-2 Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2679 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong