

RFANT8010080A3T

fabricante Numero di parte:	RFANT8010080A3T
Produttore / Marca	Walsin Technology
Parte della descrizione:	RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD
Schede tecniche:	RFANT8010080A3T.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 40000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

RFANT8010080A3T 100% nuovi pezzi originali 40000 in magazzino, trova il prezzo RFANT8010080A3T, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista RFANT8010080A3T Walsin Technology con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ RFANT8010080A3T: Info@IC-Components.com

























Le specifiche di RFANT8010080A3T

Numero di parte	RFANT8010080A3T	Produttore / Marca	Walsin Technology
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Cut Tape (CT)	Tipo montaggio	Surface Mount
Descrizione dettagliata	2.4GHz Bluetooth, WLAN Chip RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz 2dBi Solder Surface Mount	fine	Solder
Intervallo di frequenze	2.4GHz ~ 2.5GHz	Altezza (max)	0.031" (0.80mm)
Potenza - Max	3W	Caratteristiche	-
Return Loss	-	Protezione ingresso	-
applicazioni	Bluetooth, WLAN	Guadagno	2dBi
Gruppo di frequenza	UHF (2 GHz ~ 3 GHz)	Frequenza (centro / banda)	2.4GHz
Tipo di antenna	Chip	Numero di bande	1
ROS	2	Altri nomi	1292-1002-1
Quantità di magazzino	40000 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Antenne RF
Descrizione	RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con RFANT8010080A3T

Walsin Technology RFANT8010080A3T	Parte RFANT8010080A3T	Prezzo RFANT8010080A3T	Distributore RFANT8010080A3T
RFANT8010080A3T tecnico	Azione RFANT8010080A3T	Inventario RFANT8010080A3T	Fornitore RFANT8010080A3T
Ordine online RFANT8010080A3T	Richiesta RFANT8010080A3T	Immagine RFANT8010080A3T	Immagine RFANT8010080A3T
RFANT8010080A3T pdf	Datasheet RFANT8010080A3T	Scheda tecnica RFANT8010080A3T	Scheda tecnica RFANT8010080A3T pdf
Scarica la scheda tecnica RFANT8010080A3T	Produttore Walsin Technology	Walsin Technology RFANT8010080A3T	Walsin Technology Corporation RFANT8010080A3T

Potresti essere anche interessato:

 <p>LDA312G7313F-237 Descrizione: RF ANT 2.7GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27800 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>2450AT43F0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RFANT3216090A0T Descrizione: RFANT3216090A0T 1206 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>RFANT3216120A59FNH Descrizione: RFANT3216120A59FNH WALSIN SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RFA1112H-11-TR Descrizione: RFA1112H-11-TR STANLEY LED Produttori: STANLEY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>2450AT43H0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>RFANT5220110A0T(2.4GHZ) Descrizione: RFANT5220110A0T(2.4GHZ) WALSIN SOD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>RFANT7635110A1T Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>RFANT5220110A2T Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>W3047A Descrizione: RF ANT 850MHZ/1.9GHZ CHIP SLD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20800 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANCW12G45SAA117RD3 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>RFANT8010080A3T Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 40000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>A10137 Descrizione: RF ANT 1.575GHZ PCB TRACE SLD Produttori: Antenova Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>RFANT3216120A3T Descrizione: RFANT3216120A3T WALSIN SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 26000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RFANT5220110 Descrizione: RFANT5220110 WNSLN SMD Produttori: WNSLN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>RFANT5220110A09FNH Descrizione: RFANT5220110A09FNH WALSIN SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RFANT3216120A5 Descrizione: RFANT3216120A5 WNSN SMD Produttori: WNSN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>RFANT5220110A0T Descrizione: RFANT5220110A0T WALSIN 2.4GHZ Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>RFANT3216120A5T Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16800 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANT-2.45-CHP-T Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Linx Technologies Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 48300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RFANT5220110A01 Descrizione: RFANT5220110A01 SMD Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>0915AT43A0026E Descrizione: RF ANT 915MHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>A2400 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ WHIP STR NMO BASE Produttori: Laird Technologies - Antennas Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>2450AD46A5400E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ CHIP SLD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>B1443R Descrizione: RF ANT 159MHZ WHIP STR NMO BASE Produttori: Laird Technologies - Antennas Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>W3008 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>RFANT5220110A0T Descrizione: RFANT5220110A0T WALSIN SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>2450AT42D0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RFA100N05E Descrizione: RFA100N05E H TO-5P Produttori: H Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANT1085-4R1-01A Descrizione: RF ANT 4.2GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong