

MPC9448AC

fabricante Numero di parte:	MPC9448AC
Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Parte della descrizione:	IC CLK BUFFER 2:12 350MHZ 32LQFP
Schede tecniche:	MPC9448AC.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MPC9448AC 100% nuovi pezzi originali 400 in magazzino, trova il prezzo MPC9448AC, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MPC9448AC NXP Semiconductors / Freescale con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MPC9448AC: Info@IC-Components.com































Le specifiche di MPC9448AC

Numero di parte	MPC9448AC	Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	MPC9448	Contenitore / involucro	32-LQFP
imballaggio	Tray	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	32-LQFP (7x7)	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:12 350MHz 32-LQFP	Digitare	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Frequenza - Max	350MHz	Numero di circuiti	1
Tensione di alimentazione -	2.375 V ~ 3.465 V	Produzione	LVCMS
Ingresso	LVCMS, LVPECL	Rapporto - Ingresso: Uscita	2:12
Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/No	Quantità di magazzino	400 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Buffer orologio/temporizzatore, driver	Descrizione	IC CLK BUFFER 2:12 350MHZ 32LQFP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con MPC9448AC

NXP Semiconductors / Freescale MPC9448AC	Parte MPC9448AC	Prezzo MPC9448AC	Distributore MPC9448AC
MPC9448AC tecnico	Azione MPC9448AC	Inventario MPC9448AC	Fornitore MPC9448AC
Ordine online MPC9448AC	Richiesta MPC9448AC	Immagine MPC9448AC	Immagine MPC9448AC
MPC9448AC.pdf	Datasheet MPC9448AC	Scheda tecnica MPC9448AC	Scheda tecnica MPC9448AC.pdf
Scarica la scheda tecnica MPC9448AC	Produttore NXP Semiconductors / Freescale	NXP Semiconductors / Freescale MPC9448AC	NXP Semiconductors MPC9448AC
Freescale MPC9448AC	Freescale Semiconductor - NXP MPC9448AC	NXP USA Inc. MPC9448AC	

Potresti essere anche interessato:

 <p>MPC942CAC Descrizione: IC CLK DISTR CHIP LV 1:18 32LQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9446FAR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPC9456 Descrizione: MPC9456 MOT QFP Produttore: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPC947FAR2 Descrizione: MPC947FAR2 MOTOROLA QFP32 Produttore: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9448ACR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 1:12 350MHZ 32TQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9446 Descrizione: MPC9446 FREESCALE TQFP32 Produttore: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPC947 Descrizione: MPC947 MOTOROL TQFP32 Produttore: MOTOROL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9446FAR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32LQFP Produttore: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9456ACR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 1:10 250MHZ 32TQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MPC9448FA Descrizione: IC CLK BUFFER 1:12 350MHZ 32TQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9449FA Descrizione: IC CLK BUFFER 3:15 200MHZ 52LQFP Produttore: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9446ACR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MPC9449AE Descrizione: IC CLK BUFFER 3:15 200MHZ 52LQFP Produttore: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9443FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:16 350MHZ 48LQFP Produttore: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9447FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:9 350MHZ 32TQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MPC942CAC Descrizione: IC CLOCK DIST CHIP 1:18 32-TQFP Produttore: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9446AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32LQFP Produttore: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPC946FA Descrizione: MPC946FA MOT QFP Produttore: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MPC9447FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:9 350MHZ 32LQFP Produttore: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPC9456FAR2 Descrizione: MPC9456FAR2 FREE QFP Produttore: FREE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9449AER2 Descrizione: IC CLK BUFFER 3:15 200MHZ 52TQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MPC9448FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:12 350MHZ 32LQFP Produttore: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9449AE Descrizione: IC CLK BUFFER 3:15 200MHZ 52TQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9448 Descrizione: MPC9448 IDT QFP32 Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MPC9448AC Descrizione: IC CLK BUFFER 1:12 350MHZ 32TQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9446AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC942PFA Descrizione: IC CLOCK DISTRIB LV 1:18 32-LQFP Produttore: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MPC946FAR2 Descrizione: MPC946FAR2 MOT QFP Produttore: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC942CACR2 Descrizione: IC CLK DISTR CHIP LV 1:18 32LQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9448ACR2 QFP32 Descrizione: MPC9448ACR2 QFP32 IDT QFP32 Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong