




## XDL20-8-140S

fabbricante Numero di parte:	XDL20-8-140S
Produttore / Marca	Anaren
Parte della descrizione:	INDUCTOR DELAY LINE 13.9NS SMD
Schede tecniche:	XDL20-8-140S.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

**XDL20-8-140S** 100% nuovi pezzi originali 600 in magazzino, trova il prezzo XDL20-8-140S, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista XDL20-8-140S Anaren con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ XDL20-8-140S: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































## Le specifiche di XDL20-8-140S

Numero di parte	XDL20-8-140S	Produttore / Marca	Anaren
Serie	Xinger®	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucre	Nonstandard, 4 Lead	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	temperatura di esercizio	-55°C ~ 85°C
Descrizione dettagliata	13.9ns ±0.28nS Inductor Delay Line 100mA 50 Ohms Nonstandard, 4 Lead	Impedenza	50 Ohms
attuale	100mA	Tolleranza	±0.28nS
Resistenza cc (DCR)	-	Ritardo	13.9ns
Quantità di magazzino	600 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Induttori, bobine, strozzatori &gt; Linee di ritardo</a>
Descrizione	INDUCTOR DELAY LINE 13.9NS SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

## Parole chiave realizzate con XDL20-8-140S

Anaren XDL20-8-140S	Parte XDL20-8-140S	Prezzo XDL20-8-140S	Distributore XDL20-8-140S
XDL20-8-140S tecnico	Azione XDL20-8-140S	Inventario XDL20-8-140S	Fornitore XDL20-8-140S
Ordine online XDL20-8-140S	Richiesta XDL20-8-140S	Immagine XDL20-8-140S	Immagine XDL20-8-140S
XDL20-8-140S pdf	Datasheet XDL20-8-140S	Scheda tecnica XDL20-8-140S	Scheda tecnica XDL20-8-140S pdf
Scarica la scheda tecnica XDL20-8-140S	Produttore Anaren	Anaren XDL20-8-140S	

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>X3C19P1-05SR</b> Descrizione: X3C19P1-05SR ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XDL21-8-140R</b> Descrizione: XDL21-8-140R ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XDL20-6-100SR</b> Descrizione: XDL20-6-100SR ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>XDL20-6-100</b> Descrizione: XDL20-6-100 ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ADV7523ABCZ-P-RL</b> Descrizione: IC TX HDMI/DVI LP Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>1P503S</b> Descrizione: 1P503S ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>XDL20-8-140</b> Descrizione: XDL20-8-140 OTHER SMD Produttori: OTHER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>060120A15Z50ER</b> Descrizione: 060120A15Z50ER ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XDL21-6-117R</b> Descrizione: XDL21-6-117R ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>PD0922J7575A00</b> Descrizione: PD0922J7575A00 ANAREN BGA Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>XDL21-3-050T</b> Descrizione: XDL21-3-050T XINGER SMD Produttori: XINGER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ADM809LARTZ-REEL7</b> Descrizione: IC SUPERVISOR MPU 4.63 SOT-23 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 36800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>XC3500P-03SR</b> Descrizione: XC3500P-03SR ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD9393BBCZRL-80</b> Descrizione: IC INTERFACE 80MHZ HDMI 76CSBGA Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>1P520SR</b> Descrizione: 1P520SR ANAREN NA Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD4859N5050A00</b> Descrizione: BD4859N5050A00 ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD8284WBSVZ</b> Descrizione: IC ADC 12BIT AFE 4CH MUX 64TQFP Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>42010</b> Descrizione: POWER DIVIDER 2WAY 1GHZ-4GHZ Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>C16A50Z4</b> Descrizione: TERMINATION 16W 4GHZ 50 OHM SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ADV7521NKBCBZRL-80</b> Descrizione: IC XMITTER HDMI/DVI 49-WLCSP Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC2100A-30S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>XC2100A-30SR</b> Descrizione: XC2100A-30SR ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>D10AA1Z4</b> Descrizione: D10AA1Z4 ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC0900P-03S</b> Descrizione: XC0900P-03S ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>XDL21-8-130</b> Descrizione: XDL21-8-130 HP SMD Produttori: HP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XDL20-8-140S</b> Descrizione: INDUCTOR DELAY LINE 13.9NS SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>XDL20-8-140R</b> Descrizione: XDL20-8-140R XINGER/AN SMD Produttori: XINGER/AN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD0826J50200AHF</b> Descrizione: BALUN 800MHZ-2.6GHZ 50/200 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>C2327J5003AHF</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3-2.7GHZ 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>D10AA5Z4</b> Descrizione: D10AA5Z4 ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong