



**XR82C684CJ/44-F**

fabricante Numero di parte:	XR82C684CJ/44-F
Produttore / Marca	Exar Corporation
Parte della descrizione:	IC UART CMOS QUAD 44PLCC
Schede tecniche:	XR82C684CJ/44-F.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

XR82C684CJ/44-F 100% nuovi pezzi originali 200 in magazzino, trova il prezzo XR82C684CJ/44-F, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista XR82C684CJ/44-F Exar Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ XR82C684CJ/44-F: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di XR82C684CJ/44-F

Numero di parte	XR82C684CJ/44-F	Produttore / Marca	Exar Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	44-LCC (J-Lead)	imballaggio	Tube
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	44-PLCC (16.59x16.59)
Caratteristiche	Internal Oscillator, Timer/Counter	Numero di canali	4, QUART
Tensione di alimentazione -	5V	Protocollo	-
Tasso di dati (massimo)	1Mbps	FIFO di	-
Con controllo automatico del flusso	-	Con codificatore / decodificatore IrDA	-
Con rilevazione bit di falso avvio	-	Con il controllo del modem	-
Altri nomi	1016-1325-5 XR82C684CJ/44F	Quantità di magazzino	200 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Interfaccia-UARTs (trasmettitore universale di ric</a>	Descrizione	IC UART CMOS QUAD 44PLCC
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con XR82C684CJ/44-F

Exar Corporation XR82C684CJ/44-F	Parte XR82C684CJ/44-F	Prezzo XR82C684CJ/44-F	Distributore XR82C684CJ/44-F
XR82C684CJ/44-F tecnico	Azione XR82C684CJ/44-F	Inventario XR82C684CJ/44-F	Fornitore XR82C684CJ/44-F
Ordine online XR82C684CJ/44-F	Richiesta XR82C684CJ/44-F	Immagine XR82C684CJ/44-F	Immagine XR82C684CJ/44-F
XR82C684CJ/44-F pdf	Datasheet XR82C684CJ/44-F	Scheda tecnica XR82C684CJ/44-F	Scheda tecnica XR82C684CJ/44-F pdf
Scarica la scheda tecnica XR82C684CJ/44-F	Produttore Exar Corporation	Exar Corporation XR82C684CJ/44-F	

Potresti essere anche interessato:

<p><b>XR81102-CA02-F</b> Descrizione: IC CLK SYNTH LVPECL 125M 8TSSOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR81101-AA02-F</b> Descrizione: IC CLK SYNTH LVCMOS 125M 8TSSOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR8051AS08MTR</b> Descrizione: IC OPAMP VFB 62MHZ RRO 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XR88C681CJ-F</b> Descrizione: IC UART CMOS DUAL 44PLCC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR88C681CP-40-F</b> Descrizione: XR88C681CP-40-F EXAR DIP40 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR81112TR-F</b> Descrizione: IC CLK SYNTH LVCMOS 12QFN Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XR88C681CJTR</b> Descrizione: XR88C681CJTR EXAR PLCC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR8051AST5MTR</b> Descrizione: IC OPAMP VFB 62MHZ RRO SOT-5 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR88C681P/40</b> Descrizione: IC UART CMOS DUAL 40DIP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>XR88C681CJ</b> Descrizione: XR88C681CJ XR PLCC Produttori: XR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR8054ATP14X</b> Descrizione: IC OPAMP QUAD VFB 62MH RR 14TSSO Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>XR82C684CJ/44</b> Descrizione: XR82C684CJ/44 XEAR PLCC44 Produttori: XEAR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XR8052AMP8X</b> Descrizione: IC OPAMP DUAL VFB 62MHZ RR 8MSOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR88C681P/28</b> Descrizione: XR88C681P/28 EXAR DIP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR8054ATP14MTR</b> Descrizione: IC OPAMP VFB 62MHZ RRO 14TSSOP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XR88C192CV-F</b> Descrizione: IC UART FIFO DUAL 44LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR81411TR-F</b> Descrizione: IC CLK SYNTHESIZER QUAD 45LGA Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR88C681J</b> Descrizione: XR88C681J EXAR PLCC44 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XR88C681CP28</b> Descrizione: XR88C681CP28 EXAR DIP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR88C681CP/40</b> Descrizione: IC UART CMOS DUAL 40DIP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR82C684J/44</b> Descrizione: XR82C684J/44 EXAR PLCC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XR88C192IVTR-F</b> Descrizione: IC UART FIFO DUAL 44LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR8052AS08MTR</b> Descrizione: IC OPAMP VFB 62MHZ RRO 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR8051AST5X</b> Descrizione: IC OPAMP VFB 62MHZ RRO SOT-5 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 37300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XR8051AS08X</b> Descrizione: IC OPAMP VFB 62MHZ RRO 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>XR82C684JCC</b> Descrizione: XR82C684JCC XR PLCC Produttori: XR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR88C681CJTR-F</b> Descrizione: IC UART CMOS DUAL 44PLCC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>XR88C681CP/28</b> Descrizione: XR88C681CP/28 XR DIP Produttori: XR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR88C681JTR-F</b> Descrizione: IC UART CMOS DUAL 44PLCC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XR8052AS08X</b> Descrizione: XR8052AS08X EXAR SOP8 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong