

## CY29948AC

<b>fabbricante</b> Numero di parte:	CY29948AC
<b>Produttore / Marca</b>	Cypress Semiconductor
<b>Parte della descrizione:</b>	IC CLK BUFFER 2:12 200MHZ 32TQFP
<b>Schede tecniche:</b>	CY29948AC.pdf
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	Contiene piombo / RoHS non conforme
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2874 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**CY29948AC** 100% nuovi pezzi originali 2874 disponibili, trova prezzi CY29948AC, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista CY29948AC Cypress Semiconductor con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ CY29948AC: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di CY29948AC

Numero di parte	CY29948AC	Produttore / Marca	Cypress Semiconductor
Tensione di alimentazione -	2.375 V ~ 3.63 V	Digitare	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Contenitore dispositivo fornitore	32-TQFP (7x7)	Serie	-
Rapporto - Ingresso: Uscita	2:12	imballaggio	Tray
Contenitore / involucro	32-TQFP	Produzione	LVC MOS, LV TTL
temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C	Numero di circuiti	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)
Ingresso	LVC MOS, LVPECL, LV TTL	Frequenza - Max	200MHz
Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/No	Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:12 200MHz 32-TQFP
Numero di parte base	CY29948	Quantità di magazzino	2874 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Buffer orologio/temporizzatore, driver</a>	Descrizione	IC CLK BUFFER 2:12 200MHZ 32TQFP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

### Parole chiave realizzate con CY29948AC

Cypress Semiconductor CY29948AC	CY29948AC parte	CY29948AC Prezzo	Distributore CY29948AC
CY29948AC tecnico	Stock CY29948AC	Inventario CY29948AC	CY29948AC Fornitore
Ordine online CY29948AC	CY29948AC Richiesta	Immagine CY29948AC	Immagine CY29948AC
CY29948AC pdf	Scheda tecnica CY29948AC	Scheda tecnica CY29948AC	CY29948AC pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica CY29948AC	Cypress Semiconductor Produttore	Cypress Semiconductor CY29948AC	Cypress Semiconductor Corp CY29948AC

### Potresti essere anche interessato:

 <b>CY29FCT520STSOC</b> <b>Descrizione:</b> CY29FCT520STSOC CYREPSS SMD <b>Produttori:</b> CYREPSS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2814 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29FCT520CTSOCG4</b> <b>Descrizione:</b> IC 8BIT PIPELINE REG 24-SOIC <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2768 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29FCT520CTSOC</b> <b>Descrizione:</b> IC 8BIT PIPELINE REG 24-SOIC <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>CY29972AXIT</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK ZDB 12OUT 125MHZ 52TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2837 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29949AXC</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:15 200MHZ 52TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2709 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29947AXIT</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 2:9 200MHZ 32TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2639 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>CY29942AIT</b> <b>Descrizione:</b> CY29942AIT CYPRESS QFP <b>Produttori:</b> CYPRESS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2748 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29940AXC</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2805 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29940AXI</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2788 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>CY2CC8100XI-1T</b> <b>Descrizione:</b> CY2CC8100XI-1T CY SSOP <b>Produttori:</b> CY <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2846 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29947AI</b> <b>Descrizione:</b> CY29947AI CYP QFP <b>Produttori:</b> CYP <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2697 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29973AI</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK ZDB 12OUT 125MHZ 52TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>CY29972AI</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK ZDB 12OUT 125MHZ 52TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2770 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY2CC8100XIT</b> <b>Descrizione:</b> CY2CC8100XIT CYPRESS SSOP-20 <b>Produttori:</b> CYPRESS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2618 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29946AXCT</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 2:10 200MHZ 32TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2731 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>CY29976AI</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK ZDB 12OUT 125MHZ 52LQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29940AIT</b> <b>Descrizione:</b> CY29940AIT CYPRESS QFP <b>Produttori:</b> CYPRESS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2710 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29946AXI</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 2:10 200MHZ 32TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2643 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>CY2CC8100I</b> <b>Descrizione:</b> CY2CC8100I CYPRESS SSOP20 <b>Produttori:</b> CYPRESS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2793 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29948AI</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 2:12 200MHZ 32TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 9300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY2CC8100XI-1</b> <b>Descrizione:</b> CY2CC8100XI-1 CYPRESS SSOP <b>Produttori:</b> CYPRESS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2705 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>CY29947AC</b> <b>Descrizione:</b> CY29947AC CYPRESS QFP <b>Produttori:</b> CYPRESS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2708 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29947AIT</b> <b>Descrizione:</b> CY29947AIT CYP QFP <b>Produttori:</b> CYP <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2761 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29942AI</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2845 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>CY29972AXI</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK ZDB 12OUT 125MHZ 52TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2717 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY2CC18100C</b> <b>Descrizione:</b> CY2CC18100C CYPRESS SOP <b>Produttori:</b> CYPRESS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2887 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29940AXCT</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>CY29942AXI</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2793 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29942AXCT</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2888 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CY29942AXIT</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2807 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong