



**SP3494EN-L/TR**

fabricante Numero di parte:	SP3494EN-L/TR
Produttore / Marca	Exar Corporation
Parte della descrizione:	IC TXRX RS485/RS422 LP 8SOIC
Schede tecniche:	SP3494EN-L/TR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 23700 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**SP3494EN-L/TR** 100% nuovi pezzi originali 23700 in magazzino, trova il prezzo SP3494EN-L/TR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista SP3494EN-L/TR Exar Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ SP3494EN-L/TR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

**Le specifiche di SP3494EN-L/TR**

Numero di parte	SP3494EN-L/TR	Produttore / Marca	Exar Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	8-SOIC
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Descrizione dettagliata	1/1 Transceiver Half RS422, RS485 8-SOIC
Digitare	Transceiver	Tensione di alimentazione -	3 V ~ 3.6 V
Protocollo	RS422, RS485	Numero di driver / ricevitori	1/1
doppio	Half	Isteresi ricevente	20mV
Data Rate	2.5Mbps	Quantità di magazzino	23700 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Interfaccia-driver, ricevitori, ricetrasmittitori	Descrizione	IC TXRX RS485/RS422 LP 8SOIC
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

**Parole chiave realizzate con SP3494EN-L/TR**

Exar Corporation SP3494EN-L/TR	Parte SP3494EN-L/TR	Prezzo SP3494EN-L/TR	Distributore SP3494EN-L/TR
SP3494EN-L/TR tecnico	Azione SP3494EN-L/TR	Inventario SP3494EN-L/TR	Fornitore SP3494EN-L/TR
Ordine online SP3494EN-L/TR	Richiesta SP3494EN-L/TR	Immagine SP3494EN-L/TR	Immagine SP3494EN-L/TR
SP3494EN-L/TR pdf	Datasheet SP3494EN-L/TR	Scheda tecnica SP3494EN-L/TR	Scheda tecnica SP3494EN-L/TR pdf
Scarica la scheda tecnica SP3494EN-L/TR	Produttore Exar Corporation	Exar Corporation SP3494EN-L/TR	

**Potresti essere anche interessato:**

<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3493EN</b> Descrizione: SP3493EN SIPEX SOP8 Produttori: SIPEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3494EN</b> Descrizione: SP3494EN SIPEX SOP-8 Produttori: SIPEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3493EP</b> Descrizione: SP3493EP SIPEX DIP Produttori: SIPEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3494CP</b> Descrizione: SP3494CP SP DIP-8 Produttori: SP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p></p> <p><b>SP350-02-106-0</b> Descrizione: SP350-02-106-0 INFINEON SOP Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3493CP-L</b> Descrizione: SP3493CP-L EXAR 56516 DIP-8 Produttori: EXAR56516 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p></p> <p><b>SP3500SC</b> Descrizione: SP3500SC Sensirion NA Produttori: Sensirion Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p></p> <p><b>SP3497EEN-L</b> Descrizione: IC TXRX RS485/RS422 ESD 14SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3494E</b> Descrizione: SP3494E SIPEX SOP-8 Produttori: SIPEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p></p> <p><b>SP3494CN-L</b> Descrizione: IC TXRX RS485/RS422 LP 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3494C</b> Descrizione: SP3494C SIPEX SOP8 Produttori: SIPEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p></p> <p><b>SP3494CN-LTR</b> Descrizione: IC TXRX RS485/RS422 LP 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p></p> <p><b>SP352-54-106-0</b> Descrizione: SP352-54-106-0 INFINEON SOP14 Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p></p> <p><b>SP3497EEN-LTR</b> Descrizione: IC TXRX RS485/RS422 ESD 14SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p></p> <p><b>SP352-34-106-0</b> Descrizione: SP352-34-106-0 INFINEON PG-DSOSP- Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3496EEN</b> Descrizione: SP3496EEN SIPEX SOP8 Produttori: SIPEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p></p> <p><b>SP3494EN-L</b> Descrizione: IC TXRX RS485/RS422 LP 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3494CN</b> Descrizione: SP3494CN SIPEX SOP8 Produttori: SIPEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p></p> <p><b>SP3508EF-L</b> Descrizione: IC TXRX MULTIPROTOCOL 100LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3493CN-LTR</b> Descrizione: SP3493CN-LTR EXAR 56516 SOP-8 Produttori: EXAR56516 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3494CP-L</b> Descrizione: SP3494CP-L EXAR 56516 DIP-8 Produttori: EXAR56516 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3494EP</b> Descrizione: SP3494EP SIPEX DIP-8 Produttori: SIPEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3493CN</b> Descrizione: SP3493CN SIPEX SOP-8 Produttori: SIPEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3493CP</b> Descrizione: SP3493CP SIPEX DIP Produttori: SIPEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p></p> <p><b>SP3495EEN-L/TR</b> Descrizione: IC TXRX RS485/RD422 ESD 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3495EEN</b> Descrizione: SP3495EEN SIPEX SOP8 Produttori: SIPEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3497EEN</b> Descrizione: SP3497EEN SIPEX SOP14 Produttori: SIPEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p></p> <p><b>SP3508CF-L</b> Descrizione: IC TXRX MULTIPROTOCOL 100LQFP Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>SP3508EF</b> Descrizione: SP3508EF SIPEX TQFP Produttori: SIPEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p></p> <p><b>SP3496EEN-L/TR</b> Descrizione: IC TXRX RS485/RD422 ESD 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong