


IMAGE NOT AVAILABLE



DS90LV110TMTCTX/NOPB

fabricante Numero di parte:	DS90LV110TMTCTX/NOPB
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC CLK BUF 1:10 400MHZ 28TSSOP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 11700 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

DS90LV110TMTCTX/NOPB 100% nuovi pezzi originali 11700 disponibili, trova prezzi DS90LV110TMTCTX/NOPB, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista DS90LV110TMTCTX/NOPB con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ DS90LV110TMTCTX/NOPB: Info@IC-Components.com































Le specifiche di DS90LV110TMTCTX/NOPB

Numero di parte	DS90LV110TMTCTX/NOPB	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	3 V ~ 3.6 V	Digitare	Fanout Buffer (Distribution)
Contenitore dispositivo fornitore	28-TSSOP	Serie	-
Rapporto - Ingresso: Uscita	1:10	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucri	28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Produzione	LVDS
Altri nomi	296-44647-2 DS90LV110TMTCTX/NOPB-ND	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Numero di circuiti	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)	Ingresso	LVDS, LVPECL, PECL
Frequenza - Max	400MHz	Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes
Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:10 400MHz 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Numero di parte base	DS90LV110
Quantità di magazzino	11700 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Buffer orologio/temporizzatore, driver
Descrizione	IC CLK BUF 1:10 400MHZ 28TSSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con DS90LV110TMTCTX/NOPB

DS90LV110TMTCTX/NOPB	DS90LV110TMTCTX/NOPB parte	DS90LV110TMTCTX/NOPB Prezzo	Distributore DS90LV110TMTCTX/NOPB
DS90LV110TMTCTX/NOPB tecnico	Stock DS90LV110TMTCTX/NOPB	Inventario DS90LV110TMTCTX/NOPB	DS90LV110TMTCTX/NOPB Fornitore
Ordine online DS90LV110TMTCTX/NOPB	DS90LV110TMTCTX/NOPB Richiesta	Immagine DS90LV110TMTCTX/NOPB	Immagine DS90LV110TMTCTX/NOPB
DS90LV110TMTCTX/NOPB pdf	Scheda tecnica DS90LV110TMTCTX/NOPB	Scheda tecnica DS90LV110TMTCTX/NOPB	DS90LV110TMTCTX/NOPB pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica DS90LV110TMTCTX/NOPB	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 <p>DS90LV049QMTX/NOPB Descrizione: IC LDRV/RCVR PAIR LVDS 16TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2775 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90UB904QSQ/NOPB Descrizione: IC SER/DESER 10-43MHZ 18B 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2840 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90LV110ATMT/NOPB Descrizione: IC CLK BUF 1:10 200MHZ 28TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2631 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>DS90LV110ATMTX Descrizione: IC CLK BUF 1:10 200MHZ 28TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2698 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90LV049QMT Descrizione: DS90LV049QMT NS TSSOP16 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90UB902QSQE/NOPB Descrizione: IC SER/DESER 10-43MHZ 16B 40WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2799 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>DS90LV049HMTX/NOPB Descrizione: IC LDRV/RCVR PAIR LVDS 16-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90UB904QSQE Descrizione: DS90UB904QSQE NS QFN48 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2760 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90UB901QSQE/NOPB Descrizione: IC SER/DESER 10-43MHZ 16B 32WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2674 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>DS90LV049TMTX/NOPB Descrizione: IC DVR/RCVR LVDS QUAD 3V 16TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90LV27ATM Descrizione: DS90LV27ATM NS SOP-8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2649 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90UB902QSQ/NOPB Descrizione: TI QFN-40 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3977 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>DS90UB302QSQ Descrizione: DS90UB302QSQ NS/TI QFN Produttori: NS/TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2661 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90UB913ATRTVTQ1 Descrizione: IC SER/DES 10-100MHZ FPD 32WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2789 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90UB913QSQ Descrizione: DS90UB913QSQ TI WQFN-32 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2619 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>DS90LV049TMTX Descrizione: IC DVR/RCVR LVDS QUAD 3V 16TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2612 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90LV804TSQX/NOPB Descrizione: IC REDRIVER LVDS 4CH 32WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90UB913QSQ/NOPB Descrizione: IC SER/DES 10-100MHZ FPD 32WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2706 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>DS90LV110TMTX Descrizione: IC CLK BUF 1:10 400MHZ 28TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90LV110ATMT Descrizione: IC CLK BUF 1:10 200MHZ 28TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90LV804TSQX Descrizione: IC REDRIVER LVDS 4CH 32WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2820 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>DS90UB913QSQE Descrizione: DS90UB913QSQE TI QFN32 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2814 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90LV804TSQ/NOPB Descrizione: N/A Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2846 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90LV049TMT Descrizione: IC LDRV/RCVR PAIR LVDS 16TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>DS90LV110TMTCX Descrizione: IC CLK BUF 1:10 400MHZ 28TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90LV110ATMTCTX/NOPB Descrizione: DS90LV110ATMTCTX/NOPB NS/TI TSSOP-28 Produttori: NS/TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2861 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90LV049QMTX Descrizione: DS90LV049QMTX NS TSSOP16 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2619 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>DS90LV049TMT/NOPB Descrizione: IC LDRV/RCVR PAIR LVDS 16TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2862 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90LV110ATMTX/NOPB Descrizione: IC CLK BUF 1:10 200MHZ 28TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2672 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DS90LV17ATM Descrizione: DS90LV17ATM NS SOP8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong