




S-80810CNNB-B9OT2G

fabricante Numero di parte:	S-80810CNNB-B9OT2G
Produttore / Marca	SII Semiconductor Corporation
Parte della descrizione:	IC VOLT DETECTOR 1.0V SC-82AB
Schede tecniche:	S-80810CNNB-B9OT2G.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

S-80810CNNB-B9OT2G 100% nuovi pezzi originali 3000 in magazzino, trova il prezzo S-80810CNNB-B9OT2G, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista S-80810CNNB-B9OT2G SII Semiconductor Corporation con garanzia, 100% di garanzia di fiducia. RFQ S-80810CNNB-B9OT2G: Info@IC-Components.com










Le specifiche di S-80810CNNB-B9OT2G

Numero di parte	S-80810CNNB-B9OT2G	Produttore / Marca	SII Semiconductor Corporation
Serie	S-808xxC	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucre	SC-82A, SOT-343	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	SC-82AB
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Descrizione dettagliata	Supervisor Open Drain or Open Collector 1 Channel SC-82AB
Digitare	Voltage Detector	Produzione	Open Drain or Open Collector
Reset	Active Low	Numero di tensioni monitorate	1
Timeout reset	-	Tensione - Soglia	1V
Quantità di magazzino	3000 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Supervisor
Descrizione	IC VOLT DETECTOR 1.0V SC-82AB	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con S-80810CNNB-B9OT2G

SII Semiconductor Corporation S-80810CNNB-B9OT2G	Parte S-80810CNNB-B9OT2G	Prezzo S-80810CNNB-B9OT2G	Distributore S-80810CNNB-B9OT2G
Fornitore S-80810CNNB-B9OT2G	S-80810CNNB-B9OT2G tecnico	Azione S-80810CNNB-B9OT2G	Inventario S-80810CNNB-B9OT2G
Immagine S-80810CNNB-B9OT2G	Ordine online S-80810CNNB-B9OT2G	Richiesta S-80810CNNB-B9OT2G	Immagine S-80810CNNB-B9OT2G
Scheda tecnica S-80810CNNB-B9OT2G pdf	S-80810CNNB-B9OT2G pdf	Datasheet S-80810CNNB-B9OT2G	Scheda tecnica S-80810CNNB-B9OT2G
	Scarica la scheda tecnica S-80810CNNB-B9OT2G	Produttore SII Semiconductor Corporation	SII Semiconductor Corporation S-80810CNNB-B9OT2G
Seiko Instruments S-80810CNNB-B9OT2G	Seiko Instruments, Inc. S-80810CNNB-B9OT2G		

Potresti essere anche interessato:

 <p>S-80811CNNB-B9PT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 1.1V SC-82AB Produttore: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80810CLNB-B7OT2G Descrizione: S-80810CLNB-B7OT2G SEIKO SOT-343 Produttore: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80808CNBB-B9M-TF Descrizione: S-80808CNBB-B9M-TF SEK SOT25 Produttore: SEK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>S-80813CNNB-B9RT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 1.3V SC-82AB Produttore: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80793SN-7Q-T1 Descrizione: S-80793SN-7Q-T1 SELKO SOT23-5 Produttore: SELKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80810CNPF-B9OT2G Descrizione: S-80810CNPF-B9OT2G SEIKO SOT-543 Produttore: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80812CNNB-B9Q-T2 Descrizione: S-80812CNNB-B9Q-T2 SEIKO SOT143-4 Produttore: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80809CNNB-B9NT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 0.9V SC-82AB Produttore: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80811ANNP-E71-T2 Descrizione: S-80811ANNP-E71-T2 xx SOT-323-4 Produttore: xx Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>S-80813CLNB-B7RT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 1.3V SC-82AB Produttore: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80812CNNB-B9Q-T2G Descrizione: S-80812CNNB-B9Q-T2G SEIKO SOT-343PB Produttore: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80810CNNB-B9OT2G Descrizione: S-80810CNNB-B9OT2G SEIKO SOT343 Produttore: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80810ANNP-E70-T2 Descrizione: S-80810ANNP-E70-T2 SEIKO SOT343 Produttore: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80809CNPF Descrizione: S-80809CNPF SEIKO SNT-4A Produttore: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80810CNNB-B9O-T2 Descrizione: S-80810CNNB-B9O-T2 SEIKO SOT23-4 Produttore: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80808ANNP-E7Y-T2 Descrizione: S-80808ANNP-E7Y-T2 SOT343 Produttore: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80812ANNP-E72-T2 Descrizione: S-80812ANNP-E72-T2 SEK SOT343 Produttore: SEK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80777SN-J8-T1 Descrizione: S-80777SN-J8-T1 SEIKO SOT-153 Produttore: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>S-80811CLNB-B7PT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 1.1V SC-82AB Produttore: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80808CNNB-B9MT2U Descrizione: IC VOLT DETECTOR 0.8V SC-82AB Produttore: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80812CLNB-B7QT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 1.2V SC-82AB Produttore: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80814ALNP-EAB Descrizione: S-80814ALNP-EAB SEIKO SOT343 Produttore: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80777SN-J8 Descrizione: S-80777SN-J8 SIEKO SOT-153 Produttore: SIEKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 42000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80811CLNB-B7P-T2 Descrizione: S-80811CLNB-B7P-T2 SEIKO SOT143 Produttore: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80809CNNB-B9N-T2 Descrizione: S-80809CNNB-B9N-T2 SEIKO SC-82AB Produttore: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80812CNNB-B9QT2G Descrizione: IC VOLT DETECTOR 1.2V SC-82AB Produttore: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80814ALNP-EAB-T2 Descrizione: S-80814ALNP-EAB-T2 SEIKO SOT343 Produttore: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80809AZNNP-E7-T2 Descrizione: S-80809AZNNP-E7-T2 SEIKO SOT-70 Produttore: SEIKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>S-80812CNPF-B9QTFG Descrizione: IC VOLT DETECTOR 1.2V SNT-4A Produttore: SII Semiconductor Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>S-80793SN-7Q-T1-G Descrizione: S-80793SN-7Q-T1-G SELKO SOT23-5 Produttore: SELKO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong