



MC145423DT

fabricante Numero di parte:	MC145423DT
Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Parte della descrizione:	IC TXRX UDLT/ISDN 28TSSOP
Schede tecniche:	MC145423DT.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MC145423DT 100% nuovi pezzi originali 700 in magazzino, trova il prezzo MC145423DT, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MC145423DT NXP Semiconductors / Freescale con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MC145423DT: Info@IC-Components.com














Le specifiche di MC145423DT

Numero di parte	MC145423DT	Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	MC145423	Contenitore / involucro	28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	28-TSSOP	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Descrizione dettagliata	Transceiver 28-TSSOP	Digitare	Transceiver
Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 5.5 V	Protocollo	-
Numero di driver / ricevitori	-	doppio	-
Data Rate	-	Quantità di magazzino	700 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Interfaccia-driver, ricevitori, ricetrasmittitori	Descrizione	IC TXRX UDLT/ISDN 28TSSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con MC145423DT

NXP Semiconductors / Freescale MC145423DT	Parte MC145423DT	Prezzo MC145423DT	Distributore MC145423DT
MC145423DT tecnico	Azione MC145423DT	Inventario MC145423DT	Fornitore MC145423DT
Ordine online MC145423DT	Richiesta MC145423DT	Immagine MC145423DT	Immagine MC145423DT
MC145423DT pdf	Datasheet MC145423DT	Scheda tecnica MC145423DT	Scheda tecnica MC145423DT pdf
Scarica la scheda tecnica MC145423DT	Produttore NXP Semiconductors / Freescale	NXP Semiconductors / Freescale MC145423DT	NXP Semiconductors MC145423DT
Freescale MC145423DT	Freescale Semiconductor - NXP MC145423DT	NXP USA Inc. MC145423DT	

Potresti essere anche interessato:

 <p>MC14541BDT Descrizione: MC14541BDT ON TSSOP14 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>MC14541BDR Descrizione: MC14541BDR ON SOP14 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC145425P Descrizione: MC145425P MOT DIP24 Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>MC14541BG Descrizione: MC14541BG ON SOP14 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>MC145436ADW Descrizione: MC145436ADW ON SOP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC145436ADWR2 Descrizione: MC145436ADWR2 MOT SOP-205.2mm Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MC14541BD Descrizione: MC14541BD MOT/ON SOP-14 Produttori: MOT/ON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC145422DWR2 Descrizione: MC145422DWR2 MOT SMD Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>MC14541BDR2G Descrizione: IC OSC PROG TIMER 3MHZ 14SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MC145433L Descrizione: MC145433L MOTOROLA CDIP16 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>MC14541BCP Descrizione: MC14541BCP ON DIP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC145432P Descrizione: MC145432P MOT DIP-18P Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>MC14541BDTR2G TSSOP14 Descrizione: MC14541BDTR2G TSSOP14 ON TSSOP14 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>MC14541BCPG Descrizione: IC OSC PROG TIMER 3MHZ 14DIP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC145422DW Descrizione: IC OSC PROG TIMER 3MHZ 14TSSOP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>MC14541BDR2 Descrizione: MC14541BDR2 ON SOP-14 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC145423DW Descrizione: MC145423DW MT SOP-28 Produttori: MT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC145423DWR2 Descrizione: MC145423DWR2 FREESCAL SOP28 Produttori: FREESCAL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>MC14541BDG Descrizione: IC OSC PROG TIMER 3MHZ 14SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC145425DWR2 Descrizione: MC145425DWR2 MOTOROLA SOP24 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>MC145423EG Descrizione: IC OSC PROG TIMER 3MHZ 14TSSOP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MC145423DTR2 Descrizione: MC145423DTR2 MOTOROLA TSSOP-28 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC145426DWR2 Descrizione: MC145426DWR2 MOTOROLA SOP24 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>MC14541BDTR2 Descrizione: IC OSC PROG TIMER 3MHZ 14TSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>MC14541BDTR2G Descrizione: IC OSC PROG TIMER 3MHZ 14TSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC145436ADWR Descrizione: MC145436ADWR MOTOROLA SOP-16 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC145421P Descrizione: MC145421P MOTOROLA PDIP24L Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MC145428P Descrizione: MC145428P MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC145425DW Descrizione: MC145425DW MOTOROLA SOP24 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC145425P+ Descrizione: MC145425P+ MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong