



X9525V201

| | |
|---------------------------------|---|
| fabricante Numero di parte: | X9525V201 |
| Produttore / Marca | Intersil |
| Parte della descrizione: | IC DCP DUAL EEPROM MEM 20-TSSOP |
| Schede tecniche: | X9525V201.pdf |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| Condizione di scorta: | Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. |
| Nave da: | Hong Kong |
| Modo di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

RICHIEDI UN PREVENTIVO

X9525V201 100% nuovi pezzi originali 200 in magazzino, trova il prezzo X9525V201, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista X9525V201 Intersil con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ X9525V201: Info@IC-Components.com

Le specifiche di X9525V201

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Numero di parte | X9525V201 | Produttore / Marca | Intersil |
| Serie | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Numero di parte base | X9525 | Contenitore / involucro | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| imballaggio | Tube | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Contenitore dispositivo fornitore | 20-TSSOP | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Descrizione dettagliata | Laser Driver IC 2 Channel 2.7 V ~ 5.5 V 20-TSSOP | Corrente - Alimentazione | 1.5mA |
| Digitale | Laser Diode Controller (Fiber Optic) | Numero di canali | 2 |
| Tensione di alimentazione - | 2.7 V ~ 5.5 V | Data Rate | - |
| Corrente - Modulazione | - | Quantità di magazzino | 200 pcs Stock |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) > PMIC-driver laser | Descrizione | IC DCP DUAL EEPROM MEM 20-TSSOP |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme | | |

Parole chiave realizzate con X9525V201

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Intersil X9525V201 | Parte X9525V201 | Prezzo X9525V201 | Distributore X9525V201 |
| X9525V201 tecnico | Azione X9525V201 | Inventario X9525V201 | Fornitore X9525V201 |
| Ordine online X9525V201 | Richiesta X9525V201 | Immagine X9525V201 | Immagine X9525V201 |
| X9525V201 pdf | Datasheet X9525V201 | Scheda tecnica X9525V201 | Scheda tecnica X9525V201 pdf |
| Scarica la scheda tecnica X9525V201 | Produttore Intersil | Intersil X9525V201 | |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|---|---|---|
| <p>X9511WZ Descrizione: X9511WZ INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>X9530V14IZT1 Descrizione: IC LASR CTRLR 1CHAN 5.5V 14TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9525P Descrizione: X9525P XICOR DIP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>X95820WV Descrizione: X95820WV INTERSIL TSSOP14 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>X95840UV201-2.7T1 Descrizione: IC XDCP QUAD 256TAP 50K 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>X95820WVZG Descrizione: X95820WVZG INTERSIL TSSOP20 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>X95820WV14I-2.7T1 Descrizione: IC XDCP DUAL 256TAP 10K 14-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>X9511WSZT1 Descrizione: IC POT DGTL SGL PB CTRL 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9520VIB Descrizione: X9520VIB XICOR TSSOP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>X9520V20I-AT1 Descrizione: IC VOLT MON DUAL 2KBIT 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>X95820WV14IZ-2.7 Descrizione: IC XDCP DUAL 256TAP 10K 14-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>X95840UVZG Descrizione: X95840UVZG INTERSIL TSSOP20 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>X9520VIA Descrizione: X9520VIA INTERSIL TSSOP20 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>X95820UV14I-2.7 Descrizione: IC XDCP DUAL 256TAP 50K 14-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9520PI Descrizione: X9520PI XICOR DIP-20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9521V Descrizione: X9521V XICOR TSSOP-20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>X95820WV14IZ-2.7T1 Descrizione: IC POT DGTL DUAL 10K OHM 14TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9520P Descrizione: X9520P XICOR DIP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>X9520VZIA Descrizione: X9520VZIA INTERSIL TSSOP20 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9525PI Descrizione: X9525PI XICOR DIP-20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>X9530V14IZ Descrizione: IC LASR CTRLR 1CHAN 5.5V 14TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>X9520V20I-A Descrizione: IC 3 DCP 2K EE LASR CTRL 20TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>X95840UVG Descrizione: X95840UVG INTERSIL TSSOP20 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>X95840UV20IZ-2.7T1 Descrizione: IC POT DGTL QUAD 50K OHM 20TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>X9530V14IT1 Descrizione: IC LASER DIODE CTRLR 14-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>X9511WSZI Descrizione: X9511WSZI INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>X95820WV14I-2.7 Descrizione: IC XDCP DUAL 256TAP 10K 14-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9520V Descrizione: X9520V XICOR TSSOP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>X95820UV14IZ-2.7 Descrizione: IC XDCP DUAL 256TAP 50K 14-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9525V Descrizione: X9525V XICOR TSSOP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong