



ANT025020LCT1575MA1

fabricante Numero di parte:	ANT025020LCT1575MA1
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ CHIP SLD
Schede tecniche:	ANT025020LCT1575MA1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

ANT025020LCT1575MA1 100% nuovi pezzi originali 2100 in magazzino, trova il prezzo ANT025020LCT1575MA1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista ANT025020LCT1575MA1 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ ANT025020LCT1575MA1: Info@IC-Components.com































Le specifiche di ANT025020LCT1575MA1

Numero di parte	ANT025020LCT1575MA1	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Descrizione dettagliata	1.575GHZ, 2.4GHZ, 5.5GHZ Chip RF Antenna 1.574GHZ ~ 1.577GHZ, 2.4GHZ ~ 2.484GHZ, 5.15GHZ ~ 5.85GHZ Solder Surface Mount	fine	Solder
Intervallo di frequenze	1.574GHZ ~ 1.577GHZ, 2.4GHZ ~ 2.484GHZ, 5.15GHZ ~ 5.85GHZ	Altezza (max)	0.024" (0.60mm)
Caratteristiche	-	Return Loss	-
Protezione ingresso	-	applicazioni	-
Guadagno	-	Gruppo di frequenza	Wide Band
Frequenza (centro / banda)	1.575GHZ, 2.4GHZ, 5.5GHZ	Tipo di antenna	Chip
Numero di bande	3	ROS	1.3, 1.8, 2.4
Altri nomi	495-75561-2	Quantità di magazzino	2100 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Antenne RF	Descrizione	RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ CHIP SLD
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con ANT025020LCT1575MA1

TDK Corporation ANT025020LCT1575MA1	Parte ANT025020LCT1575MA1	Prezzo ANT025020LCT1575MA1	Distributore ANT025020LCT1575MA1
ANT025020LCT1575MA1 tecnico	Azione ANT025020LCT1575MA1	Inventario ANT025020LCT1575MA1	Fornitore ANT025020LCT1575MA1
Ordine online ANT025020LCT1575MA1	Richiesta ANT025020LCT1575MA1	Immagine ANT025020LCT1575MA1	Immagine ANT025020LCT1575MA1
ANT025020LCT1575MA1 pdf	Datasheet ANT025020LCT1575MA1	Scheda tecnica ANT025020LCT1575MA1	Scheda tecnica ANT025020LCT1575MA1 pdf
Scarica la scheda tecnica ANT025020LCT1575MA1	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation ANT025020LCT1575MA1	

Potresti essere anche interessato:

 <p>2450AT43H0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANT3216A063R2400A Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Yageo Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>0915AT43A0026E Descrizione: RF ANT 915MHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>ANT24230A Descrizione: ANT24230A AN SOP Produttori: AN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>AF816M157502-T Descrizione: RF ANT 1.575GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANT8815 Descrizione: ANT8815 ANT ETSSOP-24 Produttori: ANT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>ANT8820 Descrizione: ANT8820 ANT ETSSOP-24 Produttori: ANT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>RFANT3216120A5T Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16800 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANT8030-2R4-01A Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>ANT8110 Descrizione: ANT8110 ANT MSOP8 Produttori: ANT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANT1085-4R1-01A Descrizione: RF ANT 4.2GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>5400AT18A1000E Descrizione: RF ANT 5.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>ANT016008LCD2442MA1 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ CHIP SLD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18400 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>LDA312G7313F-237 Descrizione: RF ANT 2.7GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27800 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANT016008LCD1575MA1 Descrizione: RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ CHIP SLD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>ANT016008LCS2442MA1 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANT-2.45-CHP-T Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Linx Technologies Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 48300 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANT090040CCS1575MA1 Descrizione: ANT090040CCS1575MA1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>W3008G Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANTARIS4 Descrizione: ANTARIS4 ATMEL module Produttori: Atmel (Microchip Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANT2801 Descrizione: ANT2801 ANT ETSSOP-20 Produttori: ANT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>RFECA3216060A1T Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANT8030-2R4-01B Descrizione: ANT8030-2R4-01B TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANTMRX19 Descrizione: ANTRMX19 TI TSSOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>ANT3216A093R2400A Descrizione: ANT3216A093R2400A YAGEO SMD Produttori: Yageo Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANT3216LL00R2400A Descrizione: RF ANT 2.45GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Yageo Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANT2012LL13R2400A Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Yageo Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SR42W001 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ CHIP SLD Produttori: Antenova Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANT-2.45-CHP Descrizione: ANT-2.45-CHP ANTENNA SMD Produttori: ANTENNA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ANT016008LCS2442MA2 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong