

Weidmüller 3

950416 fabbricante Numero di parte: **Produttore / Marca** Parte della descrizione: Schede tecniche: Stato Lead senza piombo / RoHS:

Condizione di scorta:

Nave da:

950416 WBN-PG9 LOCKNUT BRASS

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS

Non applicabile / Non applicabile Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.

**RICHIEDI UN PREVENTIVO** 

Modo di spedizione:

950416 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo 950416, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 950416 Weidmuller con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 950416: Info@IC-Components.com

# Le specifiche di 950416

Numero di parte	950416	Produttore / Marca	Weidmuller
Serie	-	Tipo di accessori	Nut
Da utilizzare con / Prodotti Correlati	Mounting Plates	Quantità di magazzino	100 pcs Stock
Categoria	Scatole, recinzioni, cremagliere > Accessori Box	Descrizione	WBN-PG9 LOCKNUT BRASS
Stato Lead senza piombo / RoHS	Non applicabile / Non applicabile		

### Parole chiave realizzate con 950416

Weidmuller 950416	Parte 950416	Prezzo 950416	Distributore 950416
950416 tecnico	Azione 950416	Inventario 950416	Fornitore 950416
Ordine online 950416	Richiesta 950416	Immagine 950416	Immagine 950416
950416 pdf	Datasheet 950416	Scheda tecnica 950416	Scheda tecnica 950416 pdf
Scarica la scheda tecnica 950416	Produttore Weidmuller	Weidmuller 950416	

Descrizione: 95080B6 ST SOP-8

Descrizione: 95040WP ST SOP8

### Potresti essere anche interessato:



**IMAGE NOT** 

**AVAILABLE** 

### disponibili.

Produttori: ST

95040 Q

**Descrizione:** 95080T ST SOP8

Descrizione: 95040 Q ST SOP8 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.

Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100

Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5500

Citazione:

Citazione:

Citazione:

RFQ

RFQ

RFQ

**IMAGE NOT AVAILABLE** 

**IMAGE NOT** 

AVAILABLE

**IMAGE NOT** 

**AVAILABLE** 

**IMAGE NOT** 

AVAILABLE

**IMAGE NOT** 

AVAILABLE

## Produttori: ST

9505A

disponibili.

95080 Q

Produttori: ST

Produttori: PHILIPS

95040WP

95080B6

Produttori: ST

Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: RFQ

**Disponibile:** Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500

**Disponibile:** Nuovo originale, pezzi di ricambio 4700

Citazione:

Citazione:

Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200

Citazione:

Descrizione: 9505A PHILIPS QFN-32P

RFQ

RFQ

RFQ

**IMAGE NOT** AVAILABLE

**IMAGE NOT** 

AVAILABLE

**IMAGE NOT** 

**AVAILABLE** 

#### Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.

Produttori: ST

disponibili.

Descrizione: 95080Q ST SOP8

Descrizione: 95080.3 ST SOP8

95080Q

950403

Descrizione: 950403

Produttori: Original

Citazione: RFQ 95080.3

**Disponibile:** Nuovo originale, pezzi di ricambio 400

Citazione:

Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100

Citazione:

RFQ

RFQ

**IMAGE NOT AVAILABLE** 

950810BG

disponibili.

Produttori: ICS

950401 Descrizione: BOX STEEL 18.9"L X 18.9"W Produttori: Weidmuller

Descrizione: 950810BG ICS TSSOP56

Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300

disponibili. RFQ Citazione:

disponibili.

95080.Q

Descrizione: 95080 Q ST SOP-8

Descrizione: 95080.Q NA NA Produttori: NA **Disponibile:** Nuovo originale, pezzi di ricambio 100

disponibili. RFQ Citazione:

**IMAGE NOT AVAILABLE** 

95040 3

95080W6

950803

Produttori: ST

Produttori: ST

**Descrizione:** 95040 3 ST SOP-8 Produttori: ST **Disponibile:** Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili. RFQ Citazione:

**IMAGE NOT** AVAILABLE

Descrizione: 95040 6 ST SOP-8 Produttori: ST

950406

Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.

RFQ Citazione:

95040WQ

Produttori: ST

Descrizione: 95040WQ ST SOP-8

Citazione:

Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6300 disponibili.

RFQ

**IMAGE NOT** 

**AVAILABLE** 

Produttori: ST

disponibili.

95040T

Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200

Citazione:

Descrizione: 95040TSTSOP8

**IMAGE NOT** 

**AVAILABLE** 

**IMAGE NOT** 

AVAILABLE

**Disponibile:** Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.

Descrizione: 95080W6 ST SOP-8

RFQ Citazione:

Descrizione: 95080 3 ST SOP-8

**IMAGE NOT AVAILABLE** 

95080 @@@@@

Descrizione: 95080 @@@@@ ST SOP Produttori: ST

Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.

RFQ Citazione:

**IMAGE NOT** 

AVAILABLE

Produttori: ST

95080W3

**Disponibile:** Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.

Descrizione: 95080W3 ST SOP-8

Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.

RFQ Citazione:

**IMAGE NOT AVAILABLE** 

Citazione:

RFQ

RFQ

RFQ

RFQ

RFQ

**IMAGE NOT** AVAILABLE

95040

Descrizione: 95040 ST SOP

Produttori: ST

Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili RFQ Citazione:

**IMAGE NOT AVAILABLE** 

**IMAGE NOT** 

AVAILABLE

disponibili.

950405AFT

Produttori: ICS

Descrizione: 95042U3 ST SO8

**Descrizione:** 950405AFT ICS SSOP-48

Produttori: ST

disponibili.

95042U3

**Disponibile:** Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400

Citazione:

**Disponibile:** Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000

Citazione: RFQ **AVAILABLE** 

**IMAGE NOT** 

AVAILABLE

**IMAGE NOT** 

Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200

Produttori: ST

disponibili.

95031B3

disponibili.

Produttori:  $\top$ 

95040W6

disponibili. Citazione:

Descrizione: 95040W6 ST SOP-8

950406

**Descrizione:** 950406 ST SOP-8

**Disponibile:** Nuovo originale, pezzi di ricambio 700

(DIDT

950401CGLF Descrizione: 950401CGLF IDT TSSOP

**Produttori:** IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: RFQ



95080WQ Descrizione: 95080WQ ST SOP-8

Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300

disponibili.

Citazione:

RFQ

RFQ

**IMAGE NOT** 

AVAILABLE

Citazione:

Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400

Citazione:

Descrizione: 95031B3 TI BGA

**IMAGE NOT** 

**AVAILABLE** 

**IMAGE NOT** 

AVAILABLE

Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800

Descrizione: 95040W3 ST SOP-8

Descrizione: 95080 ST SOP-8

95080

Produttori: ST

disponibili. RFQ Citazione:

Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000

Citazione:

RFQ



E-mail: Info@IC-Components.com TEL: 00 852 - 30501935 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong

IC Components Ltd è distributore di componenti elettronici di IC e condensatori @ 2018 IC-Components.com Tutti i diritti riservati.

95040W3

disponibili.

Produttori: ST