




ADM6315-44D2ART-RL

fabricante Numero di parte:	ADM6315-44D2ART-RL
Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Parte della descrizione:	IC SUPERVISOR OD 4.39V SOT143
Schede tecniche:	ADM6315-44D2ART-RL.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

ADM6315-44D2ART-RL 100% nuovi pezzi originali 7500 in magazzino, trova il prezzo ADM6315-44D2ART-RL, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista ADM6315-44D2ART-RL ADI (Analog Devices, Inc.) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ ADM6315-44D2ART-RL: Info@IC-Components.com





























Le specifiche di ADM6315-44D2ART-RL

Numero di parte	ADM6315-44D2ART-RL	Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	ADM6315	Contenitore / involucro	TO-253-4, TO-253AA
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	SOT-143-4	temperatura di esercizio	-40 °C ~ 125 °C (TA)
Descrizione dettagliata	Supervisor Open Drain or Open Collector 1 Channel SOT-143-4	Digitare	Simple Reset/Power-On Reset
Produzione	Open Drain or Open Collector	Reset	Active Low
Numero di tensioni monitorate	1	Timeout reset	20 ms Minimum
Tensione - Soglia	4.39V	Altri nomi	ADM631544D2ART-RL
Quantità di magazzino	7500 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Supervisor
Descrizione	IC SUPERVISOR OD 4.39V SOT143	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con ADM6315-44D2ART-RL

ADI (Analog Devices, Inc.) ADM6315-44D2ART-RL	Parte ADM6315-44D2ART-RL	Prezzo ADM6315-44D2ART-RL	Distributore ADM6315-44D2ART-RL
ADM6315-44D2ART-RL tecnico	Azione ADM6315-44D2ART-RL	Inventario ADM6315-44D2ART-RL	Fornitore ADM6315-44D2ART-RL
Ordine online ADM6315-44D2ART-RL	Richiesta ADM6315-44D2ART-RL	Immagine ADM6315-44D2ART-RL	Immagine ADM6315-44D2ART-RL
ADM6315-44D2ART-RL pdf	Datasheet ADM6315-44D2ART-RL	Scheda tecnica ADM6315-44D2ART-RL	Scheda tecnica ADM6315-44D2ART-RL pdf
Scarica la scheda tecnica ADM6315-44D2ART-RL	Produttore ADI (Analog Devices, Inc.)	ADI (Analog Devices, Inc.) ADM6315-44D2ART-RL	AD ADM6315-44D2ART-RL
ADI (Analog Devices, Inc.) ADM6315-44D2ART-RL	Analog Devices Inc. ADM6315-44D2ART-RL	Analog Devices, Inc. ADM6315-44D2ART-RL	

Potresti essere anche interessato:

 <p>ADM6315-46D1ARTZR7 Descrizione: IC SUPERVISOR OD 4.63V SOT143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-31D4ARTZR7 Descrizione: ADM6315-31D4ARTZR7 AD SOT143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-31D3ART-RL7 Descrizione: ADM6315-31D3ART-RL7 AD SOT-143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>ADM6315-44D4ARTZR7 Descrizione: IC SUPERVISOR OD 4.39V SOT143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>ADM6315-31D3ART-RL7 MFG Descrizione: ADI SOT143 17+ Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2450 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-31D3ARTZ Descrizione: ADM6315-31D3ARTZ AD SOT-143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>ADM6315-45D2ARTZ Descrizione: ADM6315-45D2ARTZ AD SOT-143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-44D2ARTZ Descrizione: ADM6315-44D2ARTZ AD SOT-143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-45D3ART Descrizione: ADM6315-45D3ART AD SOT-143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>ADM6315-31D3ARTZ-RL7 Descrizione: ADM6315-31D3ARTZ-RL7 AD SOT143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-44D3ART-RL7 Descrizione: ADM6315-44D3ART-RL7 AD SOT-143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-44D2ARTRL7 Descrizione: IC SUPERVISOR OD 4.39V SOT143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>ADM6315-44D3ART Descrizione: ADM6315-44D3ART AD SOT-143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-31D3ARTZR7 Descrizione: IC SUPERVISOR OD 3.08V SOT143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-31D1ART-RL7 Descrizione: ADM6315-31D1ART-RL7 AD SOT-143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>ADM6315-31D4ARTZ Descrizione: ADM6315-31D4ARTZ AD SOT-143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>ADM6315-44D2ARTZ-R7 Descrizione: ADM6315-44D2ARTZ-R7 ADI SOT143 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-44D3ARTRL7 Descrizione: IC SUPERVISOR OD 4.39V SOT143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>ADM6315-31D3ART Descrizione: ADM6315-31D3ART AD SOT143M Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-31D1ARTZR7 Descrizione: ADM6315-31D1ARTZR7 AD SOT143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-31 Descrizione: ADM6315-31 AD SOT-23 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>ADM6315-31D2ARTZR7 Descrizione: IC SUPERVISOR OD 3.08V SOT143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-31D3ART-RL Descrizione: ADM6315-31D3ART-RL AD SOT143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-44D2ARTZR7 Descrizione: ADM6315-44D2ARTZR7 AD SOT143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>ADM6315-31D3ARTZRL Descrizione: ADM6315-31D3ARTZRL AD SOT143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-44D4ARTZ Descrizione: ADM6315-44D4ARTZ AD SOT-143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-31D3ARTZ-R7 Descrizione: ADM6315-31D3ARTZ-R7 AD SOT23-3 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>ADM6315-44D3ARTZR7 Descrizione: IC SUPERVISOR OD 4.39V SOT143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-45D3ARTR Descrizione: ADM6315-45D3ARTR AD SOT143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ADM6315-45D3ARTZR7 Descrizione: ADM6315-45D3ARTZR7 AD SOT143 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong