



**BA5830FP-E2**

fabricante Numero di parte:	<a href="#">BA5830FP-E2</a>
Produttore / Marca	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Parte della descrizione:	IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**BA5830FP-E2** 100% nuovi pezzi originali 2300 in magazzino, trova il prezzo BA5830FP-E2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BA5830FP-E2 LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BA5830FP-E2: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































**Le specifiche di BA5830FP-E2**

Numero di parte	<a href="#">BA5830FP-E2</a>	Produttore / Marca	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	BA5830	Contenitore / involucro	28-SOP (0.295", 7.50mm Width)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	28-HSOP-M	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)
Descrizione dettagliata	IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP	Tecnologia	-
Caratteristiche	-	Interfaccia	Logic
applicazioni	-	Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 14 V
Corrente - Uscita / Canale	1A	Corrente - Uscita di picco	-
Configurazione di uscita	-	Protezione guasti	-
Tipo di carico	-	Rds On (Typ)	-
Tensione - Carico	6V	Quantità di magazzino	2300 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS) &gt; PMIC-Full, Half-Bridge driver</a>	Descrizione	IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

**Parole chiave realizzate con BA5830FP-E2**

<a href="#">LAPIS Semiconductor BA5830FP-E2</a>	<a href="#">Parte BA5830FP-E2</a>	<a href="#">Prezzo BA5830FP-E2</a>	<a href="#">Distributore BA5830FP-E2</a>
<a href="#">BA5830FP-E2 tecnico</a>	<a href="#">Azione BA5830FP-E2</a>	<a href="#">Inventario BA5830FP-E2</a>	<a href="#">Fornitore BA5830FP-E2</a>
<a href="#">Ordine online BA5830FP-E2</a>	<a href="#">Richiesta BA5830FP-E2</a>	<a href="#">Immagine BA5830FP-E2</a>	<a href="#">Immagine BA5830FP-E2</a>
<a href="#">BA5830FP-E2 pdf</a>	<a href="#">Datasheet BA5830FP-E2</a>	<a href="#">Scheda tecnica BA5830FP-E2</a>	<a href="#">Scheda tecnica BA5830FP-E2 pdf</a>
<a href="#">Scarica la scheda tecnica BA5830FP-E2</a>	<a href="#">Produttore LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor BA5830FP-E2</a>	<a href="#">Kionix Inc. BA5830FP-E2</a>
<a href="#">Rohm Semiconductor BA5830FP-E2</a>			

**Potresti essere anche interessato:**

 <p><b>BA5826FP-E2 HSOP28</b>                  Descrizione: BA5826FP-E2 HSOP28 ROHM HSOP28                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA591</b>                  Descrizione: BA591 NXP SOD-323                  Produttori: NXP Semiconductors / Freescale                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 369000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5829FP</b>                  Descrizione: BA5829FP ROHM HSOP-25P                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BA5834FM</b>                  Descrizione: BA5834FM ROHM HSOP                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA591+115</b>                  Descrizione: BA591+115 NXP SOD323(SC)                  Produttori: NXP Semiconductors / Freescale                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5829FP-E2</b>                  Descrizione: BA5829FP-E2 ROHM SOPPB                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BA5833FM-E2</b>                  Descrizione: BA5833FM-E2 ROHM HSOP-28                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5826HFP-E2</b>                  Descrizione: BA5826HFP-E2 ROHM SMD                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5836FP-FE2</b>                  Descrizione: BA5836FP-FE2 ROHM SOP                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BA5826FP</b>                  Descrizione: BA5826FP ROHM SOP-28P                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5823FM-E2</b>                  Descrizione: BA5823FM-E2 ROHM HSOP-28                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5839FP</b>                  Descrizione: BA5839FP ROHM SOP-28                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BA5838FM</b>                  Descrizione: BA5838FM ROHM SOP28                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5826FP-E2</b>                  Descrizione: IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5835FP</b>                  Descrizione: BA5835FP ROHM HSOP30                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BA5817FM-E2</b>                  Descrizione: BA5817FM-E2 ROHM HSOP-28                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5835FP-FE2</b>                  Descrizione: BA5835FP-FE2 ROHM SMD                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5821FP-E2</b>                  Descrizione: BA5821FP-E2 ROHM SMD                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>BA582</b>                  Descrizione: BA582 SIEMENS SOD-123                  Produttori: SIEMENS                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5837FM-E2</b>                  Descrizione: IC MOTOR DRIVER 28SOP                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>BA582E-7840</b>                  Descrizione: BA582E-7840 INDFINEON SOD123                  Produttori: INDFINEON                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BA5828FP</b>                  Descrizione: BA5828FP ROHM SOP-25P                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5818FM-E2</b>                  Descrizione: BA5818FM-E2 ROHM HSOP-28                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5834FM-E2</b>                  Descrizione: IC MOTOR DRIVER SOP28                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BA5839FP-E2</b>                  Descrizione: IC MOTOR DRIVER SMD                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5824FP-E2</b>                  Descrizione: BA5824FP-E2 ROHM HSOP-28                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5835FM-E2</b>                  Descrizione: IC MOTOR DRIVER SOP28P                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BA591115</b>                  Descrizione: NXP SOD-323 1543+                  Produttori: NXP Semiconductors / Freescale                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 220 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5838FM-E2</b>                  Descrizione: IC MOTOR DRIVER 28SOP                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BA5821FP</b>                  Descrizione: BA5821FP ROHM SOP-28P                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong