


TISP7072F3DR

fabricante Numero di parte:	TISP7072F3DR
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	SURGE SUPP 58V BIDIR 8-SOIC
Schede tecniche:	TISP7072F3DR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 37200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

TISP7072F3DR 100% nuovi pezzi originali 37200 in magazzino, trova il prezzo TISP7072F3DR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista TISP7072F3DR Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ TISP7072F3DR: Info@IC-Components.com































Le specifiche di TISP7072F3DR

Numero di parte	TISP7072F3DR	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Capacità	66pF
Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000µs)	40A	Tensione - Innesco	72V
Tensione - Stato off	58V	Corrente - Pulsante di picco (8 / 20µs)	80A
Corrente - Mantenimento (Ih)	150mA	Numero di elementi	3
Tensione - Stato On	5V	Quantità di magazzino	37200 pcs Stock
Categoria	Protezione del circuito > Televisori-tiristori	Descrizione	SURGE SUPP 58V BIDIR 8-SOIC
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con TISP7072F3DR

Bourns, Inc. TISP7072F3DR	Parte TISP7072F3DR	Prezzo TISP7072F3DR	Distributore TISP7072F3DR
TISP7072F3DR tecnico	Azione TISP7072F3DR	Inventario TISP7072F3DR	Fornitore TISP7072F3DR
Ordine online TISP7072F3DR	Richiesta TISP7072F3DR	Immagine TISP7072F3DR	Immagine TISP7072F3DR
TISP7072F3DR pdf	Datasheet TISP7072F3DR	Scheda tecnica TISP7072F3DR	Scheda tecnica TISP7072F3DR pdf
Scarica la scheda tecnica TISP7072F3DR	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. TISP7072F3DR	Bourns Inc. TISP7072F3DR
J.W. Miller / Bourns TISP7072F3DR			

Potresti essere anche interessato:

 <p>TISP7038L1 Descrizione: TISP7038L1 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7240F3 Descrizione: TISP7240F3 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>TISP7240F3D Descrizione: TISP7240F3D POWER SOP-8 Produttori: POWER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TISP7038L1DR Descrizione: TISP7038L1DR BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7260F3-SL Descrizione: TISP7260F3-SL BOURNS ZIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7180F3 Descrizione: TISP7180F3 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TISP7125F3 Descrizione: TISP7125F3 BOURNS SIP-3P Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP6NTP2CDR-S Descrizione: SURGE PROT THYRIST 155VDUAL SLIC Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 39600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>TISP7015 Descrizione: TISP7015 BBOURNS SOP8 Produttori: BBOURNS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TISP7038L1DR-S Descrizione: PROTECTOR TRIPLE BIDIRECT 38V Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7015L1 Descrizione: TISP7015L1 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>TISP7038L1D-S Descrizione: TISP7038L1D-S BOURENS SOP8 Produttori: BOURENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>TISP6NTP2C Descrizione: TISP6NTP2C BBOURNS SOP8 Produttori: BBOURNS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7082F3 Descrizione: TISP7082F3 BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7015DR-S Descrizione: TRIPLE ELEMENT BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TISP7015DR Descrizione: PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7260F3DR-S Descrizione: PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7015D-S Descrizione: TISP7015D-S BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TISP7150F3P Descrizione: SURGE SUPP 120V BIDIR 8-DIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP6NTP2CDR Descrizione: TISP6NTP2CDR BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7290F3DR-S Descrizione: PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TISP7290F3SL Descrizione: SURGE SUPP 220V BIDIR 3-SL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>TISP7125F3D Descrizione: TISP7125F3D POWER SOP-8 Produttori: POWER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7180F3D Descrizione: TISP7180F3D BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TISP7150F3 Descrizione: TISP7150F3 BOURNS SIP-3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP6NTP2BDR-S Descrizione: TISP6NTP2BDR-S BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>TISP7150F3S Descrizione: TISP7150F3S BOUNDS TO220 Produttori: BOUNDS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>TISP7038L1DR-S SOP8 Descrizione: TISP7038L1DR-S SOP8 BOURNS SOP8 Produttori: BOURNS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7072F3D-S Descrizione: TISP7072F3D-S BOURNS SOP8 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TISP7072F3DR-S Descrizione: PROTECTOR TRIPLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong