





MB356W

fabricante Numero di parte:	MB356W
Produttore / Marca	Micro Commercial Components (MCC)
Parte della descrizione:	RECT BRIDGE 35A 600V WIRE LEADS
Schede tecniche:	MB356W.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	  Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

MB356W 100% nuovi pezzi originali 200 in magazzino, trova il prezzo MB356W, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MB356W Micro Commercial Components (MCC) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MB356W: Info@IC-Components.com













Le specifiche di MB356W

Numero di parte	MB356W	Produttore / Marca	Micro Commercial Components (MCC)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	MB356	Contenitore / involucro	4-Square, MB-35W
imballaggio	Bulk	Tipo montaggio	Through Hole
Contenitore dispositivo fornitore	MB-35W	temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Descrizione dettagliata	Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Through Hole MB-35W	Tecnologia	Standard
Tipo diodo	Single Phase	Tensione - Picco inversa (max)	600V
Corrente - raddrizzata media (Io)	35A	Tensione - diretta (Vf) (max) a If	1.2V @ 17.5A
Corrente - Dispersione inversa a Vr	10µA @ 600V	Altri nomi	MB356WMS
Quantità di magazzino	200 pcs Stock	Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Diodi-raddrizzatori ponte
Descrizione	RECT BRIDGE 35A 600V WIRE LEADS	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con MB356W

Micro Commercial Components (MCC) MB356W	Parte MB356W	Prezzo MB356W	Distributore MB356W
MB356W tecnico	Azione MB356W	Inventario MB356W	Fornitore MB356W
Ordine online MB356W	Richiesta MB356W	Immagine MB356W	Immagine MB356W
MB356W pdf	Datasheet MB356W	Scheda tecnica MB356W	Scheda tecnica MB356W pdf
Scarica la scheda tecnica MB356W	Produttore Micro Commercial Components (MCC)	Micro Commercial Components (MCC) MB356W	Micro Commercial Components MB356W
MCC MB356W	Micro Commercial Co MB356W	Micro Commercial Components (MCC) MB356W	

Potresti essere anche interessato:

 <p>MB3045S-5001E3/8W Descrizione: MB3045S-5001E3/8W VISHAY TO-263 Produttori: Vishay Precision Group Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB3759PF-G-BND-EP Descrizione: MB3759PF-G-BND-EP FUJ SOP16 Produttori: FUJ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MB356W Descrizione: RECTIFIER BRIDGE 35A 600V MB-35 Produttori: Diodes Incorporated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MB3759P-G-HN Descrizione: MB3759P-G-HN FUJITSU DIP16 Produttori: Fujitsu Electronics America, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB3759P-G-JN Descrizione: MB3759P-G-JN FUJ DIP16 Produttori: FUJ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB3307GNTR Descrizione: MB3307GNTR CBC SOT23-6 Produttori: CBC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB3514 Descrizione: MB3514 MB SOP Produttori: MB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MB3759PF-G-BND-EF SOP16 Descrizione: MB3759PF-G-BND-EF SOP16 FUJITSU SOP16-5.2 Produttori: Fujitsu Electronics America, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MB3759PF Descrizione: MB3759PF FUJITSU SOP Produttori: Fujitsu Electronics America, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB3501 Descrizione: MB3501 F DIP14P Produttori: F Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB3106PS Descrizione: MB3106PS FUJ SIP-8 Produttori: FUJ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MB3759PF-G-BND-HN-EF Descrizione: MB3759PF-G-BND-HN-EF FUJITSU SOP Produttori: Fujitsu Electronics America, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB358M Descrizione: MB358M MB SOP-8 Produttori: MB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MB3759PF Descrizione: MB3759PF FUJITSU SOP-16 Produttori: Fujitsu Electronics America, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB3105 Descrizione: MB3105 FUJ SIP-8 Produttori: FUJ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB3759-M79 Descrizione: MB3759-M79 FUJ SOP16 Produttori: FUJ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MB3759PF-G-BND-JN-EFE1 Descrizione: MB3759PF-G-BND-JN-EFE1 FUJITSU SOP16 Produttori: Fujitsu Electronics America, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MB3759PF-G-BND Descrizione: MB3759PF-G-BND FUJITSU SOP Produttori: Fujitsu Electronics America, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB3501PF Descrizione: MB3501PF FUJITSU SOP14 Produttori: FUJITSU Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MB3759PF-G-BND-JN-EF Descrizione: MB3759PF-G-BND-JN-EF FUJITSU SOP-16 Produttori: Fujitsu Electronics America, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB3759PF-G Descrizione: MB3759PF-G FUJ SOP16 Produttori: FUJ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MB3759 Descrizione: MB3759 FUJITSU SOP Produttori: Fujitsu Electronics America, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB3759P-G-JNE1 Descrizione: MB3759P-G-JNE1 FUJ DIP16 Produttori: FUJ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 83000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB3752P-G Descrizione: MB3752P-G FUJ DIP-14 Produttori: FUJ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MB3756 Descrizione: MB3756 FUJITSU SIP-8 Produttori: Fujitsu Electronics America, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB3756M-G Descrizione: MB3756M-G FUJI SIP Produttori: FUJI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB310T/R Descrizione: MB310T/R PANJIT SMC Produttori: PANJIT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB3759P Descrizione: MB3759P FUJ DIP16 Produttori: FUJ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB310 Descrizione: MB310 PANJIT DO-214AB Produttori: PANJIT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MB3752 Descrizione: MB3752 FUJ DIP Produttori: FUJ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong