


IMAGE NOT AVAILABLE


**TPS3825-33DBVR**

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	TPS3825-33DBVR
<b>Produttore / Marca</b>	N/A
<b>Parte della descrizione:</b>	IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

**TPS3825-33DBVR** 100% nuovi pezzi originali 7800 disponibili, trova prezzi TPS3825-33DBVR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista TPS3825-33DBVR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ TPS3825-33DBVR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































## Le specifiche di TPS3825-33DBVR

Numero di parte	TPS3825-33DBVR	Produttore / Marca	N/A
Tensione - Soglia	2.93V	Digitare	Simple Reset/Power-On Reset
Contenitore dispositivo fornitore	SOT-23-5	Serie	-
Timeout reset	120 ms Minimum	Reset	Active High
imballaggio	Original-Reel®	Contenitore / involucro	SC-74A, SOT-753
Produzione	Push-Pull, Totem Pole	Altri nomi	296-26953-6
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Numero di tensioni monitorate	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Descrizione dettagliata	Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel SOT-23-5	Numero di parte base	TPS3825-33
Quantità di magazzino	7800 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Supervisor
Descrizione	IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

## Parole chiave realizzate con TPS3825-33DBVR

TPS3825-33DBVR	TPS3825-33DBVR parte	TPS3825-33DBVR Prezzo	Distributore TPS3825-33DBVR
TPS3825-33DBVR tecnico	Stock TPS3825-33DBVR	Inventario TPS3825-33DBVR	TPS3825-33DBVR Fornitore
Ordine online TPS3825-33DBVR	TPS3825-33DBVR Richiesta	Immagine TPS3825-33DBVR	Immagine TPS3825-33DBVR
TPS3825-33DBVR pdf	Scheda tecnica TPS3825-33DBVR	Scheda tecnica TPS3825-33DBVR	TPS3825-33DBVR pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica TPS3825-33DBVR	Produttore		

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>TPS3825-33DBVT</b>                  Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2853 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3825-33QDBVR</b>                  Descrizione: TPS3825-33QDBVR 量大可定TI SOT23-5                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2785 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3828-33DBVR</b>                  Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TPS3825-50DBVRG4</b>                  Descrizione: IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2772 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3828-50QDBVRQ1</b>                  Descrizione: IC 4.55V SUPPLY MONITOR SOT23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3825-50DBVR</b>                  Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5                  Produttori: Texas Instruments                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TPS3824-50DBVR</b>                  Descrizione: IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2650 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3831G18DQNR</b>                  Descrizione: IC LP SUPERVISRY CIRCUIT 4X2SON                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3831K33DQNR</b>                  Descrizione: IC LP SUPERVISRY CIRCUIT 4X2SON                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TPS3824-30QDBVRQ1</b>                  Descrizione: IC 2.63V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2760 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3824-30DBVR</b>                  Descrizione: IC 2.63V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3823-50DBVRG4</b>                  Descrizione: IC 4.55V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2601 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TPS3823-50DBVR</b>                  Descrizione: IC 4.55V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3825-50DBVT</b>                  Descrizione: IC 4.55V SUPPLY MONITOR SOT23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2877 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3828-33DBVT</b>                  Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TPS3828-33QDBVRQ1</b>                  Descrizione: IC SUPERVISORY CIRCUIT SOT23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3828-50DBVR</b>                  Descrizione: IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2602 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3824-33DBVR</b>                  Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TPS3824-33DBVRG4</b>                  Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3824-33DBVT</b>                  Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: Texas Instruments                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2894 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3824-50DBVRG4</b>                  Descrizione: IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2784 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TPS3823-33QDBVR</b>                  Descrizione:                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3825-50BDVT</b>                  Descrizione: TPS3825-50BDVT TEXAS SOT153                  Produttori: TEXAS                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2854 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3823-50DBVT</b>                  Descrizione: IC 4.55V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2762 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TPS3824-25DBVR</b>                  Descrizione: IC 2.25V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 99000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3823-33DBVRG4</b>                  Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2625 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3828-33DBVRG4</b>                  Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2639 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TPS3823-33QDBVRQ1</b>                  Descrizione: IC SUPERVISORY CIRCUIT SOT23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2763 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3825-33DBVRG4</b>                  Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPS3823-33DBVT</b>                  Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2672 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong