



MAX6365PKA29+T

fabricante Numero di parte:	MAX6365PKA29+T
Produttore / Marca	Maxim Integrated
Parte della descrizione:	IC SUPERVISOR MPU LP SOT23-8
Schede tecniche:	MAX6365PKA29+T(1).pdf MAX6365PKA29+T(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MAX6365PKA29+T 100% nuovi pezzi originali 200 in magazzino, trova il prezzo MAX6365PKA29+T, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MAX6365PKA29+T Maxim Integrated con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MAX6365PKA29+T: Info@IC-Components.com































Le specifiche di MAX6365PKA29+T

Numero di parte	MAX6365PKA29+T	Produttore / Marca	Maxim Integrated
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	MAX6365	Contenitore / involucro	SOT-23-8
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	SOT-23-8	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)
Descrizione dettagliata	Supervisor Open Drain or Open Collector 1 Channel SOT-23-8	Digitale	Battery Backup Circuit
Produzione	Open Drain or Open Collector	Reset	Active Low
Numero di tensioni monitorate	1	Timeout reset	150 ms Minimum
Tensione - Soglia	2.93V	Altri nomi	MAX6365PKA29+T-ND MAX6365PKA29+TTR MAX6365PKA29T
Quantità di magazzino	200 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Supervisor
Descrizione	IC SUPERVISOR MPU LP SOT23-8	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con MAX6365PKA29+T

Maxim Integrated MAX6365PKA29+T	Parte MAX6365PKA29+T	Prezzo MAX6365PKA29+T	Distributore MAX6365PKA29+T
MAX6365PKA29+T tecnico	Azione MAX6365PKA29+T	Inventario MAX6365PKA29+T	Fornitore MAX6365PKA29+T
Ordine online MAX6365PKA29+T	Richiesta MAX6365PKA29+T	Immagine MAX6365PKA29+T	Immagine MAX6365PKA29+T
MAX6365PKA29+T pdf	Datasheet MAX6365PKA29+T	Scheda tecnica MAX6365PKA29+T	Scheda tecnica MAX6365PKA29+T pdf
Scarica la scheda tecnica MAX6365PKA29+T	Produttore Maxim Integrated	Maxim Integrated MAX6365PKA29+T	

Potresti essere anche interessato:

 <p>MAX6364LUT46+T Descrizione: IC SUPERVISOR MPU LP SOT23-6 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX6366PKA31+T Descrizione: IC SUPERVISOR MPU LP SOT23-8 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX6364PUT29+ Descrizione: MAX6364PUT29+ MAXIM SOT23-6 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX6365PKA29+ Descrizione: MAX6365PKA29+ MAXIM SOT Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX6364LUT44-TG075 Descrizione: MAX6364LUT44-TG075 MAXIM SOT23-6 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX6367PKA31+T Descrizione: IC SUPERVISOR MPU LP SOT23-8 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX6364PEUT29 Descrizione: MAX6364PEUT29 MAXIM SOT23-6 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX6365LKA29 Descrizione: MAX6365LKA29 MAXIM SOT23-8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX6366LKA26+ Descrizione: MAX6366LKA26+ MAXIM SOT Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MAX6366PKA46+T Descrizione: IC SUPERVISOR MPU LP SOT23-8 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX6365HKA31+T Descrizione: IC SUPERVISOR MPU LP SOT23-8 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX6368LKA26+T Descrizione: IC SUPERVISOR MPU LP SOT23-8 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX6365LKA44 Descrizione: MAX6365LKA44 MAXIM SOT23-8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX6366HEKA Descrizione: MAX6366HEKA MAXIM SOT23-8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX6365LKA46 Descrizione: MAX6365LKA46 MAXIM SOT23-8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MAX6368LKA29+T Descrizione: IC SUPERVISOR MPU LP SOT23-8 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX6365HKA46 Descrizione: MAX6365HKA46 MAXIM SOT23-8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX6365PKA31-T Descrizione: IC CIRC SUPERVISORY LP SOT23-8 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MAX6366PKA29+T Descrizione: IC SUPERVISOR MPU LP SOT23-8 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX6367PKA29 Descrizione: MAX6367PKA29 MAXIM SOT23-8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX6367HKA26-T Descrizione: MAX6367HKA26-T MAXIM SOT Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX6364PUT29+TG21 Descrizione: MAX6364PUT29+TG21 MAXIM SOT23-6 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX6367HKA44-T Descrizione: MAX6367HKA44-T MAXIM SOT23-8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX6367HKA46+T Descrizione: MAX6367HKA46+T MAXIM SOT23-8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MAX6365HKA26-T Descrizione: IC CIRC SUPERVISORY LP SOT23-8 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX6367LKA31+T Descrizione: IC SUPERVISOR MPU LP SOT23-8 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX6365HKA44+T Descrizione: IC SUPERVISOR MPU LP SOT23-8 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MAX6364LUT31+T Descrizione: IC CIRC SUPERVISORY LP SOT23-6 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX6368HKA46+T Descrizione: IC SUPERVISOR MPU LP SOT23-8 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX6365LKA31+T Descrizione: IC SUPERVISOR MPU LP SOT23-8 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong