



IMAGE NOT AVAILABLE



LM119H

fabbricante Numero di parte:	LM119H
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC COMPARATOR DUAL TO-100
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	  Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2831 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

LM119H 100% nuovi pezzi originali 2831 disponibili, trova prezzi LM119H, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LM119H con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LM119H: Info@IC-Components.com

Le specifiche di LM119H

Numero di parte	LM119H	Produttore / Marca	N/A
Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±)	5 V ~ 36 V, ±2.5 V ~ 18 V	Tensione - Offset ingresso (max)	4mV @ ±15V
Digitare	General Purpose	Contenitore dispositivo fornitore	TO-100-10
Serie	-	Ritardo di propagazione (max)	-
imballaggio	Bulk	Contenitore / involucro	TO-100-10 Metal Can
Tipo di uscita	DTL, Open-Collector, RTL, TTL	Altri nomi	296-41158 LM119H-ND
temperatura di esercizio	-55°C ~ 125°C	Numero di elementi	2
Tipo montaggio	Through Hole	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
isteresi	-	Descrizione dettagliata	Comparator General Purpose DTL, Open-Collector, RTL, TTL TO-100-10
Corrente - Di riposo (max)	11.5mA	Corrente - Uscita (tip)	25mA
Corrente - Polarizzazione ingresso (max)	0.5µA @ ±15V	CMRR, PSRR (tip)	-
Numero di parte base	LM119	Quantità di magazzino	2831 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Lineare-comparatori	Descrizione	IC COMPARATOR DUAL TO-100
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con LM119H

LM119H	LM119H parte	LM119H Prezzo	Distributore LM119H
LM119H tecnico	Stock LM119H	Inventario LM119H	LM119H Fornitore
Ordine online LM119H	LM119H Richiesta	Immagine LM119H	Immagine LM119H
LM119H pdf	Scheda tecnica LM119H	Scheda tecnica LM119H	LM119H pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LM119H	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

<p>LM119J/883Q Descrizione: LM119J/883Q NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2631 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM118J/883Q Descrizione: LM118J/883Q NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2665 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM11CN Descrizione: MOTOROLA DIP8 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM119H/883 Descrizione: Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2688 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM119J Descrizione: IC COMP HI SPEED DUAL 14CDIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2843 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM1203BN Descrizione: LM1203BN NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2738 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM118J Descrizione: LM118J 散新NS CDIP8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2786 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM118DRG4 Descrizione: LM118DRG4 TI SOP-8 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM1201N Descrizione: LM1201N NSC DIP Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM1202N Descrizione: LM1202N NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM119H/NOPB Descrizione: IC COMPARATOR DUAL TO-100 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2758 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM118H/883C Descrizione: LM118H/883C NS CAN8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2613 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM1201M Descrizione: LM1201M NS SOP16P Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2780 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM119J/883 Descrizione: LM119J/883 NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2680 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM118H/883 Descrizione: LM118H/883 NS CAN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2660 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM118DR Descrizione: LM118DR TI SOP8 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM119H/883Q Descrizione: LM119H/883Q NS CAN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2895 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM1190A Descrizione: LM1190A NSC LLP Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM119D Descrizione: Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2620 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM1190B Descrizione: LM1190B NSC LLP Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM119DT Descrizione: LM119DT ST SOP14 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM118H /883 Descrizione: LM118H /883 LT CAN-8P Produttori: LT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2896 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM118J-8/883 Descrizione: LM118J-8/883 NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2891 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM118H Descrizione: IC OPAMP GP 15MHZ TO99-8 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2638 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM1201MX Descrizione: LM1201MX NS SOP16 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2855 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM119J/883C Descrizione: LM119J/883C NSC DIP Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2714 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM118J/883 Descrizione: LM118J/883 NS/TI DIP-14 Produttori: NS/TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2611 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM119J/883QS Descrizione: LM119J/883QS NSC DIP Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2715 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM119N Descrizione: ST NA Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2780 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM118J-8/883Q Descrizione: LM118J-8/883Q NS CDIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2897 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong