



IMAGE NOT AVAILABLE



LM10506EVAL/NOPB

fabbricante Numero di parte:	LM10506EVAL/NOPB
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	BOARD EVAL FOR LM10506
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Non applicabile / Non applicabile
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2864 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

LM10506EVAL/NOPB 100% nuovi pezzi originali 2864 disponibili, trova prezzi LM10506EVAL/NOPB, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LM10506EVAL/NOPB con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LM10506EVAL/NOPB: Info@IC-Components.com

Le specifiche di LM10506EVAL/NOPB

Numero di parte	LM10506EVAL/NOPB	Produttore / Marca	N/A
Tensione - uscita	-	Tensione - Ingresso	3 V ~ 5.5 V
Parte / CI utilizzato	LM10506	Contenuto fornito	Board(s)
Serie	-	Topologia del regolatore	Buck
Uscite e tipo	4, Non-Isolated	Altri nomi	296-45714 LM10506EVAL/NOPB-ND
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Scopo principale	DC/DC, Step Down with LDO
Frequenza - commutazione	2MHz	Descrizione dettagliata	LM10506 - DC/DC, Step Down with LDO 4, Non-Isolated Outputs Evaluation Board
Corrente - Uscita	1.3A, 600mA, 400mA, 100mA	Tipo di scheda	Fully Populated
Quantità di magazzino	2864 pcs Stock	Categoria	Schede di sviluppo, kit, programmatori > Schede di valutazione-DC/DC & AC/DC (off-line)
Descrizione	BOARD EVAL FOR LM10506	Stato Lead senza piombo / RoHS	Non applicabile / Non applicabile

Parole chiave realizzate con LM10506EVAL/NOPB

LM10506EVAL/NOPB	LM10506EVAL/NOPB parte	LM10506EVAL/NOPB Prezzo	Distributore LM10506EVAL/NOPB
LM10506EVAL/NOPB tecnico	Stock LM10506EVAL/NOPB	Inventario LM10506EVAL/NOPB	LM10506EVAL/NOPB Fornitore
Ordine online LM10506EVAL/NOPB	LM10506EVAL/NOPB Richiesta	Immagine LM10506EVAL/NOPB	Immagine LM10506EVAL/NOPB
LM10506EVAL/NOPB pdf	Scheda tecnica LM10506EVAL/NOPB	Scheda tecnica LM10506EVAL/NOPB	LM10506EVAL/NOPB pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LM10506EVAL/NOPB	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

<p>LM10506TME/NOPB Descrizione: IC BUCK PMU TRPL 34DSBGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2669 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM10524TME/NOPB Descrizione: TRIPLE BUCK POWER MANAGEMENT UNI Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2746 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM101AN Descrizione: LM101AN ST DIP8 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM10500SQ-1.0/NOPB Descrizione: IC ENERGY MGMT 5A 0.1V SD 28WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2886 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM103AQ8 Descrizione: LM103AQ8 CYSETKE SOP8 Produttori: CYSETKE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM10506TMX-A Descrizione: LM10506TMX-A NSC BGA-34 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM10504EVAL/NOPB Descrizione: BOARD EVAL FOR LM10504 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2744 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM10526TMX Descrizione: LM10526TMX NS BGA Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM101AJ8 Descrizione: LM101AJ8 LT CDIP8 Produttori: LT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM101AW/883QS Descrizione: LM101AW/883QS NSC SOP10 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2809 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM10500SQ-0.8/NOPB Descrizione: IC ENERGY MGMT 5A 0.8V SD 28WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM10500SQ-0.8EV/NOPB Descrizione: BOARD EVAL FOR LM10500SQ-0.8 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2609 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM1036N Descrizione: LM1036N NSC DIP-20 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM10506TMX-C Descrizione: LM10506TMX-C NS BGA Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM10506TMX-C/NOPB Descrizione: LM10506TMX-C/NOPB TEXAS DSBGA Produttori: TEXAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 51000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM10507TMX-A Descrizione: LM10507TMX-A NS BGA Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM10524EVM Descrizione: EVAL MODULE FOR LM10524 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2665 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM10500SQ-1.0EV/NOPB Descrizione: BOARD EVAL FOR LM10500SQ-0.1 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2714 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM101H Descrizione: Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2697 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM1035N Descrizione: LM1035N NSC DIP20 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2880 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM10506TMX/NOPB Descrizione: IC BUCK PMU TRPL 34DSBGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 36000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM10540MH Descrizione: LM10540MH NS TSSOP28 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2681 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM10520MH Descrizione: LM10520MH NSC TSSOP28 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2737 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM101AT Descrizione: LM101AT NS CAN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2849 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM1036M Descrizione: LM1036M NS SOP20 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2795 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM10520MHX Descrizione: LM10520MHX NS TSSOP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2698 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM10520MHX/NOPB Descrizione: IC BUCK CONTROLLER 28-ETSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2847 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LM10506TMX-A/NOPB Descrizione: TI DSBGA Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2749 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM10506TMX Descrizione: LM10506TMX NSC BGA-34 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LM101J Descrizione: LM101J NS CDIP8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2602 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong