


### 3386P-1-201

fabricante Numero di parte:	3386P-1-201
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN TOP
Schede tecniche:	3386P-1-201.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

3386P-1-201 100% nuovi pezzi originali 2300 in magazzino, trova il prezzo 3386P-1-201, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 3386P-1-201 Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 3386P-1-201: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)






























### Le specifiche di 3386P-1-201

Numero di parte	3386P-1-201	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	Trimpot® 3386 - Sealed	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Through Hole
Descrizione dettagliata	200 Ohms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 1 Turn Top Adjustment	Dimensioni / Dimension	Square - 0.375" x 0.375" Face x 0.190" H (9.53mm x 9.53mm x 4.83mm)
Stile di terminazione	PC Pins	Tolleranza	±10%
Coefficiente di temperatura	±100ppm°C	Tipo di regolazione	Top Adjustment
Potenza (W)	0.5W, 1/2W	materiale resistivo	Cermet
Numero di giri	1	Modalità Pannello	200 Ohms
Altri nomi	3386P-201 3386P1201	Quantità di magazzino	2300 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Potenziometri, resistori variabili &gt; Potenziometro trimmer</a>	Descrizione	TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN TOP
Slato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

### Parole chiave realizzate con 3386P-1-201

Bourns, Inc. 3386P-1-201	Parte 3386P-1-201	Prezzo 3386P-1-201	Distributore 3386P-1-201
3386P-1-201 tecnico	Azione 3386P-1-201	Inventario 3386P-1-201	Fornitore 3386P-1-201
Ordine online 3386P-1-201	Richiesta 3386P-1-201	Immagine 3386P-1-201	Immagine 3386P-1-201
3386P-1-201 pdf	Datasheet 3386P-1-201	Scheda tecnica 3386P-1-201	Scheda tecnica 3386P-1-201 pdf
Scarica la scheda tecnica 3386P-1-201	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. 3386P-1-201	Bourns Inc. 3386P-1-201
J.W. Miller / Bourns 3386P-1-201			

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>3386C-1-501LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386W-1-204LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386P-1-501LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3386P-1-203LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386V-1-502LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386P-1-201LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3386P-1-105LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386M-1-502</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386W-1-501LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3386P-1-202LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386F-1-101</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386M-1-101</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3386C-1-502</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386W-1-203LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386V-1-501</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3386C-1-501</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386P-1-204LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 200K OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386P-1-502</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3386P-1-503L</b>  <b>Descrizione:</b> 3386P-1-503L BOURNS DIP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386H-1-502LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386W-1-103LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3386H-1-501LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386P-1-100LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 10 OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386P-504</b>  <b>Descrizione:</b> 3386P-504 BAOTER 3386  <b>Produttori:</b> BAOTER  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3386P-1-104LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386P-1-103LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386F-1-103LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3386P-1-102LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386P-1-502LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3386K-1-502LF</b>  <b>Descrizione:</b> TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN TOP  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong