



**ATB3225-75011CT-001**

fabbricante Numero di parte:	ATB3225-75011CT-001
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	BALUN 5MHZ-200MHZ 75/75 1210
Schede tecniche:	ATB3225-75011CT-001.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**ATB3225-75011CT-001** 100% nuovi pezzi originali 1000 in magazzino, trova il prezzo ATB3225-75011CT-001, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista ATB3225-75011CT-001 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ ATB3225-75011CT-001: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di ATB3225-75011CT-001

Numero di parte	ATB3225-75011CT-001	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	ATB	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	1210 (3225 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 5MHz ~ 200MHz 75 / 75 Ohm 1210 (3225 Metric)
Intervallo di frequenze	5MHz ~ 200MHz	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	75 / 75 Ohm
Differenza di fase	180° ±5°	Perdita di inserzione (max)	0.8dB
Return Loss (min)	-15dB	Quantità di magazzino	1000 pcs Stock
Categoria	<a href="#">RF/IF e RFID &gt; Balun</a>	Descrizione	BALUN 5MHZ-200MHZ 75/75 1210
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con ATB3225-75011CT-001

TDK Corporation ATB3225-75011CT-001	Parte ATB3225-75011CT-001	Prezzo ATB3225-75011CT-001	Distributore ATB3225-75011CT-001
ATB3225-75011CT-001 tecnico	Azione ATB3225-75011CT-001	Inventario ATB3225-75011CT-001	Fornitore ATB3225-75011CT-001
Ordine online ATB3225-75011CT-001	Richiesta ATB3225-75011CT-001	Immagine ATB3225-75011CT-001	Immagine ATB3225-75011CT-001
ATB3225-75011CT-001 pdf	Datasheet ATB3225-75011CT-001	Scheda tecnica ATB3225-75011CT-001	Scheda tecnica ATB3225-75011CT-001 pdf
Scarica la scheda tecnica ATB3225-75011CT-001	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation ATB3225-75011CT-001	

Potresti essere anche interessato:

<p><b>ATB201210E-20011</b> Descrizione: ATB201210E-20011 TDK 2520 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATB00704MCS-32040A</b> Descrizione: ATB00704MCS-32040A Mokuai Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ATB3225-50014CT-T000</b> Descrizione: ATB3225-50014CT-T000 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>ATB2012E-75011-T01</b> Descrizione: ATB2012E-75011-T01 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATBM8820S</b> Descrizione: ATBM8820S ALTOBEAM QFP128 Produttori: ALTOBEAM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ATB201206E-20011</b> Descrizione: ATB201206E-20011 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATB3232GC4TOLF</b> Descrizione: ATB3232GC4TOLF ANTENNA SMD Produttori: ANTENNA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ATB3225-50018CT-T000</b> Descrizione: ATB3225-50018CT-T000 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATB3232GC6T6LF</b> Descrizione: ATB3232GC6T6LF APPROVAL QFN Produttori: APPROVAL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>ATB322524-0110-T000</b> Descrizione: ATB322524-0110-T000 TDK 3225 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATB4532GC3T0</b> Descrizione: ATB4532GC3T0 ANTENNA SMD Produttori: ANTENNA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ATB2012-50011M-T000</b> Descrizione: ATB2012-50011M-T000 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 46000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATBM8848</b> Descrizione: ATBM8848 ALTOBEA QFN72 Produttori: ALTOBEA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATBM7820</b> Descrizione: ATBM7820 ALTOBEAM QFN Produttori: ALTOBEAM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATBM7811B</b> Descrizione: ATBM7811B ALTOBEAM QFN Produttori: ALTOBEAM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATBM8830</b> Descrizione: ATBM8830 ALTOBEAM QFP Produttori: ALTOBEAM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ATB3225-75032NCT</b> Descrizione: ATB3225-75032NCT TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATBM8846</b> Descrizione: ATBM8846 ALTOBEA QFN Produttori: ALTOBEA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>ATB161006F-20011-T00</b> Descrizione: ATB161006F-20011-T00 TDK 4K2KREEL Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATBM8810</b> Descrizione: ATBM8810 ALTOBEAM TQFP Produttori: ALTOBEAM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ATB201206E-20011-T01</b> Descrizione: ATB201206E-20011-T01 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 40000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATB3232GC4TOLF</b> Descrizione: ATB3232GC4TOLF PILKOR SMD Produttori: PILKOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ATB2012-75011M-T000</b> Descrizione: ATB2012-75011M-T000 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ATB2012-50011M-T000</b> Descrizione: BALUN 40MHZ-860MHZ 50/50 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 74000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>ATB2012E-50011M-T000</b> Descrizione: ATB2012E-50011M-T000 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATB4532</b> Descrizione: ATB4532 ANTENNA QFN Produttori: ANTENNA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ATB2012E-75011M-T000</b> Descrizione: BALUN 400MHZ-1.8GHZ 75/75 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATBM7811</b> Descrizione: ATBM7811 ALTOBEAM QFN Produttori: ALTOBEAM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ATBM8846E</b> Descrizione: ATBM8846E ALTOBEAM QFN Produttori: ALTOBEAM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ATB2012-75011M-T000</b> Descrizione: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 75/75 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 51500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong