




## LMH1982SQ/NOPB

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	LMH1982SQ/NOPB
<b>Produttore / Marca</b>	N/A
<b>Parte della descrizione:</b>	IC CLK GEN MULTI RATE VID 32WQFN
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2871 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**LMH1982SQ/NOPB** 100% nuovi pezzi originali 2871 disponibili, trova prezzi LMH1982SQ/NOPB, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LMH1982SQ/NOPB con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LMH1982SQ/NOPB: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di LMH1982SQ/NOPB

Numero di parte	LMH1982SQ/NOPB	Produttore / Marca	N/A
Digitare	Clock Generator	Contenitore dispositivo fornitore	32-WQFN (5x5)
Serie	-	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	32-WQFN Exposed Pad	Altri nomi	LMH1982SQ LMH1982SQ-ND
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	LMH1982	applicazioni	Displays, Projectors, Receivers
Quantità di magazzino	2871 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Elaborazione lineare-video</a>
Descrizione	IC CLK GEN MULTI RATE VID 32WQFN	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

### Parole chiave realizzate con LMH1982SQ/NOPB

LMH1982SQ/NOPB	LMH1982SQ/NOPB parte	LMH1982SQ/NOPB Prezzo	Distributore LMH1982SQ/NOPB
LMH1982SQ/NOPB tecnico	Stock LMH1982SQ/NOPB	Inventario LMH1982SQ/NOPB	LMH1982SQ/NOPB Fornitore
Ordine online LMH1982SQ/NOPB	LMH1982SQ/NOPB Richiesta	Immagine LMH1982SQ/NOPB	Immagine LMH1982SQ/NOPB
LMH1982SQ/NOPB pdf	Scheda tecnica LMH1982SQ/NOPB	Scheda tecnica LMH1982SQ/NOPB	LMH1982SQ/NOPB pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LMH1982SQ/NOPB	Produttore		

### Potresti essere anche interessato:

 <b>LMH1983SQE</b> <b>Descrizione:</b> <b>Produttori:</b> TI/NS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2898 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH2100TMX/NOPB</b> <b>Descrizione:</b> IC RF DETECT 50MHZ-4GHZ 6DSBGA <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2681 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH2100TMX</b> <b>Descrizione:</b> LMH2100TMX NS BGA <b>Produttori:</b> NS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 27100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>LMH2120UM/NOPB</b> <b>Descrizione:</b> NS DSBGA <b>Produttori:</b> NS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2752 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH2110TM/NOPB</b> <b>Descrizione:</b> IC RF DETECT 50MHZ-8GHZ 6DSBGA <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2796 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH2110TMX/NOPB</b> <b>Descrizione:</b> IC RF DETECT 50MHZ-8GHZ 6DSBGA <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2771 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>LMH1251MTX/NOPB</b> <b>Descrizione:</b> IC RGBHV CONV/2:1 VID SW 24TSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH2100TM/NOPB</b> <b>Descrizione:</b> IC RF DETECT 50MHZ-4GHZ 6DSBGA <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2639 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH1983SQE/NOPB</b> <b>Descrizione:</b> IC VID CLK GEN MULTI RATE 40WQFN <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2791 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>LMH2180SDX/NOPB</b> <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 2:2 75MHZ 8WSON <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH1983SQX/NOPB</b> <b>Descrizione:</b> IC VID CLK GEN MULTI RATE 40WQFN <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2714 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH1981MT</b> <b>Descrizione:</b> LMH1981MT TSSOP14 11 <b>Produttori:</b> TSSOP14 <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2633 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>LMH2120UM</b> <b>Descrizione:</b> LMH2120UM NS/TI DSBGA6 <b>Produttori:</b> NS/TI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2718 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH219RTWR</b> <b>Descrizione:</b> <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH219RTWT</b> <b>Descrizione:</b> <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>LMH2180SD</b> <b>Descrizione:</b> LMH2180SD NS LLP <b>Produttori:</b> NS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH1980MM</b> <b>Descrizione:</b> LMH1980MM TI MSOP10 <b>Produttori:</b> TI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2787 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH1981MT/NOPB</b> <b>Descrizione:</b> IC VIDEO SYNC SEPARATOR 14-TSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>LMH11 NFS8TN</b> <b>Descrizione:</b> LMH11 NFS8TN ROHM SOT-363 <b>Produttori:</b> ROHM <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 210000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH1251MT</b> <b>Descrizione:</b> IC RGBHV CONV/2:1 VID SW 24TSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2878 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH0395SQX/NOPB</b> <b>Descrizione:</b> IC EQUALIZER DUAL CABLE 24WQFN <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2658 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>LMH2110TMX</b> <b>Descrizione:</b> LMH2110TMX NS DSBGA-6 <b>Produttori:</b> NS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH1981MTX</b> <b>Descrizione:</b> LMH1981MTX NS TSSOP14 <b>Produttori:</b> NS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2769 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH2120UMX</b> <b>Descrizione:</b> LMH2120UMX TI DSBGA6 <b>Produttori:</b> TI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>LMH1251MH</b> <b>Descrizione:</b> LMH1251MH NS TSSOP-24 <b>Produttori:</b> NS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2713 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH2110TM</b> <b>Descrizione:</b> LMH2110TM NS DSBGA-6 <b>Produttori:</b> NS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2832 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH19812SQE/NOPB</b> <b>Descrizione:</b> LMH19812SQE/NOPB TI QFN32 <b>Produttori:</b> TI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2899 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>LMH1981MTX/NOPB</b> <b>Descrizione:</b> IC VIDEO SYNC SEPARATOR 14-TSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH1982SQ</b> <b>Descrizione:</b> LMH1982SQ NS WQFN-32 <b>Produttori:</b> NS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2748 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>LMH1251MTX</b> <b>Descrizione:</b> IC RGBHV CONV/2:1 VID SW 24TSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2777 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong