


IMAGE NOT AVAILABLE


DRV8832DGQ

fabbricante Numero di parte:	DRV8832DGQ
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC MOTOR DRIVER PAR 10MSOP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2715 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DRV8832DGQ 100% nuovi pezzi originali 2715 disponibili, trova prezzi DRV8832DGQ, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista DRV8832DGQ con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ DRV8832DGQ: Info@IC-Components.com































Le specifiche di DRV8832DGQ

Numero di parte	DRV8832DGQ	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	2.75 V ~ 6.8 V	Tensione - Carico	2.75 V ~ 6.8 V
Tecnologia	Power MOSFET	Contenitore dispositivo fornitore	10-MSOP-PowerPad
Risoluzione del passo	-	Serie	-
imballaggio	Tube	Contenitore / involucro	10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad
Configurazione di uscita	Half Bridge (2)	Altri nomi	296-33279-5 DRV8832DGQ-ND
temperatura di esercizio	-40°C ~ 150°C (TJ)	Tipo montaggio	Surface Mount
Tipo di motore - Stepper	Bipolar	Tipo motore - AC, DC	Brushed DC
Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)	Interfaccia	Parallel
Funzione	Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage	Descrizione dettagliata	Bipolar Motor Driver Power MOSFET Parallel 10-MSOP-PowerPad
Corrente - Uscita	1A	Numero di parte base	DRV8832
applicazioni	Battery Powered	Quantità di magazzino	2715 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-driver del motore, regolatori	Descrizione	IC MOTOR DRIVER PAR 10MSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con DRV8832DGQ

DRV8832DGQ	DRV8832DGQ parte	DRV8832DGQ Prezzo	Distributore DRV8832DGQ
DRV8832DGQ tecnico	Stock DRV8832DGQ	Inventario DRV8832DGQ	DRV8832DGQ Fornitore
Ordine online DRV8832DGQ	DRV8832DGQ Richiesta	Immagine DRV8832DGQ	Immagine DRV8832DGQ
DRV8832DGQ pdf	Scheda tecnica DRV8832DGQ	Scheda tecnica DRV8832DGQ	DRV8832DGQ pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica DRV8832DGQ	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 DRV8833PW Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 16-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2730 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8818PWPR Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8824PWPR Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 DRV8833PWP Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 16HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2785 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8825PWPR Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8833RTYR Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 16QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 DRV8830DGQR Descrizione: IC MOTOR DRIVER 12C 10MSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2876 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8824PWP Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2886 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8823DCAR Descrizione: IC MOTOR DRIVER SER 48HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2864 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 DRV8823QDCARQ1 Descrizione: IC MOTOR DRIVER SERIAL 48HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8832QDGQRQ1 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 10-MSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8823DCA Descrizione: IC MOTOR DRIVER SER 48HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2716 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 DRV8834PWPR Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 24HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8824RHDT Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 28VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2674 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8830DRCR Descrizione: TI 10VSON Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 DRV8821DCAR Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 48HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2625 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8834RGER Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 24VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8824RHDR Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 28-VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2758 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 DRV8833PWR Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 16-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2736 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8833CRTER Descrizione: IC MOTOR DRIVER Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2780 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8824QPWRQ1 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 DRV8833RTYT Descrizione: Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8834RGE Descrizione: DRV8834RGE TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2666 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8830DGQ Descrizione: TI MSOP10 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 DRV8833LPWPR Descrizione: DRV8833LPWPR TI HTSSOP16 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8832DGQR Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 10MSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8833CPWPR Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 DRV8833PWP Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 16HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8825PWP Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2812 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 DRV8833PWPRG4 Descrizione: TI HTSSOP16 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3425 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong