



MPU-6500

fabricante Numero di parte:	MPU-6500
Produttore / Marca	InvenSense
Parte della descrizione:	IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN
Schede tecniche:	MPU-6500(1).pdf MPU-6500(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 39100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MPU-6500 100% nuovi pezzi originali 39100 in magazzino, trova il prezzo MPU-6500, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MPU-6500 InvenSense con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MPU-6500: Info@IC-Components.com

Le specifiche di MPU-6500

Numero di parte	MPU-6500	Produttore / Marca	InvenSense
Serie	MotionTracking™	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Contenitore / involucro	24-VFQFN Exposed Pad	imballaggio	Cut Tape (CT)
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	24-QFN (3x3)
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Descrizione dettagliata	Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis Sensor IC, SPI Output
Tipo di uscita	I2C, SPI	Tipo sensore	Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
Altri nomi	1428-1011-1	Quantità di magazzino	39100 pcs Stock
Categoria	Sensori, trasduttori > Sensori di movimento-imus (unità di misura inerzia	Descrizione	IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con MPU-6500

InvenSense MPU-6500	Parte MPU-6500	Prezzo MPU-6500	Distributore MPU-6500
MPU-6500 tecnico	Azione MPU-6500	Inventario MPU-6500	Fornitore MPU-6500
Ordine online MPU-6500	Richiesta MPU-6500	Immagine MPU-6500	Immagine MPU-6500
MPU-6500 pdf	Datasheet MPU-6500	Scheda tecnica MPU-6500	Scheda tecnica MPU-6500 pdf
Scarica la scheda tecnica MPU-6500	Produttore InvenSense	InvenSense MPU-6500	TDK InvenSense MPU-6500

Potresti essere anche interessato:

<p>LSM303CTR Descrizione: IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 12LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPU-6052C Descrizione: MPU-6052C QFN 1538 Produttori: QFN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPU-6050C Descrizione: MPU-6050C INVENSEN QFN24 Produttori: INVENSEN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>ICM-30630 Descrizione: IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 24LGA Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MPU-9250 Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>ADIS16488BMLZ Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG SPI 24ML Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>ADIS16405BMLZ Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG SPI 24ML Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPU-6050M Descrizione: MPU-6050M INVENSEN QFN24 Produttori: INVENSEN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPU-6500M Descrizione: MPU-6500M INVENSENS QFN24 Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPU-90151-01 Descrizione: MPU-90151-01 TI DIP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPU-6555 Descrizione: MPU-6555 INVENSENS QFN Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>LSM6DS33TR Descrizione: IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 16LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPU-6681 Descrizione: MPU-6681 INVENSENS QFN-24 Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPU-6881 Descrizione: MPU-6881 INVENSE QFN Produttori: INVENSE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MPU-9150 Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C 24LGA Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>MPU-6050 Descrizione: IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPU-6700-12 Descrizione: MPU-6700-12 INVENSENS QFN Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPU-6515 Descrizione: MPU-6515 QFN 1343 Produttori: QFN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>LSM303DTR Descrizione: IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>LSM9DS1TR Descrizione: IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>LSM320DLTR Descrizione: IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPU-6515 QFN24 Descrizione: MPU-6515 QFN24 INVENSENS QFN24 Produttori: INVENSENS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPU-6880 Descrizione: MPU-6880 INVENSEN QFN Produttori: INVENSEN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>LSM6DSMUSTR Descrizione: INEMO INERTIAL MODULE:3D ACCELE Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPU-6505 Descrizione: MPU-6505 Invensens QFN Produttori: Invensens Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MPU-6500 Descrizione: IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 39100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MPU-6051M Descrizione: MPU-6051M InvenSense QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MPU-6050A Descrizione: MPU-6050A invenSens QFN24 Produttori: invenSens Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MPU-6000 Descrizione: IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 24QFN Produttori: InvenSense Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>LSM303D Descrizione: IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong