


IMAGE NOT AVAILABLE



PCA9515ADGKRG4

fabbricante Numero di parte:	PCA9515ADGKRG4
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC REDRIVER I2C 1CH 8VSSOP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2747 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

PCA9515ADGKRG4 100% nuovi pezzi originali 2747 disponibili, trova prezzi PCA9515ADGKRG4, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista PCA9515ADGKRG4 con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ PCA9515ADGKRG4: Info@IC-Components.com































Le specifiche di PCA9515ADGKRG4

Numero di parte	PCA9515ADGKRG4	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	2.3 V ~ 3.6 V	Digitare	Buffer, ReDriver
Contenitore dispositivo fornitore	8-VSSOP	Condizionamento del segnale	-
Serie	-	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucri	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)	Produzione	2-Wire Bus
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Numero di canali	1
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Ingresso	2-Wire Bus
Descrizione dettagliata	Buffer, ReDriver 1 Channel 400kHz 8-VSSOP	Ritardo	-
Tasso di dati (massimo)	400kHz	Corrente - Alimentazione	500µA
Capacità - ingresso	7pF	Numero di parte base	PCA9515
applicazioni	I²C	Quantità di magazzino	2747 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Buffer di interfaccia-segnale, ripetitori, Splitte	Descrizione	IC REDRIVER I2C 1CH 8VSSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con PCA9515ADGKRG4

PCA9515ADGKRG4	PCA9515ADGKRG4 parte	PCA9515ADGKRG4 Prezzo	Distributore PCA9515ADGKRG4
PCA9515ADGKRG4 tecnico	Stock PCA9515ADGKRG4	Inventario PCA9515ADGKRG4	PCA9515ADGKRG4 Fornitore
Ordine online PCA9515ADGKRG4	PCA9515ADGKRG4 Richiesta	Immagine PCA9515ADGKRG4	Immagine PCA9515ADGKRG4
PCA9515ADGKRG4 pdf	Scheda tecnica PCA9515ADGKRG4	Scheda tecnica PCA9515ADGKRG4	PCA9515ADGKRG4 pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica PCA9515ADGKRG4	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 PCA9515AD Descrizione: IC REDRIVER I2C 1CH 400KHZ 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9515ADP Descrizione: PCA9515ADP PHI MSOP-8 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9515AD/G Descrizione: PCA9515AD/G PHIL SOP8 Produttori: PHIL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2654 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 PCA9512ADP Descrizione: PCA9512ADP NXP MSSOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2723 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9515A Descrizione: PCA9515A NXP TSOP Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2799 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9515D+112 Descrizione: PCA9515D+112 PHILIPS MSOP8 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2683 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 PCA9512AD+118 Descrizione: NXP SOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2812 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9512DP Descrizione: PCA9512DP NXP MSOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9514D Descrizione: PCA9514D PHI MSOP8 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 PCA9514DP Descrizione: PCA9514DP PHILIPS TSSOP-8 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9515ADP-T Descrizione: PCA9515ADP-T PHILIPS原装 MSOP-8 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2875 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9515ADP/DG+118 Descrizione: PCA9515ADP/DG+118 NXP TSSOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2614 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 PCA9513ADP Descrizione: PCA9513ADP NXP MSOP-8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2714 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9515DP.118 Descrizione: PCA9515DP.118 NXP MSOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2882 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9515ADRGR Descrizione: IC REDRIVER I2C 1CH 400KHZ 8SON Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 PCA9515ADP/G Descrizione: PCA9515ADP/G NXP MSOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2745 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9515DP Descrizione: PCA9515DP NXP MSOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9515BDGKR Descrizione: IC REDRIVER I2C 1CH 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2843 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 PCA9515AD,,118 Descrizione: PCA9515AD,,118 NXP SOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9515APW Descrizione: IC REDRIVER I2C 1CH 8TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2654 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9515ADGKR Descrizione: IC REDRIVER I2C 1CH 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 PCA9515APWRG4 Descrizione: N/A Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2783 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9515ADR Descrizione: IC REDRIVER I2C 1CH 400KHZ 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9514AD Descrizione: PHILIPS MSOP Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2771 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 PCA9515APWR Descrizione: IC REDRIVER I2C 1CH 8TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9512ADP,118 Descrizione: IC ACCELERATR I2C HOTSWAP 8TSSOP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9513DP Descrizione: PCA9513DP PHILIPS TSSOP-8 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 PCA9515D Descrizione: PCA9515D NXP SOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9514ADP Descrizione: PCA9514ADP NXP TSSOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 PCA9515ADP,118 Descrizione: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2828 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong