

MAX3078EASA+

fabricante Numero di parte:	MAX3078EASA+
Produttore / Marca	MAXIM
Parte della descrizione:	
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

MAX3078EASA+ 100% nuovi pezzi originali 5000 in magazzino, trova il prezzo MAX3078EASA+, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MAX3078EASA+ Maxim Integrated con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MAX3078EASA+: Info@IC-Components.com































Le specifiche di MAX3078EASA+

Numero di parte	MAX3078EASA+	Produttore / Marca	MAXIM
Tensione di alimentazione -	3 V ~ 3.6 V	Digitare	Transceiver
Contenitore dispositivo fornitore	8-SOIC	Serie	-
Isteresi ricevente	100mV	Protocollo	RS422, RS485
imballaggio	Tube	Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C	Numero di driver / ricevitori	1/1
Tipo montaggio	Surface Mount	Livello di sensibilità umidità (MSL)	1 (Unlimited)
doppio	Half	Descrizione dettagliata	1/1 Transceiver Half RS422, RS485 8-SOIC
Data Rate	16Mbps	Numero di parte base	MAX3078E
Quantità di magazzino	5000 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > ICS specializzati
Descrizione	Stato Lead senza piombo / RoHS		

Parole chiave realizzate con MAX3078EASA+

Maxim Integrated MAX3078EASA+	Parte MAX3078EASA+	Prezzo MAX3078EASA+	Distributore MAX3078EASA+
MAX3078EASA+ tecnico	Azione MAX3078EASA+	Inventario MAX3078EASA+	Fornitore MAX3078EASA+
Ordine online MAX3078EASA+	Richiesta MAX3078EASA+	Immagine MAX3078EASA+	Immagine MAX3078EASA+
MAX3078EASA+ pdf	Datasheet MAX3078EASA+	Scheda tecnica MAX3078EASA+	Scheda tecnica MAX3078EASA+ pdf
Scarica la scheda tecnica MAX3078EASA+	Produttore Maxim Integrated	Maxim Integrated MAX3078EASA+	

Potresti essere anche interessato:

 <p>MAX3079EESD+T Descrizione: IC TX RS485/422 HS 14-SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX3077AESA Descrizione: MAXIM SOP8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2864 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX3077EASA Descrizione: Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MAX3078EESA+ Descrizione: Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX3078EPI Descrizione: IC MULTIPLEXER DUAL 8X1 28DIP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2752 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX3078EASA+T Descrizione: IC TX RS485/422 HS 8-SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MAX3076EESD+T Descrizione: IC TX RS485/422 HS 14-SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2848 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX3079EESD+ Descrizione: IC TXRX RS485/422 14-SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2784 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX3076EEPD Descrizione: MAX3076EEPD MAXIM DIP14 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX3076EESD Descrizione: MAXIM SOP14 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2706 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX3077CPI Descrizione: IC MULTIPLEXER DUAL 8X1 28DIP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2745 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX3077EUI Descrizione: MAXIM TSSOP28 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MAX3077EESA+T Descrizione: IC TX RS485/422 HS 8-SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX3079EASD Descrizione: MAX3079EASD MAXIM SOP-14 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2750 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX3077EESA+ Descrizione: IC TXRX RS485/422 8-SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2790 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX3079EESD Descrizione: MAX3079EESD MAXIM SOP14 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2682 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX3077EUI+ Descrizione: IC MULTIPLEXER DUAL 8X1 28TSSOP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2768 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX3077CWI Descrizione: IC MULTIPLEXER DUAL 8X1 28SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2631 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MAX3076EESD+ Descrizione: IC TXRX RS485/422 14-SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2739 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX3078EESA Descrizione: MAX3078EESA MAX SOP Produttori: MAX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2721 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX3077EAPA Descrizione: MAX3077EAPA MAXIM DIP-8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2601 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX3079EASA Descrizione: MAX3079EASA MAX SOP-14 Produttori: MAX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2823 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX3078EESA+T Descrizione: IC TX RS485/422 HS 8-SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX3076EASD+ Descrizione: IC TXRX RS485/422 14-SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MAX3076EASD+T Descrizione: IC TX RS485/422 HS 14-SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MAX3078EPI+ Descrizione: IC MULTIPLEXER DUAL 8X1 28DIP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2683 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX3078EASA Descrizione: MAX3078EASA MAX SOP8 Produttori: MAX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2628 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX3077AESA+ Descrizione: MAX3077AESA+ MAXIM SOP8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX3077EESA Descrizione: MAX3077EESA MAX SOP Produttori: MAX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2606 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>MAX3076EASD Descrizione: MAX3076EASD MAX 14-SOIC Produttori: MAX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2633 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong