




## S-80938CNMC-G88T2U

fabricante Numero di parte:	S-80938CNMC-G88T2U
Produttore / Marca	SII Semiconductor Corporation
Parte della descrizione:	IC VOLT DETECTOR 3.8V SOT23-5
Schede tecniche:	S-80938CNMC-G88T2U.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

S-80938CNMC-G88T2U 100% nuovi pezzi originali 2300 in magazzino, trova il prezzo S-80938CNMC-G88T2U, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista S-80938CNMC-G88T2U SII Semiconductor Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ S-80938CNMC-G88T2U: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)



















### Le specifiche di S-80938CNMC-G88T2U

Numero di parte	S-80938CNMC-G88T2U	Produttore / Marca	SII Semiconductor Corporation
Serie	S-809xxC	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	SC-74A, SOT-753	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	SOT-23-5
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Descrizione dettagliata	Supervisor Open Drain or Open Collector 1 Channel SOT-23-5
Digitare	Voltage Detector	Produzione	Open Drain or Open Collector
Reset	Active Low	Numero di tensioni monitorate	1
Timeout reset	20 ms Minimum	Tensione - Soglia	3.8V
Altri nomi	1662-1914-6	Quantità di magazzino	2300 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Supervisor	Descrizione	IC VOLT DETECTOR 3.8V SOT23-5
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

### Parole chiave realizzate con S-80938CNMC-G88T2U

SII Semiconductor Corporation S-80938CNMC-G88T2U	Parte S-80938CNMC-G88T2U	Prezzo S-80938CNMC-G88T2U	Distributore S-80938CNMC-G88T2U
	S-80938CNMC-G88T2U tecnico	Azione S-80938CNMC-G88T2U	Inventario S-80938CNMC-G88T2U
Fornitore S-80938CNMC-G88T2U	Ordine online S-80938CNMC-G88T2U	Richiesta S-80938CNMC-G88T2U	Immagine S-80938CNMC-G88T2U
Immagine S-80938CNMC-G88T2U	S-80938CNMC-G88T2U pdf	Datasheet S-80938CNMC-G88T2U	Scheda tecnica S-80938CNMC-G88T2U
Scheda tecnica S-80938CNMC-G88T2U pdf	Scarica la scheda tecnica S-80938CNMC-G88T2U	Produttore SII Semiconductor Corporation	SII Semiconductor Corporation S-80938CNMC-G88T2U
Seiko Instruments S-80938CNMC-G88T2U	Seiko Instruments, Inc. S-80938CNMC-G88T2U		

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>S-80935CLMC-G65T2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 3.5V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>S-80940ANMP</b>  <b>Descrizione:</b> S-80940ANMP SEIKO SOT-153SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>S-80938CNMC-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80938CNMC-T2 SEIKO SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>S-80935CLMC-G65-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80935CLMC-G65-T2 SEIKO SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>S-80940ANMP-DD4-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80940ANMP-DD4-T2 SEIKO SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80939CNMC-G89T2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 3.9V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>S-80938CNMB-G88T2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 3.8V SC-82AB  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80933CNPF-G83TFG</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 3.3V SNT-4A  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 15500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80940CNMB-G9AT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 4.0V SC-82AB  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 33000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>S-80935CNMC-G85-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80935CNMC-G85-T2 SEIKO SOT235  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80940CNMC-G9AT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 4.0V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>S-80940ALMP-DA4-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80940ALMP-DA4-T2 SEK SOT25  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>S-80936CNMC-G86T2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 3.6V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80941CNMB-G9BT2U</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 4.1V SC-82AB  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80935CNMB-G85T2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 3.5V SC-82AB  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>S-80940CLMC-GTA2G</b>  <b>Descrizione:</b> S-80940CLMC-GTA2G SEIKO SOT153  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80935CNMC-G85T2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 3.5V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 13800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80938CNMC-G88T2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 3.8V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>S-80936ALMP-DA0-T2</b> Son SOT-23-5  <b>Descrizione:</b> S-80936ALMP-DA0-T2  <b>Produttori:</b> Son  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80941CNMC-G9BT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 4.1V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>S-80935ANMP-DD2-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80935ANMP-DD2-T2 SEIKO SOT-153  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>S-80940CLMC-G7AT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 4.0V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80937CNMC-G87T2U</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 3.7V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80934ANMP-DDY-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80934ANMP-DDY-T2 SII SOT153  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>S-80942ALMP</b>  <b>Descrizione:</b> S-80942ALMP SEIKO SOT-153SO  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80937CNMC-G87T2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 3.7V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>S-80937CLNB-G67-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80937CLNB-G67-T2 S SOT234  <b>Produttori:</b> S  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>S-80940CNMC-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80940CNMC-T2 SEIKO SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80940CLNB-G7AT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 4.0V SC-82AB  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80935CNPF-G85TFG</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 3.5V SNT-4A  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong