



CP0603A1960ENTR

fabricante Numero di parte:	CP0603A1960ENTR
Produttore / Marca	AVX Corporation
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603
Schede tecniche:	CP0603A1960ENTR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CP0603A1960ENTR 100% nuovi pezzi originali 12000 in magazzino, trova il prezzo CP0603A1960ENTR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista CP0603A1960ENTR AVX Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ CP0603A1960ENTR: Info@IC-Components.com































Le specifiche di CP0603A1960ENTR

Numero di parte	CP0603A1960ENTR	Produttore / Marca	AVX Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0603 (1608 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore dispositivo fornitore	0603	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler PCS 1.93GHz ~ 1.99GHz 18.5dB 3W 0603 (1608 Metric)
Frequenza	1.93GHz ~ 1.99GHz	Potenza - Max	3W
Perdita di inserzione	0.3dB	Return Loss	26dB
applicazioni	PCS	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	18.5dB	Isolamento	-36dB
Quantità di magazzino	12000 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF
Descrizione	RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con CP0603A1960ENTR

AVX Corporation CP0603A1960ENTR	Parte CP0603A1960ENTR	Prezzo CP0603A1960ENTR	Distributore CP0603A1960ENTR
CP0603A1960ENTR tecnico	Azione CP0603A1960ENTR	Inventario CP0603A1960ENTR	Fornitore CP0603A1960ENTR
Ordine online CP0603A1960ENTR	Richiesta CP0603A1960ENTR	Immagine CP0603A1960ENTR	Immagine CP0603A1960ENTR
CP0603A1960ENTR pdf	Datasheet CP0603A1960ENTR	Scheda tecnica CP0603A1960ENTR	Scheda tecnica CP0603A1960ENTR pdf
Scarica la scheda tecnica CP0603A1960ENTR	Produttore AVX Corporation	AVX Corporation CP0603A1960ENTR	AVX Corporation [MIL] CP0603A1960ENTR

Potresti essere anche interessato:

 <p>CP0603A1441DWTR Descrizione: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805A0902BWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A2350FNTR Descrizione: CP0603A2350FNTR AVX 3k reel Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A1747MNTR Descrizione: CP0603A1747MNTR AVX 0603L Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1950GNTR Descrizione: CP0603A1950GNTR AVX QFN Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 57000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A5385FNTR Descrizione: CP0603A5385FNTR AVX NA Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A2550FNTR Descrizione: CP0603A2550FNTR AVX NA Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A2070AWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 2.07GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1880MNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A1960BNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1960BNTR-SAM Descrizione: CP0603A1960BNTR-SAM AVX SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1960GNTR Descrizione: CP0603A1960GNTR AVX SMD0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A1880DNTR Descrizione: CP0603A1880DNTR AVX 0603C Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1880LNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603B1880AWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603V1880BNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603B1880ASTR Descrizione: CP0603B1880ASTR AVX 0603C Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603V0836CNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 90000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A1900ANTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805A0902CWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603B1747CSTR Descrizione: CP0603B1747CSTR AVX SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603D0881ASTR Descrizione: CP0603D0881ASTR AVX 603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603B2442BSTR Descrizione: CP0603B2442BSTR AVX SMD0603-2 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1900MNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A1880FNTR Descrizione: CP0603A1880FNTR AVX 0603C Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1960BWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1800LNTR Descrizione: CP0603A1800LNTR AVX 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A1880ENTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A1880BNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603B2442BWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 165000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong