




LM87C1MT/NOPB

fabbricante Numero di parte:	LM87C1MT/NOPB
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2619 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

LM87C1MT/NOPB 100% nuovi pezzi originali 2619 disponibili, trova prezzi LM87C1MT/NOPB, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LM87C1MT/NOPB con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LM87C1MT/NOPB: Info@IC-Components.com































Le specifiche di LM87C1MT/NOPB

Numero di parte	LM87C1MT/NOPB	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	2.8 V ~ 3.8 V	Topologia	ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Speed Counter, Register Bank
Contenitore dispositivo fornitore	24-TSSOP	Serie	-
Tipo sensore	Internal and External	Temperatura di rilevazione	-40°C ~ 125°C
imballaggio	Tube	Contenitore / involucro	24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Tipo di uscita	2-Wire Serial, I ² C/SMBUS	Fan di uscita	Yes
allarme di uscita	No	Altri nomi	*LM87C1MT/NOPB LM87C1MTNOPB
temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Funzione	Hardware Monitor
Descrizione dettagliata	Hardware Monitor -40°C ~ 125°C Internal and External Sensor 2-Wire Serial, I ² C/SMBUS Output 24-TSSOP	Numero di parte base	LM87
Precisione	±3°C Local(Typ), ±4°C Remote(Max)	Quantità di magazzino	2619 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-gestione termica	Descrizione	IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con LM87C1MT/NOPB

LM87C1MT/NOPB	LM87C1MT/NOPB parte	LM87C1MT/NOPB Prezzo	Distributore LM87C1MT/NOPB
LM87C1MT/NOPB tecnico	Stock LM87C1MT/NOPB	Inventario LM87C1MT/NOPB	LM87C1MT/NOPB Fornitore
Ordine online LM87C1MT/NOPB	LM87C1MT/NOPB Richiesta	Immagine LM87C1MT/NOPB	Immagine LM87C1MT/NOPB
LM87C1MT/NOPB pdf	Scheda tecnica LM87C1MT/NOPB	Scheda tecnica LM87C1MT/NOPB	LM87C1MT/NOPB pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LM87C1MT/NOPB	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 <p>LM85B1MQ Descrizione: NS SOP24 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2659 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8801TMX-1.82 Descrizione: LM8801TMX-1.82 NS BGA Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM86CIMX Descrizione: SENSOR DIGITAL 0C-85C 850IC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8805TLX-3.0/NOPB Descrizione: LM8805TLX-3.0/NOPB TI CSP-9 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 152600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM86C1MMX/NOPB Descrizione: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM87C1MTX/NOPB Descrizione: IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8805SF5-2.5V Descrizione: HTC Produttori: HTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8801XUX-1.82 Descrizione: LM8801XUX-1.82 NS BGA-6 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 69000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM87C1MT Descrizione: LM87C1MT NS TSSOP24 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2878 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8562 Descrizione: SANYO DIP-28 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15479 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM87C1MT Descrizione: IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM86C1MAX Descrizione: LM86C1MAX NS SOP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2685 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8801XUE-1.82 Descrizione: LM8801XUE-1.82 NS BGA-6 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8805F-1.2 Descrizione: HTC SOT89 Produttori: HTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12551 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM86C1MMX Descrizione: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8801TME-1.82 Descrizione: LM8801TME-1.82 NS NA Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2836 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8560 Descrizione: SANYO DIP28 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10412 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8560N Descrizione: SANYO DIP28 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2679 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM85B1MQX Descrizione: NS SSOP24 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6692 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8801TMX-2.9 Descrizione: LM8801TMX-2.9 NS BGA-6 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM86CIM Descrizione: SENSOR DIGITAL 0C-85C 850IC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM86C1MM/NOPB Descrizione: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2883 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8805TLX Descrizione: LM8805TLX NS QFN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8805F-2.5 Descrizione: HTC SOT89 Produttori: HTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12525 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8805SF5-ADJ Descrizione: LM8805SF5-ADJ HTC SOT23-5 Produttori: HTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2748 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM86CIMX/NOPB Descrizione: SENSOR DIGITAL 0C-85C 850IC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2683 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM87C1MTX Descrizione: IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM86C1MM Descrizione: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8805SF5-3.3 Descrizione: LM8805SF5-3.3 HTC SOT23-5 Produttori: HTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 34400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8805SF5-2.5 Descrizione: LM8805SF5-2.5 HTC SOT23-5 Produttori: HTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2716 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong