




**BD6222HFP-TR**

fabricante Numero di parte:	<a href="#">BD6222HFP-TR</a>
Produttore / Marca	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Parte della descrizione:	IC MOTOR DRIVER PAR HRP7
Schede tecniche:	<a href="#">BD6222HFP-TR(1).pdf</a> <a href="#">BD6222HFP-TR(2).pdf</a>
Stato Lead senza piombo / RoHS:	  Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

**BD6222HFP-TR** 100% nuovi pezzi originali 8000 in magazzino, trova il prezzo **BD6222HFP-TR**, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista **BD6222HFP-TR** LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ **BD6222HFP-TR**: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































**Le specifiche di BD6222HFP-TR**

Numero di parte	<a href="#">BD6222HFP-TR</a>	Produttore / Marca	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	<b>BD622*</b>	Contenitore / involucro	TO-263-8, D*Pak (7 Leads + Tab), TO-263CA
imballaggio	Cut Tape (CT)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	HRP7	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)
Descrizione dettagliata	Half Bridge (2) Driver DC Motors, General Purpose Power MOSFET HRP7	Tecnologia	Power MOSFET
Caratteristiche	-	Interfaccia	Logic
applicazioni	DC Motors, General Purpose	Tensione di alimentazione -	6 V ~ 15 V
Corrente - Uscita / Canale	2A	Corrente - Uscita di picco	-
Configurazione di uscita	Half Bridge (2)	Protezione guasti	Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage, UVLO
Tipo di carico	Inductive	Rds On (Typ)	1 Ohm
Tensione - Carico	6 V ~ 15 V	Altri nomi	BD6222HFP-CT BD6222HFP-CT-ND BD6222HFPCT
Quantità di magazzino	8000 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS) &gt; PMIC-Full, Half-Bridge driver</a>
Descrizione	IC MOTOR DRIVER PAR HRP7	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

**Parole chiave realizzate con BD6222HFP-TR**

<a href="#">LAPIS Semiconductor BD6222HFP-TR</a>	<a href="#">Parte BD6222HFP-TR</a>	<a href="#">Prezzo BD6222HFP-TR</a>	<a href="#">Distributore BD6222HFP-TR</a>
<a href="#">BD6222HFP-TR tecnico</a>	<a href="#">Azione BD6222HFP-TR</a>	<a href="#">Inventario BD6222HFP-TR</a>	<a href="#">Fornitore BD6222HFP-TR</a>
<a href="#">Ordine online BD6222HFP-TR</a>	<a href="#">Richiesta BD6222HFP-TR</a>	<a href="#">Immagine BD6222HFP-TR</a>	<a href="#">Immagine BD6222HFP-TR</a>
<a href="#">BD6222HFP-TR pdf</a>	<a href="#">Datasheet BD6222HFP-TR</a>	<a href="#">Scheda tecnica BD6222HFP-TR</a>	<a href="#">Scheda tecnica BD6222HFP-TR pdf</a>
<a href="#">Scarica la scheda tecnica BD6222HFP-TR</a>	<a href="#">Produttore LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor BD6222HFP-TR</a>	<a href="#">Kionix Inc. BD6222HFP-TR</a>
<a href="#">Rohm Semiconductor BD6222HFP-TR</a>			

**Potresti essere anche interessato:**

 <p><b>BD6262FVM-TR</b>                  Descrizione: BD6262FVM-TR ROHM SSOP-8                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6220F-E2</b>                  Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 8SOP                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD62014FS</b>                  Descrizione: BD62014FS ROHM SSOP-A24                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6232HFP-TR</b>                  Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR HRP7                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6222HFP</b>                  Descrizione: BD6222HFP ROHM HRP-7263                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6232FP</b>                  Descrizione: BD6232FP ROHM                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6221F-E2</b>                  Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 8SOP                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6236FP</b>                  Descrizione: BD6236FP ROHM                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6211F-E2</b>                  Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 8SOP                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6209AFS-E2</b>                  Descrizione: BD6209AFS-E2 ROHM SSOPA32                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6237FM</b>                  Descrizione: BD6237FM ROHM                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD62014FS-E2</b>                  Descrizione: IC FAN MOTOR CTRL 3PH 24SSOP                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6230HFP</b>                  Descrizione: BD6230HFP ROHM TO                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6221HFP-TR</b>                  Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR HRP7                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6222HFP-TR</b>                  Descrizione: IC H-BRIDGE DRIVER HRP7                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD62220EFV-E2</b>                  Descrizione: BD62220EFV-E2 ROHM TSSOP28                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD62321HFP</b>                  Descrizione: BD62321HFP ROHM                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6203FS-E2</b>                  Descrizione: BD6203FS-E2 ROHM ssop32                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6232FP-E2</b>                  Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 25HSOP                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6222FP-E2</b>                  Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 25HSOP                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6230F</b>                  Descrizione: BD6230F ROHM                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6232HFP</b>                  Descrizione: BD6232HFP ROHM                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6290EFV-E2</b>                  Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 24HTSSOP                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD62012FS-E2</b>                  Descrizione: IC FAN MOTOR CTRL 3PH 24SSOP                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6236FM</b>                  Descrizione: BD6236FM ROHM                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>BD6200CS_L2_00001</b>                  Descrizione: BD6200CS_L2_00001 PANJIT TO-252(DP)                  Produttori: PANJIT                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6230F-E2</b>                  Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 8SOP                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6232HFP-LB</b>                  Descrizione: BD6232HFP-LB ROHM                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD62011FS-E2</b>                  Descrizione: IC FAN MOTOR CTRL 3PH 24SSOP                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6231HFP</b>                  Descrizione: BD6231HFP ROHM                  Produttori: LAPIS Semiconductor                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong