



**CP0603A2070AWTR**

fabricante Numero di parte:	CP0603A2070AWTR
Produttore / Marca	AVX Corporation
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 2.07GHZ 0603
Schede tecniche:	CP0603A2070AWTR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICIEDI UN PREVENTIVO

CP0603A2070AWTR 100% nuovi pezzi originali 5700 in magazzino, trova il prezzo CP0603A2070AWTR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista CP0603A2070AWTR AVX Corporation con garanzia, 100% di garanzia di fiducia. RFO CP0603A2070AWTR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































## Le specifiche di CP0603A2070AWTR

Numero di parte	CP0603A2070AWTR	Produttore / Marca	AVX Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0603 (1608 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore dispositivo fornitore	0603	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler 2.07GHz 3W 0603 (1608 Metric)
Frequenza	2.07GHz	Potenza - Max	3W
Perdita di inserzione	-	Return Loss	-
applicazioni	-	Tipo Accoppiatore	-
fattore di accoppiamento	-	Isolamento	-
Quantità di magazzino	5700 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF
Descrizione	RF DIR COUPLER 2.07GHZ 0603	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

## Parole chiave realizzate con CP0603A2070AWTR

AVX Corporation CP0603A2070AWTR	Parte CP0603A2070AWTR	Prezzo CP0603A2070AWTR	Distributore CP0603A2070AWTR
CP0603A2070AWTR tecnico	Azione CP0603A2070AWTR	Inventario CP0603A2070AWTR	Fornitore CP0603A2070AWTR
Ordine online CP0603A2070AWTR	Richiesta CP0603A2070AWTR	Immagine CP0603A2070AWTR	Immagine CP0603A2070AWTR
CP0603A2070AWTR pdf	Datasheet CP0603A2070AWTR	Scheda tecnica CP0603A2070AWTR	Scheda tecnica CP0603A2070AWTR pdf
Scarica la scheda tecnica CP0603A2070AWTR	Produttore AVX Corporation	AVX Corporation CP0603A2070AWTR	AVX Corporation [ML] CP0603A2070AWTR

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>CP0603V1880BNTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1960BWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603B2442BSTR</b>                  Descrizione: CP0603B2442BSTR AVX SMD0603-2                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603B1880ASTR</b>                  Descrizione: CP0603B1880ASTR AVX 0603C                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1880BNTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805A0902CWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603A1900ANTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603V0836CNTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 90000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A2550FNTR</b>                  Descrizione: CP0603A2550FNTR AVX NA                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603B2442BWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 165000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603D0881ASTR</b>                  Descrizione: CP0603D0881ASTR AVX 603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1900MNTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805A1842DWTR</b>                  Descrizione: CP0805A1842DWTR AVX 805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1880MNTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603B1747CSTR</b>                  Descrizione: CP0603B1747CSTR AVX SMD                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603A5385FNTR</b>                  Descrizione: CP0603A5385FNTR AVX NA                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603B1880AWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1950GNTR</b>                  Descrizione: CP0603A1950GNTR AVX QFN                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 57000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603A1960GNTR</b>                  Descrizione: CP0603A1960GNTR AVX SMD0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1960BNTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1880LNTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603A1880DNTR</b>                  Descrizione: CP0603A1880DNTR AVX 0603C                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1880ENTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1800LNTR</b>                  Descrizione: CP0603A1800LNTR AVX 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603A2350FNTR</b>                  Descrizione: CP0603A2350FNTR AVX 3k reel                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1960ENTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1880FNTR</b>                  Descrizione: CP0603A1880FNTR AVX 0603C                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805A0902BWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805A0965AWTR</b>                  Descrizione: CP0805A0965AWTR AVX 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1960BNTR-SAM</b>                  Descrizione: CP0603A1960BNTR-SAM AVX SMD                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong