

**TAIYO YUDEN**



IC Components Limited

**FI212P089213-T**

fabricante Numero di parte:	FI212P089213-T
Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Parte della descrizione:	RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012
Schede tecniche:	FI212P089213-T.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**FI212P089213-T** 100% nuovi pezzi originali 1500 in magazzino, trova il prezzo FI212P089213-T, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista FI212P089213-T Taiyo Yuden con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ FI212P089213-T: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di FI212P089213-T

Numero di parte	FI212P089213-T	Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	2012 (5030 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Diplexor 824MHz ~ 960MHz / 1.71GHz ~ 2.17GHz 2012 (5030 Metric)
Bande di frequenza (Low / High)	824MHz ~ 960MHz / 1.71GHz ~ 2.17GHz	High Band Attenuazione (min / max dB)	19.00dB / -
Return Loss (Low Band / High Band)	9.5dB / 9.5dB	Banda bassa attenuazione (min / max dB)	13.00dB / -
Altri nomi	587-2661-2 FI212P089213T PG FI212P089213-T	Quantità di magazzino	1500 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Diplexer RF	Descrizione	RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con FI212P089213-T

Taiyo Yuden FI212P089213-T	Parte FI212P089213-T	Prezzo FI212P089213-T	Distributore FI212P089213-T
FI212P089213-T tecnico	Azione FI212P089213-T	Inventario FI212P089213-T	Fornitore FI212P089213-T
Ordine online FI212P089213-T	Richiesta FI212P089213-T	Immagine FI212P089213-T	Immagine FI212P089213-T
FI212P089213-T pdf	Datasheet FI212P089213-T	Scheda tecnica FI212P089213-T	Scheda tecnica FI212P089213-T pdf
Scarica la scheda tecnica FI212P089213-T	Produttore Taiyo Yuden	Taiyo Yuden FI212P089213-T	

Potresti essere anche interessato:

<p><b>FI212P085909-T</b> Descrizione: RF DIPLEXER 829MHZ/1.584GHZ 0805 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 39000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>FI212C245033-T</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>FI212B245026-T</b> Descrizione: FILTER BANDPASS W-LAN BLUETOOTH Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DPX252690DT-5121C1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>FI212C245032</b> Descrizione: FI212C245032 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>FI212C245036</b> Descrizione: FI212C245036 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>FI212C245051</b> Descrizione: FI212C245051 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ACFM-7101-TR1G</b> Descrizione: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 6SMD Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 67000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>FI212C245041-T1</b> Descrizione: FI212C245041-T1 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>FI212C245032-T</b> Descrizione: FILTER BALANCE 2.4GHZ BLUETOOTH Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>FI212E0829M3-T</b> Descrizione: FI212E0829M3-T TAIYO SMD Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>FI212C245071-T</b> Descrizione: FI212C245071-T TAIYOYUDE SMD0805 Produttori: TAIYOYUDE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>FI212P0892M2-T</b> Descrizione: DUPLEXER FILTER HI FREQ MULTILAY Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>FI212P245003-T</b> Descrizione: RF DIPLEXER 5.025/5.6475GHZ MOD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ACMD-7402-TR1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 1.875/1.96GHZ 3CSP Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 26000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>FAR-D6JH-2G1325-B1YZ-Z</b> Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ACFM-7103-TR1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 6SMD Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>FI212P085912-T</b> Descrizione: FI212P085912-T TAIYO SMD Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>FAR-D6NH-1G9600-M1Z6-Z</b> Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>FI212P0829G2-T</b> Descrizione: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 0603 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>FI212P082929-T</b> Descrizione: FI212P082929-T TAIYO SMD Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>FI212L062009</b> Descrizione: FI212L062009 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>FI212B245021</b> Descrizione: FI212B245021 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>FI212C245072-T</b> Descrizione: FILTER BALANCE BLUETOOTH CSR BC5 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>B39272B8674P810</b> Descrizione: RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 8SMD Produttori: Epcos / RF360 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>FI212P085912-T</b> Descrizione: RF DIPLEXER 829MHZ/1.584GHZ 0805 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>FI212P089208-T</b> Descrizione: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 57000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DPX165850DT-8032A1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>FI212C249566</b> Descrizione: FI212C249566 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>FI212C245036-T</b> Descrizione: FILTER BALANCE 2.4GHZ BLUETOOTH Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong