



## HHM2319B2

fabricante Numero di parte:	HHM2319B2
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0805
Schede tecniche:	HHM2319B2.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

HHM2319B2 100% nuovi pezzi originali 2000 in magazzino, trova il prezzo HHM2319B2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista HHM2319B2 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ HHM2319B2: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di HHM2319B2

Numero di parte	HHM2319B2	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucre	0805 (2012 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore dispositivo fornitore	0805	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler AGSM, DCS, PCS 824MHz ~ 915MHz, 1.71GHz ~ 1.91GHz -20 ± 1dB 0805 (2012 Metric)
Frequenza	824MHz ~ 915MHz, 1.71GHz ~ 1.91GHz	Potenza - Max	-
Perdita di inserzione	0.3dB	Return Loss	-
applicazioni	AGSM, DCS, PCS	Tipo Accoppiatore	Dual Band, Dual Path
fattore di accoppiamento	-20 ± 1dB	Isolamento	28dB
Altri nomi	445-4002-2	Quantità di magazzino	2000 pcs Stock
Categoria	<a href="#">RF/IF e RFID &gt; Accoppiatore direzionale RF</a>	Descrizione	RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0805
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

### Parole chiave realizzate con HHM2319B2

TDK Corporation HHM2319B2	Parte HHM2319B2	Prezzo HHM2319B2	Distributore HHM2319B2
HHM2319B2 tecnico	Azione HHM2319B2	Inventario HHM2319B2	Fornitore HHM2319B2
Ordine online HHM2319B2	Richiesta HHM2319B2	Immagine HHM2319B2	Immagine HHM2319B2
HHM2319B2 pdf	Datasheet HHM2319B2	Scheda tecnica HHM2319B2	Scheda tecnica HHM2319B2 pdf
Scarica la scheda tecnica HHM2319B2	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation HHM2319B2	

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>HHM1932A2</b> Descrizione: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2245SA3</b> Descrizione: HHM2245SA3 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2480</b> Descrizione: HHM2480 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM9602DW</b> Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2409</b> Descrizione: HHM2409 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2202SA3</b> Descrizione: HHM2202SA3 TDK SMD0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM2401</b> Descrizione: HHM2401 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2233SA7</b> Descrizione: HHM2233SA7 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2204SA1</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM2209SA1</b> Descrizione: HHM2209SA1 TDK 603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM22106B1</b> Descrizione: HHM22106B1 TDK 603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2106</b> Descrizione: HHM2106 TDK 1206C Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM2206</b> Descrizione: HHM2206 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2680A1</b> Descrizione: HHM2680A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM22143B1</b> Descrizione: HHM22143B1 TDK 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM2942A2</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1947A4</b> Descrizione: HHM1947A4 TDK 402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2215SA5</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM2310A1</b> Descrizione: HHM2310A1 TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM22106C1</b> Descrizione: RF DIR CPLR 700MHZ-2.7GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1942A3</b> Descrizione: HHM1942A3 TDK 402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM2227SA1</b> Descrizione: HHM2227SA1 TDK 4k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2602</b> Descrizione: HHM2602 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2620A2</b> Descrizione: HHM2620A2 TDK 805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM2415A1</b> Descrizione: HHM2415A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2101</b> Descrizione: HHM2101 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2241SA3</b> Descrizione: HHM2241SA3 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM2203SA1</b> Descrizione: HHM2203SA1 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2481A1</b> Descrizione: HHM2481A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2225SA1</b> Descrizione: HHM2225SA1 TDK 4k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong