

CP0402A0836CNTR

fabricante Numero di parte:	CP0402A0836CNTR
Produttore / Marca	AVX Corporation
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402
Schede tecniche:	CP0402A0836CNTR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 35900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CP0402A0836CNTR 100% nuovi pezzi originali 35900 in magazzino, trova il prezzo CP0402A0836CNTR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista CP0402A0836CNTR AVX Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ CP0402A0836CNTR: Info@IC-Components.com































Le specifiche di CP0402A0836CNTR

Numero di parte	CP0402A0836CNTR	Produttore / Marca	AVX Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0402 (1005 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore dispositivo fornitore	0402	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler AMPS 824MHz ~ 849MHz 22dB 3W 0402 (1005 Metric)
Frequenza	824MHz ~ 849MHz	Potenza - Max	3W
Perdita di inserzione	0.2dB	Return Loss	28dB
applicazioni	AMPS	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	22dB	Isolamento	-53dB
Quantità di magazzino	35900 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF
Descrizione	RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con CP0402A0836CNTR

AVX Corporation CP0402A0836CNTR	Parte CP0402A0836CNTR	Prezzo CP0402A0836CNTR	Distributore CP0402A0836CNTR
CP0402A0836CNTR tecnico	Azione CP0402A0836CNTR	Inventario CP0402A0836CNTR	Fornitore CP0402A0836CNTR
Ordine online CP0402A0836CNTR	Richiesta CP0402A0836CNTR	Immagine CP0402A0836CNTR	Immagine CP0402A0836CNTR
CP0402A0836CNTR pdf	Datasheet CP0402A0836CNTR	Scheda tecnica CP0402A0836CNTR	Scheda tecnica CP0402A0836CNTR pdf
Scarica la scheda tecnica CP0402A0836CNTR	Produttore AVX Corporation	AVX Corporation CP0402A0836CNTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A0836CNTR

Potresti essere anche interessato:

 <p>CP0173AL Descrizione: CP0173AL PIONEER QFN Produttori: PIONEER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A1960CNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0182ALY1 Descrizione: CP0182ALY1 PIONEER QFN Produttori: PIONEER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0191EL Descrizione: CP0191EL Pioneer QFN Produttori: Pioneer Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 135000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0163ALY Descrizione: CP0163ALY PIONEER SMD Produttori: PIONEER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0172BL Descrizione: CP0172BL Pioneer QFN Produttori: Pioneer Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0402A1747DNTR Descrizione: CP0402A1747DNTR AVX SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A1810BNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A0897ANTR Descrizione: CP0402A0897ANTR AVX 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0185HL Descrizione: CP0185HL PIONEER LED Produttori: PIONEER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A0836DNTR Descrizione: CP0402A0836DNTR AVX original Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A0836BNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0402A1842BNTR Descrizione: CP0402A1842BNTR AVX Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A1880FNTR Descrizione: CP0402A1880FNTR AVX NA Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A1880ENTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 53200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP019B Descrizione: CP019B 0N SOP-8 Produttori: 0N Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A0902ANTR Descrizione: CP0402A0902ANTR AVX 0402C Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0192AL Descrizione: CP0192AL FUJ NA Produttori: FUJ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0402A1880BNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A0881CLTR Descrizione: CP0402A0881CLTR AVX 402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 34800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A0836ANTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0402A1880DNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A1960DNTR Descrizione: CP0402A1960DNTR AVX NA Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP031B Descrizione: CP031B ON SOP-8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0402A1950ANTR Descrizione: CP0402A1950ANTR AVX original Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A0836FLTR Descrizione: CP0402A0836FLTR AVX Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 351900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0169AH Descrizione: CP0169AH PIONEER SMD Produttori: PIONEER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0178BL Descrizione: CP0178BL PIONEER QFN Produttori: PIONEER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP018SD Descrizione: CP018SD SITI SOP16 Produttori: SITI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0177AH Descrizione: CP0177AH PIONEER SMD Produttori: PIONEER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 33700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong