



BD9305AFVM-TR

fabricante Numero di parte:	BD9305AFVM-TR
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	IC REG CTRLR BUCK 8MSOP
Schede tecniche:	BD9305AFVM-TR(1).pdf BD9305AFVM-TR(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

BD9305AFVM-TR 100% nuovi pezzi originali 6000 in magazzino, trova il prezzo **BD9305AFVM-TR**, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista **BD9305AFVM-TR** LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ **BD9305AFVM-TR**: Info@IC-Components.com

Le specifiche di BD9305AFVM-TR

Numero di parte	BD9305AFVM-TR	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	BD9305A	Contenitore / involucro	8-VSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width)
imballaggio	Original-Reel®	Contenitore dispositivo fornitore	8-MSOP
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Descrizione dettagliata	Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 8-MSOP
Tipo di uscita	Transistor Driver	Funzione	Step-Down
Frequenza - commutazione	100kHz ~ 800kHz	Numero di uscite	1
Configurazione di uscita	Positive	Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd)	4.2 V ~ 18 V
Topologia	Buck	Funzioni di controllo	Enable, Frequency Control
Fasi di uscita	1	Ciclo di servizio (massimo)	100%
raddrizzatore sincro	No	Clock Sync	No
Interfacce seriali	-	Altri nomi	BD9305AFVM-DKR BD9305AFVM-DKR-ND BD9305AFVMDKR
Quantità di magazzino	6000 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Regolatori di tensione-Regolatori di commutaz
Descrizione	IC REG CTRLR BUCK 8MSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con BD9305AFVM-TR

LAPIS Semiconductor BD9305AFVM-TR	Parte BD9305AFVM-TR	Prezzo BD9305AFVM-TR	Distributore BD9305AFVM-TR
BD9305AFVM-TR tecnico	Azione BD9305AFVM-TR	Inventario BD9305AFVM-TR	Fornitore BD9305AFVM-TR
Ordine online BD9305AFVM-TR	Richiesta BD9305AFVM-TR	Immagine BD9305AFVM-TR	Immagine BD9305AFVM-TR
BD9305AFVM-TR pdf	Datasheet BD9305AFVM-TR	Scheda tecnica BD9305AFVM-TR	Scheda tecnica BD9305AFVM-TR pdf
Scarica la scheda tecnica BD9305AFVM-TR	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BD9305AFVM-TR	Kionix Inc. BD9305AFVM-TR
Rohm Semiconductor BD9305AFVM-TR			

Potresti essere anche interessato:

 BD9325FJ-E2 Descrizione: IC REG BUCK ADJ 2A SYNC 8SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9306FVM-TR Descrizione: BD9306FVM-TR ROHM VSOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9300F-FE2 Descrizione: BD9300F-FE2 ROHM SOP-14 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 BD9289F-HVGE2 Descrizione: BD9289F-HVGE2 ROHM SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9300FV-FE2 Descrizione: BD9300FV-FE2 ROHM TSSOP-14 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9305FVM-TR Descrizione: BD9305FVM-TR ROHM SSOP-8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 BD9321EFJ-E2 Descrizione: BD9321EFJ-E2 ROHM TSOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9276EFV-GE2 Descrizione: BD9276EFV-GE2 ROHM TSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9306AFVM-TR Descrizione: IC REG CTRLR BOOST 8MSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 36000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 BD9328EFJ Descrizione: BD9328EFJ ROHM SOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9289FV Descrizione: BD9289FV ROHM SSOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9303FP-E2 Descrizione: IC REG BUCK ADJ 2A HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 58000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 BD9322EFJ-E2 Descrizione: IC REG BUCK ADJ 2A SYNC 8HTSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9285FCS-GE2 Descrizione: BD9285FCS-GE2 ROHM SOP18 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9302FP-E2 Descrizione: IC REG BUCK ADJ 1.8A DL HSOP25 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 BD9327EFJ-E2 Descrizione: IC REG BUCK ADJ 4A SYNC 8TSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9309EFV-E2 Descrizione: BD9309EFV-E2 ROHM TSOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9300F-E2 Descrizione: IC REG CTRLR BUCK/BOOST 14-SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 BD9287EFV Descrizione: BD9287EFV ROHM TSOP24 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9300-FVE2 Descrizione: BD9300-FVE2 ROHM SSOP14 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9323EFJ-E2 Descrizione: IC REG BUCK ADJ 3A SYNC 8HTSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 BD9323EFJ Descrizione: BD9323EFJ ROHM SOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9326EFJ-E2 Descrizione: IC REG BUCK ADJ 3A SYNC 18HTSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9324EFJ-E2 Descrizione: IC REG BUCK ADJ 4A SYNC HTSOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 BD9289F-GE2 Descrizione: BD9289F-GE2 ROHM SSOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9285F-GE2 Descrizione: IC LED DVR BOOST 1CH SOP18 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9323EFJ-GE2 Descrizione: BD9323EFJ-GE2 ROHM SOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 BD9322EFJ-GE2 Descrizione: BD9322EFJ-GE2 ROHM SO-8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9300F Descrizione: IC LED BUCK/BOOST 14P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 BD9300FV-E2 Descrizione: IC REG CTRLR BUCK/BOOST 14-SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong