



CY2DP1510AXI

fabbricante Numero di parte:	CY2DP1510AXI
Produttore / Marca	Cypress Semiconductor
Parte della descrizione:	IC CLK BUFFER 2:10 1.5GHZ 32TQFP
Schede tecniche:	CY2DP1510AXI.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2611 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CY2DP1510AXI 100% nuovi pezzi originali 2611 disponibili, trova prezzi CY2DP1510AXI, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista CY2DP1510AXI Cypress Semiconductor con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ CY2DP1510AXI: Info@IC-Components.com

Le specifiche di CY2DP1510AXI

Numero di parte	CY2DP1510AXI	Produttore / Marca	Cypress Semiconductor
Tensione di alimentazione -	2.375 V ~ 3.465 V	Digitare	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Contenitore dispositivo fornitore	32-TQFP (7x7)	Serie	-
Rapporto - Ingresso: Uscita	2:10	imballaggio	Tray
Contenitore / involucri	32-TQFP Exposed Pad	Produzione	LVPECL
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Numero di circuiti	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Ingresso	LVPECL	Frequenza - Max	1.5GHz
Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes	Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:10 1.5GHz 32-TQFP Exposed Pad
Numero di parte base	CY2DP1510	Quantità di magazzino	2611 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Buffer orologio/temporizzatore, driver	Descrizione	IC CLK BUFFER 2:10 1.5GHZ 32TQFP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con CY2DP1510AXI

Cypress Semiconductor CY2DP1510AXI	CY2DP1510AXI parte	CY2DP1510AXI Prezzo	Distributore CY2DP1510AXI
CY2DP1510AXI tecnico	Stock CY2DP1510AXI	Inventario CY2DP1510AXI	CY2DP1510AXI Fornitore
Ordine online CY2DP1510AXI	CY2DP1510AXI Richiesta	Immagine CY2DP1510AXI	Immagine CY2DP1510AXI
CY2DP1510AXI pdf	Scheda tecnica CY2DP1510AXI	Scheda tecnica CY2DP1510AXI	CY2DP1510AXI pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica CY2DP1510AXI	Cypress Semiconductor Produttore	Cypress Semiconductor CY2DP1510AXI	Cypress Semiconductor Corp CY2DP1510AXI

Potresti essere anche interessato:

<p>CY2XP304BVC Descrizione: CY2XP304BVC CY BGA-36D Produttori: CY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2629 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2SSTV16857ZCT Descrizione: CY2SSTV16857ZCT CYPRESS SSOP Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2673 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2DL814ZIT Descrizione: CY2DL814ZIT CYPRESS TSSOP Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2748 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2DL1506ZXC Descrizione: CY2DL1506ZXC CYPRESS TSSOP-20 Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2750 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2DP814ZXI Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 450MHZ 16TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2794 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2DP814ZXT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 450MHZ 16TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2703 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2CP1504ZXIT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 250MHZ 20TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2DP3110AI Descrizione: CY2DP3110AI CY QFP32 Produttori: CY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2721 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2SSTV857ZXI-27 Descrizione: IC CLK BUF DDR 200MHZ 1CIRC Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2877 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2DP1504ZXC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 1.5GHZ 20TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2621 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2DP1504ZXI Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 1.5GHZ 20TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2684 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2V995AI Descrizione: CY2V995AI CYPRESS QFP Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2895 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2CP1504ZXC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 250MHZ 20TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2768 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2DP1510AXC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 1.5GHZ 32TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2654 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2DP814ZCT Descrizione: CY2DP814ZCT CYPRESS SOP-16P Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2CC9100XIT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:10 650MHZ 20SSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2865 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2DL1510AZI Descrizione: IC CLK BUFFER 1:10 1.5GHZ 32TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2883 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2SSTV855ZXC Descrizione: IC CLK BUF DDR 170MHZ 1CIRC Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2734 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2SSTV855ZXT Descrizione: IC CLK BUF DDR 170MHZ 1CIRC Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2879 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2SSTV850ZC Descrizione: IC CLOCK DIFFDR PLL DDR 48TSSOP Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2799 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2SSTV857ZC-27T Descrizione: CY2SSTV857ZC-27T CYPRESS SSOP Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2883 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2DP814ZXC Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 450MHZ 16TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2863 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2DL814ZXC Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 400MHZ 16TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2663 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2CP1504ZXI Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 250MHZ 20TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2856 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2DP3110AIT Descrizione: CY2DP3110AIT CYPRESS TQFP32 Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2627 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2DP1504ZXIT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 1.5GHZ 20TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2656 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2DL1504ZXC-ES Descrizione: CY2DL1504ZXC-ES CY TSSOP Produttori: CY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY2DP1510AXCT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 1.5GHZ 32TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2836 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2SSTV857ZXC-27T Descrizione: IC CLK BUF DDR 200MHZ 1CIRC Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2735 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY2DL818ZI Descrizione: CY2DL818ZI CYPRESS TSSOP Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2893 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong