



ANT1085-4R1-01A

fabricante Numero di parte:	ANT1085-4R1-01A
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	RF ANT 4.2GHZ CHIP SOLDER SMD
Schede tecniche:	ANT1085-4R1-01A.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

ANT1085-4R1-01A 100% nuovi pezzi originali 1500 in magazzino, trova il prezzo ANT1085-4R1-01A, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista ANT1085-4R1-01A TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ ANT1085-4R1-01A: Info@IC-Components.com

Le specifiche di ANT1085-4R1-01A

Numero di parte	ANT1085-4R1-01A	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Cut Tape (CT)	Tipo montaggio	Surface Mount
Descrizione dettagliata	4.2GHZ Chip RF Antenna 3.1GHz ~ 5.2GHz 2dBi Solder Surface Mount	fine	Solder
Intervallo di frequenze	3.1GHz ~ 5.2GHz	Altezza (max)	0.047" (1.20mm)
Caratteristiche	-	Return Loss	-
Protezione ingresso	-	applicazioni	-
Guadagno	2dBi	Gruppo di frequenza	UHF (3 GHz ~ 4 GHz), SHF (f > 4 GHz)
Frequenza (centro / banda)	4.2GHz	Tipo di antenna	Chip
Numero di bande	1	ROS	3
Altri nomi	445-3385-1 ANT10854R101A	Quantità di magazzino	1500 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Antenne RF	Descrizione	RF ANT 4.2GHZ CHIP SOLDER SMD
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con ANT1085-4R1-01A

TDK Corporation ANT1085-4R1-01A	Parte ANT1085-4R1-01A	Prezzo ANT1085-4R1-01A	Distributore ANT1085-4R1-01A
ANT1085-4R1-01A tecnico	Azione ANT1085-4R1-01A	Inventario ANT1085-4R1-01A	Fornitore ANT1085-4R1-01A
Ordine online ANT1085-4R1-01A	Richiesta ANT1085-4R1-01A	Immagine ANT1085-4R1-01A	Immagine ANT1085-4R1-01A
ANT1085-4R1-01A pdf	Datasheet ANT1085-4R1-01A	Scheda tecnica ANT1085-4R1-01A	Scheda tecnica ANT1085-4R1-01A pdf
Scarica la scheda tecnica ANT1085-4R1-01A	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation ANT1085-4R1-01A	

Potresti essere anche interessato:

<p>ANT3216LL00R2400A Descrizione: RF ANT 2.45GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Yageo Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANT3216A063R2400A Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Yageo Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450AT43H0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ANT016008LCD2442MA1 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ CHIP SLD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>ANT2801 Descrizione: ANT2801 ANT ETSSOP-20 Produttori: ANT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>ANT24230A Descrizione: ANT24230A AN SOP Produttori: AN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ANT016008LCS2442MA2 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AF816M157502-T Descrizione: RF ANT 1.575GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>ANTMRX19 Descrizione: ANTRMX19 TI TSSOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>ANT8110 Descrizione: ANT8110 ANT MSOP8 Produttori: ANT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>A10137 Descrizione: RF ANT 1.575GHZ PCB TRACE SLD Produttori: Antenova Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANT2012LL13R2400A Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Yageo Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>W3008G Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>ANT8815 Descrizione: ANT8815 ANT ETSSOP-24 Produttori: ANT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>A5839 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ PCB TRACE SLDR SMD Produttori: Antenova Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ANT8030-2R4-01A Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>ANT8820 Descrizione: ANT8820 ANT ETSSOP-24 Produttori: ANT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANT8030-2R4-01B Descrizione: ANT8030-2R4-01B TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>W3008 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANTARIS4 Descrizione: ANRARIS4 ATMEL module Produttori: Atmel (Microchip Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANT025020LCT1575MA1 Descrizione: RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ CHIP SLD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>0915AT43A0026E Descrizione: RF ANT 915MHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANT016008LCD1575MA1 Descrizione: RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ CHIP SLD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANT-2.45-CHP-T Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Linx Technologies Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 48300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ANT090040CCS1575MA1 Descrizione: ANT090040CCS1575MA1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANT016008LCS2442MA1 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANT3216A093R2400A Descrizione: ANT3216A093R2400A YAGEO SMD Produttori: Yageo Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>RFANT8010080A3T Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 40000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>ANT-2.45-CHP Descrizione: ANT-2.45-CHP ANTENNA SMD Produttori: ANTENNA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SR42W001 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ CHIP SLD Produttori: Antenova Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong