



LB1868M-TLM-H

fabricante Numero di parte:	LB1868M-TLM-H
Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte della descrizione:	IC MOTOR DRIVER PAR 14MFP
Schede tecniche:	LB1868M-TLM-H.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 26000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LB1868M-TLM-H 100% nuovi pezzi originali 26000 in magazzino, trova il prezzo LB1868M-TLM-H, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista LB1868M-TLM-H AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ LB1868M-TLM-H: Info@IC-Components.com

Le specifiche di LB1868M-TLM-H

Numero di parte	LB1868M-TLM-H	Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	LB1868	Contenitore / involucro	14-LSOP (0.173",4.40mm Width)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	14-MFPS	temperatura di esercizio	-30°C ~ 80°C (TA)
Descrizione dettagliata	Half Bridge (2) Driver DC Motors, General Purpose Bipolar 14-MFPS	Tecnologia	Bipolar
Caratteristiche	-	Interfaccia	Logic
applicazioni	DC Motors, General Purpose	Tensione di alimentazione -	6.4 V ~ 7 V
Corrente - Uscita / Canale	1A	Corrente - Uscita di picco	-
Configurazione di uscita	Half Bridge (2)	Protezione guasti	Over Temperature
Tipo di carico	Inductive	Rds On (Typ)	-
Tensione - Carico	12V, 24V	Quantità di magazzino	26000 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Full, Half-Bridge driver	Descrizione	IC MOTOR DRIVER PAR 14MFP
Slato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con LB1868M-TLM-H

AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB1868M-TLM-H	Parte LB1868M-TLM-H	Prezzo LB1868M-TLM-H	Distributore LB1868M-TLM-H
	LB1868M-TLM-H tecnico	Azione LB1868M-TLM-H	Inventario LB1868M-TLM-H
Fornitore LB1868M-TLM-H	Ordine online LB1868M-TLM-H	Richiesta LB1868M-TLM-H	Immagine LB1868M-TLM-H
Immagine LB1868M-TLM-H	LB1868M-TLM-H pdf	Datasheet LB1868M-TLM-H	Scheda tecnica LB1868M-TLM-H
Scheda tecnica LB1868M-TLM-H pdf	Scarica la scheda tecnica LB1868M-TLM-H	Produttore AMI Semiconductor / ON Semiconductor	AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB1868M-TLM-H
ON Semiconductor LB1868M-TLM-H	Aptina / ON Semiconductor LB1868M-TLM-H	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor
		LB1868M-TLM-H	LB1868M-TLM-H
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor LB1868M-TLM-H			

Potresti essere anche interessato:

 LB1867M-TLM-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER ON/OFF 14MFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1875 Descrizione: LB1875 SANYO SOP-36 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1862MC-AH Descrizione: IC MOTOR DRIVER ON/OFF 10MFPSK Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LB1863M-TLM-H Descrizione: IC MOTOR DRIVER ON/OFF 14MFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1870 Descrizione: LB1870 SANYO SOP-36 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1906CL-TLM Descrizione: LB1906CL-TLM SANYO SMD Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LB1877V-MPB-E Descrizione: LB1877V-MPB-E SANYO TSSOP20 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1863M-DELTA-TLM-H Descrizione: LB1863M-DELTA-TLM-H SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1863M-TE-L Descrizione: LB1863M-TE-L SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LB1870M-TE Descrizione: LB1870M-TE SANYO SSOP-36 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1869M-TLM-E Descrizione: LB1869M-TLM-E SANYO TSSOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1877V-TLM Descrizione: LB1877V-TLM SANYO SSOP20 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LB1879M-TE-L Descrizione: LB1879M-TE-L SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1868M-TLM-E Descrizione: IC BRIDGE DRIVER ON/OFF MFP14S Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1894 Descrizione: LB1894 SANYO DSOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LB1862M-TLM-H Descrizione: LB1862M-TLM-H SANYO SOP10 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1868 Descrizione: LB1868 SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1868M-TE-L Descrizione: LB1868M-TE-L SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LB1921 Descrizione: LB1921 SANYO DIP-28 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1867M Descrizione: LB1867M SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1867 Descrizione: LB1867 SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LB1872 Descrizione: LB1872 SANYO DIP-28 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1867M-MPB-H Descrizione: IC BRIDGE DRIVER ON/OFF MFP14S Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1868M-NMB-TLM3-E Descrizione: LB1868M-NMB-TLM3-E SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 66000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LB1863M Descrizione: LB1863M SANYO SOP-14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1906CL-TLM-E Descrizione: LB1906CL-TLM-E SANYO BGA Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1862M-TLM-E Descrizione: LB1862M-TLM-E SANYO SOP10 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LB1876 Descrizione: LB1876 SANYO QFP-36 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1897 Descrizione: LB1897 SANYO IC Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB1870M-TE-L Descrizione: LB1870M-TE-L SANYO SSOP36 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong