



## Z8L18220AEC

<b>fabbricante</b> Numero di parte:	Z8L18220AEC
<b>Produttore / Marca</b>	Zilog
<b>Parte della descrizione:</b>	IC MPU ZIP 20MHZ 100VQFP
<b>Schede tecniche:</b>	Z8L18220AEC.pdf
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	Contiene piombo / RoHS non conforme
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2776 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**Z8L18220AEC** 100% nuovi pezzi originali 2776 disponibili, trova prezzi Z8L18220AEC, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista Z8L18220AEC Zilog con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ Z8L18220AEC: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di Z8L18220AEC

Numero di parte	Z8L18220AEC	Produttore / Marca	Zilog
Tensione - I / O	3.3V	USB	-
Contenitore dispositivo fornitore	100-VQFP (14x14)	Velocità	20MHz
Serie	ZIP™	Caratteristiche di sicurezza	-
SATA	-	Controllori di RAM	DRAM
imballaggio	Tray	Contenitore / involucro	100-LQFP
temperatura di esercizio	-40°C ~ 105°C (TA)	Numero di corpi / larghezza del bus	1 Core, 8-Bit
Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)	Accelerazione grafica	No
Ethernet	-	Display e interfacce Controller	-
Descrizione dettagliata	Z8S180 Microprocessor IC ZIP™ 1 Core, 8-Bit 20MHz 100-VQFP (14x14)	core Processor	Z8S180
Co-Processor / DSP	-	Numero di parte base	Z8L182
Interfacce aggiuntive	ASCI, CSIO, SCC, UART	Quantità di magazzino	2776 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Embedded-microprocessors</a>	Descrizione	IC MPU ZIP 20MHZ 100VQFP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

### Parole chiave realizzate con Z8L18220AEC

Zilog Z8L18220AEC	Z8L18220AEC parte	Z8L18220AEC Prezzo	Distributore Z8L18220AEC
Z8L18220AEC tecnico	Stock Z8L18220AEC	Inventario Z8L18220AEC	Z8L18220AEC Fornitore
Ordine online Z8L18220AEC	Z8L18220AEC Richiesta	Immagine Z8L18220AEC	Immagine Z8L18220AEC
Z8L18220AEC pdf	Scheda tecnica Z8L18220AEC	Scheda tecnica Z8L18220AEC	Z8L18220AEC pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica Z8L18220AEC	Zilog Produttore	Zilog Z8L18220AEC	

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>MC68340PV16E</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU M683XX 16MHZ 144LQFP  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2623 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MPC8377VRAJFA</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC83XX 533MHZ 689TEBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2711 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>Z8LOCK8</b>  <b>Descrizione:</b> ZTEIC QFN  <b>Produttori:</b> ZTEIC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4020 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>Z84C0008PEC</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU Z80 8MHZ 40DIP  <b>Produttori:</b> Zilog  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2755 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>KMPC859TZP133A</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC8XX 133MHZ 357BGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2677 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MC68040RC33V</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU M680X0 33MHZ 182PGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2749 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>MPC8572EPXAVNE</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.5GHZ 1023FCBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2659 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MCIMX6Q6AVT10AD</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX6Q 1.0GHZ 624FCBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2664 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MPC8541EVTAPF</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 833MHZ 783FCBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2858 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>Z8L18220ASC</b>  <b>Descrizione:</b>  <b>Produttori:</b> Zilog  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2752 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MPC8271ZQTIEA</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC82XX 400MHZ 516BGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2681 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MC9328MX21SCVM</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 266MHZ 289MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>MPC8377VRALGA</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC83XX 667MHZ 689TEBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2793 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MPC8560VT833LC</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 833MHZ 783FCBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2635 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MC68040RC25V</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU M680X0 25MHZ 182PGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2685 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>MPC860TZQ50D4</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC8XX 50MHZ 357BGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2663 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>Z84C0010FEG</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU Z80 10MHZ 44QFP  <b>Produttori:</b> Zilog  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2871 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MCIMX6X1CVK08AB</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX6X 800MHZ 400MAPBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2622 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>P2020NXE2MHC</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU Q OR IQ 1.2GHZ 689TEBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2811 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MPC8272ZQMIBA</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC82XX 266MHZ 516BGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2743 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MC68EN360EM33L</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU M683XX 33MHZ 240FQFP  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2784 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>MCIMX6Q5EYM10AC</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU I.MX6Q 1.0GHZ 624FCBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2718 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MPC8548PXQJGB</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.0GHZ 783FCBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2750 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MPC8548EPXAUJB</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU MPC85XX 1.333GHZ 783BGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2720 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>Z8401506FEC</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU Z80 6MHZ 100QFP  <b>Produttori:</b> Zilog  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2791 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MC68020FE20E</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU M680X0 20MHZ 132CQFP  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2672 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>P1022NSE2HFB</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU Q OR IQ 1.055GHZ 689TEBGA  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2623 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>Z84C0010VEC</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU Z80 10MHZ 44PLCC  <b>Produttori:</b> Z  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2699 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XLR7322X0800</b>  <b>Descrizione:</b> IC PROCESSOR B2 0.8GHZ COM  <b>Produttore:</b> Avago Technologies (Broadcom Limited)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2629 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>Z84C1506FEC</b>  <b>Descrizione:</b> IC MPU Z80 6MHZ 100QFP  <b>Produttori:</b> Zilog  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2771 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong