



AD9865BCPZRL

| | |
|---------------------------------|--|
| fabricante Numero di parte: | AD9865BCPZRL |
| Produttore / Marca | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Parte della descrizione: | IC PROCESSOR FRONT END 64LFCSP |
| Schede tecniche: | AD9865BCPZRL.pdf |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: | Senza piombo / RoHS conforme |
| Condizione di scorta: | Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili. |
| Nave da: | Hong Kong |
| Modo di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

RICHIEDI UN PREVENTIVO

AD9865BCPZRL 100% nuovi pezzi originali 2400 in magazzino, trova il prezzo AD9865BCPZRL, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista AD9865BCPZRL ADI (Analog Devices, Inc.) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ AD9865BCPZRL: Info@IC-Components.com
























Le specifiche di AD9865BCPZRL

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Numero di parte | AD9865BCPZRL | Produttore / Marca | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Serie | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Numero di parte base | AD9865 | Contenitore / involucro | 64-VQFN Exposed Pad, CSP |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore dispositivo fornitore | 64-LFCSP-VQ (9x9) |
| Descrizione dettagliata | RF Front End HPNA, VDSL 64-LFCSP-VQ (9x9) | Frequenza | - |
| Caratteristiche | 10-Bit ADC(s), 10-Bit DAC(s) | Tipo RF | HPNA, VDSL |
| Altri nomi | AD9865BCPZRL-ND AD9865BCPZRLTR | Quantità di magazzino | 2400 pcs Stock |
| Categoria | RF/IF e RFID > Front-end RF (LNA + PA) | Descrizione | IC PROCESSOR FRONT END 64LFCSP |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme | | |

Parole chiave realizzate con AD9865BCPZRL

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD9865BCPZRL | Parte AD9865BCPZRL | Prezzo AD9865BCPZRL | Distributore AD9865BCPZRL |
| AD9865BCPZRL tecnico | Azione AD9865BCPZRL | Inventario AD9865BCPZRL | Fornitore AD9865BCPZRL |
| Ordine online AD9865BCPZRL | Richiesta AD9865BCPZRL | Immagine AD9865BCPZRL | Immagine AD9865BCPZRL |
| AD9865BCPZRL pdf | Datasheet AD9865BCPZRL | Scheda tecnica AD9865BCPZRL | Scheda tecnica AD9865BCPZRL pdf |
| Scarica la scheda tecnica AD9865BCPZRL | Produttore ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) AD9865BCPZRL | AD AD9865BCPZRL |
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD9865BCPZRL | Analog Devices Inc. AD9865BCPZRL | Analog Devices, Inc. AD9865BCPZRL | |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|---|---|---|
|  <p>AD9867BCPZ Descrizione: IC BROADBAND FRONT-END 64LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD9857XST Descrizione: AD9857XST AD QFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>AD9875BST Descrizione: AD9875BST ADI QFP48 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>AD9878BST Descrizione: AD9878BST AD QFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD9877ABS Descrizione: AD9877ABS AD QFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD9857AST Descrizione: AD9857AST AD QFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>AD9860BST Descrizione: AD9860BST AD QFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>AD9863BCP-50 Descrizione: AD9863BCP-50 LFCSP-64 14 Produttori: LFCSP-64 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD9879BS Descrizione: AD9879BS AD QFP100 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>AD9857ASTZ Descrizione: IC QUADRATURE DGLT UPONV 80LQFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD9879BSZ Descrizione: IC PROCESSOR FRONT END 100MQFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD9874ABSTZ Descrizione: AD9874ABSTZ AD QFP48 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>AD9858BSVZ Descrizione: IC DDS DAC 10BIT 1GSPS 100-TQFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>AD9861BCP-50 Descrizione: AD9861BCP-50 QFN 2009 Produttori: QFN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD9880KSTZ-150 Descrizione: IC INTERFACE/HDMI 150MHZ 100LQFP Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>AD9861BCPZ-50 Descrizione: IC FRONT-END MIXED SGNL 64-LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD9874ABST Descrizione: IC IF DIGIT SUBSYSTEM 48-LQFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD9856ASTZ Descrizione: IC UPCONVERTER DGLT QUAD 48TQFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>AD9876ABST Descrizione: AD9876ABST ADI LQFP48 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD9865BCPZ Descrizione: IC PROCESSOR FRONT END 64LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD9880KSTZ-100 Descrizione: IC INTERFACE/HDMI 100MHZ 100LQFP Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>AD9873JS Descrizione: AD9873JS AD QFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD9863BCPZ-50 Descrizione: IC FRONT-END MIXED-SGNL 64-LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD9864BCPZ Descrizione: IC IF SUBSYSTEM GEN-PURP 48LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>AD9862BSTZ Descrizione: IC FRONT-END MIXED-SGNL 128-LQFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD9878BSTZ Descrizione: IC FRONT-END MIXED-SGNL 100-LQFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>AD9865BCP Descrizione: AD9865BCP QFN 0529 Produttori: QFN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>AD9876BCPZ Descrizione: AD9876BCPZ QFN 0705 Produttori: QFN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>AD9859YSVZ Descrizione: IC DDS DAC 10BIT 400MSPS 48-TQFP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>AD9867BCPZ(AD89017BCPZ) Descrizione: AD9867BCPZ(AD89017BCPZ) ANALOGDEV QFN Produttori: ANALOGDEV Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong