



LP0805A0902ASTR

fabbricante Numero di parte:	LP0805A0902ASTR
Produttore / Marca	AVX Corporation
Parte della descrizione:	LOW PASS FILTER 902MHZ 0805 SMD
Schede tecniche:	LP0805A0902ASTR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LP0805A0902ASTR 100% nuovi pezzi originali 35500 in magazzino, trova il prezzo LP0805A0902ASTR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista LP0805A0902ASTR AVX Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ LP0805A0902ASTR: Info@IC-Components.com

Le specifiche di LP0805A0902ASTR

Numero di parte	LP0805A0902ASTR	Produttore / Marca	AVX Corporation
Serie	LP0805	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric), 4 PC Pad	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Frequenza	902.5MHz Center
Dimensioni / Dimension	0.080" L x 0.061" W (2.03mm x 1.55mm)	Altezza (max)	0.044" (1.12mm)
Perdita di inserzione	0.3dB	Tipo di filtro	Low Pass
Larghezza di banda	25MHz	Ondulazione	-
Quantità di magazzino	35500 pcs Stock	Categoria	Filtri > Filtri RF
Descrizione	LOW PASS FILTER 902MHZ 0805 SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con LP0805A0902ASTR

AVX Corporation LP0805A0902ASTR	Parte LP0805A0902ASTR	Prezzo LP0805A0902ASTR	Distributore LP0805A0902ASTR
LP0805A0902ASTR tecnico	Azione LP0805A0902ASTR	Inventario LP0805A0902ASTR	Fornitore LP0805A0902ASTR
Ordine online LP0805A0902ASTR	Richiesta LP0805A0902ASTR	Immagine LP0805A0902ASTR	Immagine LP0805A0902ASTR
LP0805A0902ASTR pdf	Datasheet LP0805A0902ASTR	Scheda tecnica LP0805A0902ASTR	Scheda tecnica LP0805A0902ASTR pdf
Scarica la scheda tecnica LP0805A0902ASTR	Produttore AVX Corporation	AVX Corporation LP0805A0902ASTR	AVX Corporation [MIL] LP0805A0902ASTR

Potresti essere anche interessato:

<p>LP0805A1907ESTR Descrizione: LP0805A1907ESTR AVX 805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DEA255375BT-2076A1 Descrizione: FILTER BANDPASS 5 GHZ WLAN SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LP0805A0947ASTR Descrizione: LP0805A0947ASTR AVX 805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LP0805A0942ASTR Descrizione: LP0805A0942ASTR AVX 805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFBPB2012090A9T Descrizione: FILTER RF BALANCE 2.4GHZ ISM Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LP0805A3500ASTR Descrizione: LOW PASS FILTER 3500MHZ 0805 SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LP0805A0967AWTR Descrizione: LOW PASS FILTER 967MHZ 0805 SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DFCH41G74HDJAA-RF1 Descrizione: SIGNAL CONDITIONING 1.74GHZ Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>F1168K169706-T Descrizione: FILTER BANDPASS Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP0701N3 Descrizione: LP0701N3 SUPERTEX TO-92 Produttori: SUPERTEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DEA162690LT-5051B1 Descrizione: MULTILAYER LOW PASS FILTER FOR L Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 109500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LP0805A1842AWTR Descrizione: LOW PASS FILTER 1842MHZ 0805 SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LP0701N3-G Descrizione: MOSFET P-CH 16.5V 0.5A TO92-3 Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DEA453960BT-3007B1 Descrizione: FLTR BANDPASS 3.1-4.9GHZ UWB SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DEA071910LT-4003B1 Descrizione: FILTER MULTILAYER Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LP0805A1842ESTR Descrizione: LP0805A1842ESTR AVX 805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP06013-223KXC Descrizione: FLTR BANDPASS 3.1-4.9GHZ UWB SMD Produttori: XX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 70000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LP0805A1890ESTR Descrizione: LP0805A1890ESTR AVX 805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DEA161910LT-5003C1 Descrizione: FILTER LOWPASS DCS/PCS Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LP0805A1747ASTR Descrizione: FLTR BANDPASS 3.1-4.9GHZ UWB SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LP0805A2150ASTR Descrizione: LP0805A2150ASTR AVX 805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP0001 Descrizione: LP0001 LP DIP16 Produttori: LP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LP0402N2442ANTR Descrizione: LP0402N2442ANTR AVX SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 80000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LP0805A1890ASTR Descrizione: LP0805A1890ASTR AVX 805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LP0603A1880ANTR Descrizione: FILTER LOW PASS 1880MHZ 0603 SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LP0603A0902ANTR Descrizione: FILTER LOW PASS 902MHZ 0603 SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LP0805A1747ESTR Descrizione: LP0805A1747ESTR AVX 805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LP0805A0881ASTR Descrizione: LP0805A0881ASTR AVX 805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DEA160770LT-5008B1 Descrizione: FILTER LOWPASS FOR GSM/W-CDMA/LT Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LP0805A0836ESTR Descrizione: LP0805A0836ESTR AVX 805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong