



MC100LVE222FAR2G

fabbricante Numero di parte:	MC100LVE222FAR2G
Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte della descrizione:	IC CLK BUFFER 2:15 1.5GHZ 52LQFP
Schede tecniche:	MC100LVE222FAR2G.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MC100LVE222FAR2G 100% nuovi pezzi originali 900 in magazzino, trova il prezzo MC100LVE222FAR2G, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MC100LVE222FAR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MC100LVE222FAR2G: Info@IC-Components.com

Le specifiche di MC100LVE222FAR2G

Numero di parte	MC100LVE222FAR2G	Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Serie	100LVE	Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)
Numero di parte base	MC100LVE222	Contenitore / involucro	52-LQFP
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	52-LQFP (10x10)	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer IC 2:15 1.5GHZ 52-LQFP	Digitare	Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer
Frequenza - Max	1.5GHz	Numero di circuiti	1
Tensione di alimentazione -	3 V ~ 5.25 V	Produzione	ECL
Ingresso	LVECL, LVPECL	Rapporto - Ingresso: Uscita	2:15
Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes	Quantità di magazzino	900 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Buffer orologio/temporizzatore, driver	Descrizione	IC CLK BUFFER 2:15 1.5GHZ 52LQFP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con MC100LVE222FAR2G

AMI Semiconductor / ON Semiconductor MC100LVE222FAR2G	Parte MC100LVE222FAR2G MC100LVE222FAR2G tecnico	Prezzo MC100LVE222FAR2G Azione MC100LVE222FAR2G	Distributore MC100LVE222FAR2G Inventario MC100LVE222FAR2G
Fornitore MC100LVE222FAR2G Immagine MC100LVE222FAR2G	Ordine online MC100LVE222FAR2G MC100LVE222FAR2G pdf	Richiesta MC100LVE222FAR2G Datasheet MC100LVE222FAR2G	Immagine MC100LVE222FAR2G Scheda tecnica MC100LVE222FAR2G
Scheda tecnica MC100LVE222FAR2G pdf	Scarica la scheda tecnica MC100LVE222FAR2G	Produttore AMI Semiconductor / ON Semiconductor	AMI Semiconductor / ON Semiconductor MC100LVE222FAR2G
ON Semiconductor MC100LVE222FAR2G	Aptina / ON Semiconductor MC100LVE222FAR2G	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor MC100LVE222FAR2G	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor MC100LVE222FAR2G
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor MC100LVE222FAR2G			

Potresti essere anche interessato:

 MC100LVE111FNR2G Descrizione: IC CLK BUFFER 1:9 1.5GHZ 28PLCC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVEL01DR2G Descrizione: IC GATE OR/NOR ECL 4INPUT 8-SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVE210FNR2 Descrizione: IC CLK BUF 1:4/1:5 700GHZ 28PLCC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC100H646FN Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 80MHZ 28PLCC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVEL11DG Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 1GHZ 8SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVEL11DR2 Descrizione: MC100LVEL11DR2 ON SOP8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC100LVE164FAG Descrizione: IC MUX 16:1 3.3V ECL 32-LQFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVE111FNG Descrizione: IC CLK BUFFER 1:9 1.5GHZ 28PLCC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVE29DW Descrizione: MC100LVE29DW ON SOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC100LVE310FNR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 1GHZ 28PLCC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVEL11DR Descrizione: MC100LVEL11DR ON SOP8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE MC100LVEL11D Descrizione: MC100LVEL11D MOT SOP-8 Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC100LVEL05DG Descrizione: IC GATE AND/NAND ECL 2INP 8SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVE210 Descrizione: MC100LVE210 ON PLCC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVE222FA Descrizione: MC100LVE222FA ON QFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC100LVE310FNG Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 1GHZ 28PLCC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVE310FNR2G Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 1GHZ 28PLCC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVE210FN Descrizione: IC CLK BUF 1:4/1:5 700GHZ 28PLCC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC100LVEL05DR2G Descrizione: IC GATE AND/NAND ECL 2INP 8-SOIC Produttori: Ault / SL Power Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVEL11DR2G Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 1GHZ 8SOIC Produttori: Ault / SL Power Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE MC100LVE164FA Descrizione: MC100LVE164FA MOT QFP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC100LVE111FN Descrizione: IC CLK BUFFER 1:9 1.5GHZ 28PLCC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVE222FAR2 Descrizione: MC100LVE222FAR2 ON LQFP52 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVE310FN Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 1GHZ 28PLCC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC100LVE222 Descrizione: MC100LVE222 ON TQFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVEL01DR2 Descrizione: IC GATE OR/NOR ECL 4INPUT 8-SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVE111FNR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 1:9 1.5GHZ 28PLCC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC100LVE222FAG Descrizione: IC CLK BUFFER 2:15 1.5GHZ 52LQFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100LVEL01D Descrizione: IC GATE OR/NOR ECL 4INPUT 8SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC100KLT23DG Descrizione: MC100KLT23DG ON SOP8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong