

IMAGE NOT AVAILABLE



CLC020BCQ

fabbricante Numero di parte:	CLC020BCQ
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC SERIALIZER VIDEO DGTL 28-PLCC
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2753 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CLC020BCQ 100% nuovi pezzi originali 2753 disponibili, trova prezzi CLC020BCQ, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista CLC020BCQ con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ CLC020BCQ: Info@IC-Components.com

Le specifiche di CLC020BCQ

Numero di parte	CLC020BCQ	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 5.5 V	Contenitore dispositivo fornitore	28-PLCC (11.51x11.51)
Serie	Automotive, AEC-Q100	imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	28-LCC (J-Lead)	Tipo di uscita	HCMOS/TTL
temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C (TA)	Numero di uscite	1
Numero di ingressi	10	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	2A (4 Weeks)	Tipo di ingresso	HCMOS/TTL
Funzione	Serializer	Descrizione dettagliata	400Mbps Serializer 10 Input 1 Output 28-PLCC (11.51x11.51)
Data Rate	400Mbps	Numero di parte base	CLC020
Quantità di magazzino	2753 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Serializzatori di interfaccia, deserializzatori
Descrizione	IC SERIALIZER VIDEO DGTL 28-PLCC	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con CLC020BCQ

CLC020BCQ	CLC020BCQ parte	CLC020BCQ Prezzo	Distributore CLC020BCQ
CLC020BCQ tecnico	Stock CLC020BCQ	Inventario CLC020BCQ	CLC020BCQ Fornitore
Ordine online CLC020BCQ	CLC020BCQ Richiesta	Immagine CLC020BCQ	Immagine CLC020BCQ
CLC020BCQ pdf	Scheda tecnica CLC020BCQ	Scheda tecnica CLC020BCQ	CLC020BCQ pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica CLC020BCQ	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

<p>CLC021VGZ-5.0 Descrizione: CLC021VGZ-5.0 QFP VM324A Produttori: QFP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2869 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC034MA Descrizione: CLC034MA NSC SOP Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2634 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC020ACQ Descrizione: CLC020ACQ PLCC vs912a Produttori: PLCC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CLC1001AS08X Descrizione: CLC1001AS08X CADEKA SOP8 Produttori: CADEKA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2686 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC021VGZ3.3 Descrizione: CLC021VGZ3.3 NS QFP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2828 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC021AVGZ-5.0/NOPB Descrizione: IC SERIALIZER VIDEO DGTL 44QFP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2745 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CLC1001IST6MTR Descrizione: IC OPAMP VFB 2.1GHZ SOT23-6 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2789 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC021AVGZ-3.3/NOPB Descrizione: IC SERIALIZER VIDEO DGTL 44QFP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2627 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC021VGZ-3.3 Descrizione: CLC021VGZ-3.3 QFP 02 Produttori: QFP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2872 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CLC011ACQ Descrizione: CLC011ACQ NS PLCC Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2728 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC014AJE-TR13 Descrizione: CLC014AJE-TR13 NS SOP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2685 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC016AJQ Descrizione: CLC016AJQ NSC PLCC-28 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CLC1002AS08X Descrizione: CLC1002AS08X CADEKA SOP8 Produttori: CADEKA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2629 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC1002IS08X Descrizione: IC OPAMP VFB 965MHZ 8SOIC Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 58500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC014AJE/NOPB Descrizione: IC CABLE EQUALIZER ADAPTV 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CLC0311VEC Descrizione: IC DESERIAL/DESCRMBLR VID 64TQFP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2685 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC1001IS08X Descrizione: IC OPAMP VFB 2.1GHZ SOIC-8 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC016ACQ/NOPB Descrizione: Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CLC018AJVJQ Descrizione: CLC018AJVJQ QFP EK242A Produttori: QFP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC016ACQ Descrizione: CLC016ACQ NSC PLCC Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC021AVGZ-3.3 Descrizione: IC SERIALIZER VIDEO DGTL 44QFP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2643 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CLC0311AVEC Descrizione: IC DESERIAL/DESCRMBLR VID 64TQFP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2809 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC1001IST6X Descrizione: IC OPAMP VFB 2.1GHZ SOT23-6 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 36100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC016 Descrizione: CLC016 NS PLCC28 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2684 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CLC014AJE Descrizione: CLC014AJE NS SOP14 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC016MTC Descrizione: CLC016MTC NS TSSOP28 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC012 Descrizione: Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2733 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CLC011BCQ Descrizione: CLC011BCQ PLCC ES952AB Produttori: PLCC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2814 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC012AJE Descrizione: CLC012AJE NS SOP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CLC011 Descrizione: Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2823 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong