



MC74HC4538ADTR2G

fabricante Numero di parte:	MC74HC4538ADTR2G
Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte della descrizione:	IC MULTIVIBRATOR DUAL 16-TSSOP
Schede tecniche:	MC74HC4538ADTR2G.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

MC74HC4538ADTR2G 100% nuovi pezzi originali 45000 in magazzino, trova il prezzo MC74HC4538ADTR2G, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MC74HC4538ADTR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MC74HC4538ADTR2G: Info@IC-Components.com































Le specifiche di MC74HC4538ADTR2G

Numero di parte	MC74HC4538ADTR2G	Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Serie	74HC	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	74HC4538	Contenitore / involucro	16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
imballaggio	Original-Reel®	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	16-TSSOP	temperatura di esercizio	-55°C ~ 125°C
Descrizione dettagliata	Monostable Multivibrator 30ns 16-TSSOP	Tensione di alimentazione -	2V ~ 6V
Tipo Logic	Monostable	Corrente - uscita alta, bassa	5.2mA, 5.2mA
Ingresso trigger di Schmitt	Yes	circuiti indipendenti	2
Ritardo di propagazione	30ns	Altri nomi	MC74HC4538ADTR2GOSDKR
Quantità di magazzino	45000 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Logica-multivibratori
Descrizione	IC MULTIVIBRATOR DUAL 16-TSSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con MC74HC4538ADTR2G

AMI Semiconductor / ON Semiconductor MC74HC4538ADTR2G	Parte MC74HC4538ADTR2G MC74HC4538ADTR2G tecnico	Prezzo MC74HC4538ADTR2G Azione MC74HC4538ADTR2G	Distributore MC74HC4538ADTR2G Inventario MC74HC4538ADTR2G
Fornitore MC74HC4538ADTR2G Immagine MC74HC4538ADTR2G	Ordine online MC74HC4538ADTR2G MC74HC4538ADTR2G.pdf	Richiesta MC74HC4538ADTR2G Datasheet MC74HC4538ADTR2G	Immagine MC74HC4538ADTR2G Scheda tecnica MC74HC4538ADTR2G
Scheda tecnica MC74HC4538ADTR2G.pdf	Scarica la scheda tecnica MC74HC4538ADTR2G	Produttore AMI Semiconductor / ON Semiconductor	AMI Semiconductor / ON Semiconductor MC74HC4538ADTR2G
ON Semiconductor MC74HC4538ADTR2G	Aptina / ON Semiconductor MC74HC4538ADTR2G	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor MC74HC4538ADTR2G	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor MC74HC4538ADTR2G
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor MC74HC4538ADTR2G			

Potresti essere anche interessato:

 <p>MC74HC4853ADTR2G Descrizione: MC74HC4853ADTR2G ON TSSOP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4538AD Descrizione: MC74HC4538AD ON SOP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4851ANG Descrizione: IC MUX/DEMUX 8X1 16DIP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC74HC4351DW Descrizione: MC74HC4351DW MOTOROLA SOP Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4538A Descrizione: MC74HC4538A ON SOP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4852ADT Descrizione: MC74HC4852ADT ON TSSOP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC74HC51DR2 Descrizione: MC74HC51DR2 MOTOROLA SOIC-14150mil Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4316ADR2G Descrizione: IC MUX/DEMUX QUAD 1X1 16SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC42N Descrizione: MC74HC42N MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC74HC4852ADTR2G Descrizione: IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16TSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4078FEL Descrizione: MC74HC4078FEL MOT TSSOP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4316AD Descrizione: MC74HC4316AD ON SOP-16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC74HC4851ADR2G Descrizione: IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4538ADR2 Descrizione: MC74HC4538ADR2 ON SOP-16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4852ANG Descrizione: IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC74HC4851A Descrizione: MC74HC4851A MOTOROLA SOP Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4316AFELG Descrizione: IC MUX/DEMUX QUAD 1X1 16SOEIAJ Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4851ADTR2G Descrizione: IC MUX/DEMUX 8X1 16TSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC74HC4538ADR2G Descrizione: IC MULTIVIBRTR DUAL MONO 16SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4078FL1 Descrizione: MC74HC4078FL1 MOT SOP14M Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 29000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4078DR2G Descrizione: MC74HC4078DR2G MOT SOP14-3.9V Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC74HC4538AN Descrizione: MC74HC4538AN MOTOROLA DIP-16 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4851ADR2 Descrizione: MC74HC4851ADR2 ON SOP-16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4852ADR2G Descrizione: IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC74HC4538ADTR Descrizione: MC74HC4538ADTR ON TSOP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4078N Descrizione: MC74HC4078N MOTOROLA DIP14 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4853ADR2G Descrizione: IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC74HC4316N Descrizione: MC74HC4316N MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC51N Descrizione: MC74HC51N MOTOROLA DIP-14 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC74HC4853ANG Descrizione: MC74HC4853ANG ON DIP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong